

第33回（平成27年6月23日開催）廃炉安全監視協議会写真

1. H1東タンクエリア、H2タンクエリア（フランジ型タンク解体現場）



2. 1,000 トンノッチタンク移送ライン漏えい箇所及び本設化（ポリエチレン管化）工事箇所



3. 定検機材倉庫（フランジ型タンク解体片切断現場）



4. 申し入れの様子

