

第 39 回（平成 27 年 12 月 24 日開催）廃炉安全監視協議会写真

1. 福島第二原子力発電所 3 号機原子炉建屋の現場確認の様子

① 原子炉建屋オペレーティングフロア（6 階）



使用済燃料プールの状況確認



使用済燃料プールゲート閉止状況の確認

② 原子炉建屋 5 階燃料プール冷却浄化系熱交換器室



東京電力社員から熱交換器に関する説明を受けている状況



③ 原子炉建屋 4 階燃料プール冷却浄化系ポンプ室



燃料プール冷却浄化系ポンプを確認している状況



2. 福島第二原子力発電所3号機海水熱交換器建屋（危険予知体感訓練施設）の現場確認の様子



危険予知体感訓練について説明を受けている状況

3. 福島第二原子力発電所事務本館における会議の様子



現場確認前の事前説明並びに現場確認後の質疑応答の様子