


## 第42回（平成28年4月19日開催）廃炉安全監視協議会写真

### 1. 付け替え後のK排水路の現場確認の様子



現場にて付け替えK排水路の敷設ルートを確認している様子



手前側の黒色の配管がB・C排水路、右側の緑色の配管が付け替えK排水路


### 2. 陸側遮水壁冷凍器プラントの現場確認の様子



東京電力担当者より凍結管に送る冷媒の流れ等について説明を受けている様子



福島県の専門委員が地中温度の状況を確認している様子



冷媒を輸送する配管と凍結管の概観



冷媒が流れている凍結管上部には霜が付着していた

### 3. 会議中の様子



廃炉安全監視協議会開催にあたり、危機管理部長からの挨拶



危機管理部長から東京電力への申し入れを実施



廃炉安全監視協議会閉会にあたり、福島第一原子力発電所長からの挨拶