

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年6月22日～6月26日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
6月22日	ガレキ・伐採木保管場所管理状況の確認	伐採木保管エリア(H、I、Mエリア)	○伐採木保管エリア(H、I、Mエリア)における伐採木の保管状況を確認。	13時30分現在
	淡水化処理RO膜装置内における漏えい箇所の状況確認	淡水化処理RO膜装置	○6月20日に発生した淡水化処理RO膜装置配管フランジソケット部からの漏えいの現場状況を確認。	
6月23日	覆土式一時保管施設(Lエリア)第3槽へのガレキ搬入作業の状況確認	覆土式一時保管施設(Lエリア)第3槽	○6月23日から開始された覆土式一時保管施設(Lエリア)第3槽へのガレキ搬入作業の実施状況を確認。	10時45分現在
6月24日	J7タンクエリア設置工事の状況確認	J7タンクエリア	○J7タンクエリアにおける溶接型タンク設置工事の進捗状況を確認。	10時50分現在
	フランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア、H1東タンクエリア	○解体作業が進められているH2、H1東タンクエリアの状況を確認。	
	福島第二原子力発電所3号機軽油タンク配管の油漏れに対する対策実施状況の確認	福島第二原子力発電所3号機軽油タンク	○平成26年12月2日に発生した福島第二原子力発電所3号機軽油タンク配管の油漏れに対する対策の実施状況を確認。	-
	福島第二原子力発電所水処理設備硫酸タンク堰内の漏えい状況の確認	福島第二原子力発電所水処理設備硫酸タンク	○平成27年5月25日に発生した福島第二原子力発電所水処理設備硫酸タンク堰内の硫酸漏えい事象について、その後の対応状況を確認。	
6月25日	雨水処理設備等の増設状況の確認	K1、H4、J6タンクエリア周辺(堰内雨水回収タンク)	○雨水処理設備等におけるタンクの増設状況を確認。	13時20分現在
	フランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア	○フランジ型タンク(H2-A7タンク)3段目側板の解体撤去作業の実施状況を確認。	
	1,000トンノッチタンクから3号機タービン建屋への移送状況の確認	1,000トンノッチタンク移送ライン	○新たに敷設されたポリエチレン管(PE管)における1,000トンノッチタンクから3号機タービン建屋への移送状況を確認。	
6月26日	H4タンクエリア周辺の汚染土壌撤去及びフェーシング実施状況の確認	H4タンクエリア	○H4タンクエリア周辺の汚染土壌撤去後のフェーシング実施状況を確認。	13時35分現在
	フランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア、H1東タンクエリア	○フランジ型タンク(H2-A7タンク)2段目側板の解体撤去作業の実施状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。