

檜葉駐在現地確認概要(平成27年10月19日～10月23日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
10月19日	地下水バイパス排出先変更工事の状況確認	地下水バイパス排出先変更箇所	○地下水バイパス排出先のK排水路から旧C排水路への切り替え状況を確認。	14時10分現在
	淡水化装置(RO-2)からの漏えい状況確認	淡水化装置(RO-2)	○10月19日に発生した淡水化装置(RO-2)予備配管からの漏えい状況を確認。	
10月20日	第二セシウム吸着装置(SARRY)サンプリングラックからの溢水に係る対策状況の確認	集中廃棄物処理施設高温焼却炉建屋	○9月29日に発生した第二セシウム吸着装置(SARRY)サンプリングラックからの溢水に係る原因及び対策の実施状況を確認。	13時15分現在
	H2タンクエリアブルータンクの撤去状況確認	H2タンクエリア	○H2タンクエリアブルータンクの撤去作業の実施状況を確認。	
	フランジ型タンク解体工事の状況確認	H1東タンクエリア、H2タンクエリア	○フランジ型タンク(H1東-B1、B3タンク)解体状況を確認。	
10月21日	労働災害防止対策の取組み状況の確認	5号機原子炉建屋、5号機タービン建屋	○労働災害防止対策の取組み状況について各工事現場の状況を確認。	13時20分現在
10月22日	緊急時演習の実施状況の確認	免震重要棟、5・6号機非常用ディーゼル発電機室	○福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所合同の防災訓練の実施状況を確認。	10時35分現在
	共用プール建屋におけるケーブル切断状況の確認	共用プール建屋	○空調設備新設工事における共用プール建屋内壁埋め込みケーブルの誤切断状況を確認。	
10月23日	2号機周辺ヤード整備工事の状況確認	2号機原子炉建屋西側	○2号機周辺ヤード整備工事の進捗状況及び廃液サージタンク解体作業の実施状況を確認。	13時20分現在
	地下水バイパスエリア枝排水路からB排水路への移送ポンプの設置状況確認	大型メンテナンス建屋東側	○K排水路越流対策として実施される地下水バイパスエリアの枝排水路からB排水路への移送ポンプの設置工事の進捗状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。