

櫛葉駐在現地確認概要(平成28年1月18日～1月22日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
1月18日	5号機原子炉閉鎖状況の確認	5号機原子炉建屋	○5号機使用済燃料プールのプールゲート閉鎖作業の状況を確認。	13時30分現在
	6号機オペレーティングフロアの状況確認	6号機原子炉建屋	○6号機原子炉の閉鎖状況を確認。	
	K排水路排水口の堰越流状況の確認	免震重要棟集中監視室、大型メンテナンス建屋東側	○1月18日朝方からの降雨によるK排水路排水口の堰の状況、地下水バイパスエリアのK排水路枝排水路集水枡からB排水路中継ピットへの移送ポンプの稼働状況を確認。	
1月19日	タンクパトロールの実施状況の確認	J1タンクエリア(J1東、J1中)	○J1タンクエリアにおけるタンクパトロールの実施状況を確認。	13時05分現在
	廃棄物処理建屋間連絡ダクト滞留水移送状況の確認	廃棄物処理建屋間連絡ダクト	○廃棄物処理建屋間連絡ダクト滞留水のプロセス主建屋への移送作業の実施状況を確認。	
	ろ過水配管からの漏えい状況の確認	乾式キャスク仮保管設備北側道路付近	○1月19日に発生したろ過水移送配管からの漏えい発生現場の状況を確認。	
	K排水路排水口の堰越流状況の確認	免震重要棟集中監視室	○1月18日の降雨によるK排水路排水口の堰の状況を確認。	
1月20日	全面マスクダストフィルタ繰り返し使用に関する状況確認	入退域管理施設	○1月8日から運用を開始したマスクダストフィルタの繰り返し使用に関する外観・汚染確認及び性能試験の実施状況を確認。	11時30分現在
1月21日	海側遮水壁の状況確認	海側遮水壁	○海側遮水壁閉合による地下水位の上昇に伴い周辺のフェーシング面に発生した亀裂・沈下状況及び対策の実施状況を確認。	13時40分現在
	構内車両整備場進入路整備工事の実施状況の確認	構内車両整備場	○構内車両整備場に大型車両を通行可能とするための進入路整備工事の実施状況を確認。	
1月22日	可搬型モニタリングポスト(事務本館南側)の測定状況の確認	事務本館南側	○フェーシング工事に伴い移設した可搬型モニタリングポスト(事務本館南側)の測定状況を確認。	13時05分現在
	フランジ型タンク解体工事の状況確認	H2タンクエリア、H4東タンクエリア	○フランジ型タンク(H2-B6タンク)3段目側板撤去後の状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。