

檜葉駐在現地確認概要(平成28年2月1日～2月5日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
2月1日	サブドレン処理水排水状況の確認	一時貯水タンク、移送設備、バルブユニット、排水口	<ul style="list-style-type: none"> ○集中監視室における排水操作(一時貯水タンクC)を確認。 ○一時貯水タンク出口弁操作状況及び移送設備を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。 	13時30分現在
	サブドレン処理水排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	5・6号機放水口北側	<ul style="list-style-type: none"> ○海水試料採取状況を確認。 	
	構内車両整備場進入路整備工事の状況確認	構内車両整備場	<ul style="list-style-type: none"> ○構内車両整備場への大型車両進入のためのスロープ状進入路整備工事実施状況を確認。 	
2月2日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	<ul style="list-style-type: none"> ○集中監視室における排水操作(グループ3)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。 	13時20分現在
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	<ul style="list-style-type: none"> ○海水試料採取状況を確認。 	
	可搬型モニタリングポスト(事務本館南側)の測定状況の確認	事務本館南側	<ul style="list-style-type: none"> ○フェーシング工事実施後の可搬型モニタリングポスト(事務本館南側)の測定状況を確認。 	
2月3日	海側遮水壁の状況確認	海側遮水壁	<ul style="list-style-type: none"> ○海側遮水壁閉合による地下水水位の上昇に伴い周辺のフェーシング面に発生した亀裂・沈下状況及び対策の実施状況を確認。 	13時25分現在
	フランジ型タンク解体工事の状況確認	H2タンクエリア	<ul style="list-style-type: none"> ○フランジ型タンク(H2-B1タンク)3段目側板の撤去作業の実施状況を確認。 	
2月4日	雑固体廃棄物焼却設備の状況確認	雑固体廃棄物焼却設備	<ul style="list-style-type: none"> ○ホット試験開始前(2月8日開始予定)の雑固体廃棄物焼却設備の状況を確認。 	13時45分現在
2月5日	労働災害防止対策の取組み状況の確認	淡水化処理装置(RO-3)周辺、H5・H6タンクエリア周辺	<ul style="list-style-type: none"> ○労働災害防止対策の取組み状況について各工事現場の状況を確認。 	—

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。