

福島第一原子力発電所 2号機原子炉建屋西側外壁開口工事
に係る状況確認結果について

平成 30 年 5 月 14 日
福島県原子力安全対策課

福島第一原子力発電所 2号機原子炉建屋西側外壁開口工事の進捗状況並びにダスト飛散防止対策を確認するため、平成 30 年 5 月 9 日に廃炉安全監視協議会専門委員による状況確認を実施しましたが、引き続き、本日（5/14）、福島第一原子力発電所周辺市町村担当職員と共に、下記のとおり状況確認を実施しましたので、お知らせいたします。

記

- 1 確認日時 平成 30 年 5 月 14 日（月）10 時 30 分 ～ 15 時 00 分
- 2 確認場所 福島第一原子力発電所 2号機原子炉建屋西側前室
- 3 確認者 いわき市担当職員 3 名、富岡町担当職員 2 名
大熊町担当職員 2 名、双葉町担当職員 1 名
浪江町担当職員 2 名、福島県原子力安全対策課 主幹、
福島県原子力安全対策課職員 5 名
- 4 確認内容 2号機原子炉建屋西側外壁開口工事進捗状況
ダスト飛散防止対策（前室、換気設備、前室外周部のダスト測定等）
- 5 確認結果



- ① 工事進捗の説明や質疑応答を実施している様子



② 2号機原子炉建屋西側前室内で開口設置部を確認している状況。開口設置工事の進捗状況や前室の構造を確認した。



③ 2号機原子炉建屋西側前室の下のフロアに設置された前室内の循環換気設備配管等を確認している様子

以上