


## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
令和4年5月31日（火）
- 2 確認箇所  
仮設集積場所⑤（第二土捨て場南東側）、⑧（第二土捨て場南西側）、  
⑭（一時保管エリアH南側）、⑰（第二土捨て場北側）
- 3 確認項目  
仮設集積場所における廃棄物の管理状況
- 4 確認結果の概要

5月19日に引き続き、今回は構内北西側の第二土捨て場及びその周辺の仮設集積場所の現況を確認した。（図1）（前回確認：[令和3年11月5日](#)）

- ・仮設集積場所⑤（第二土捨て場南東側）にはコンテナや金属くず等が、仮設集積場所⑧（第二土捨て場南西側）にはコンテナが、仮設集積場所⑭（一時保管エリアH南側）には木くずが、仮設集積場所⑰（第二土捨て場北側）にはコンテナやドラム缶等が保管されており、可燃物を保管しているエリアの近くには消火器が設置されていた。（写真1）
- ・いずれの仮設集積場所もロープや単管バリケードで区画されており、仮設集積場所である旨の表示及び立入制限や空間放射線量率の測定結果を示す表示が掲出されていた。（写真2）



（図1） 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真 1-1)  
 仮設集積場所⑤の状況  
 (西側から撮影)



(写真 1-2)  
 仮設集積場所⑧の状況  
 (西側から撮影)




(写真 1-3)  
 仮設集積場所⑭の状況  
 (南東側から撮影)



(写真 1-4)  
 仮設集積場所⑲の状況①  
 (エリア北側を北西側から撮影)



(写真 1 - 5)  
仮設集積場所⑱の状況②  
(エリア南側を南西側から撮影)



(写真 2)  
仮設集積場所の表示の例  
(仮設集積場所⑧を南側から撮影)

## 5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。