

ALPS 処理水希釈放出設備 現地確認結果 報告書(概要)

確認年月日	令和4年10月5日(水)	確認目的	工事の進捗、安全対策等
確認箇所	K4タンクエリア		
確認設備	<input checked="" type="checkbox"/> 測定・確認用設備	<input type="checkbox"/> 移送設備	<input type="checkbox"/> 希釈設備
			□ その他
			<p>測定・確認用設備の一部である循環配管の設置工事が行われていることから状況を確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 配管と配管サポートの設置が進捗し、一部の配管の融着作業が進められていた。(写真1) 配管は配管サポートに据え付けられていたが、Uボルトで固定されているもの、ひもで仮固定されているもの、固定せず据え置いているものがあった。(写真2) タンク同士の連結配管は、主に「配管が連結し、保温材が取り外されているもの」「配管が連結し、保温材が巻かれているもの」「連結管が取り外されているもの」の3つの状態となっていた。(写真3) エリアの北東部では、配管等を設置するための基礎工事が行われていた。
確認結果			
	(写真1) 配管の融着作業の状況		(写真2-1) 配管サポートへの据付状況
	(写真2-2) 配管サポートへの据付状況		(写真3-1) 連結配管（保温材無し）
	(写真3-2) 連結配管（保温材有り）		(写真3-3) 連結配管（取り外されているもの）