

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和6年2月7日（水）

2 確認箇所

高温焼却炉建屋東側


3 確認項目

高温焼却炉建屋東側壁面からの水の漏えいについて

4 確認結果の概要

2月7日、東京電力より高温焼却炉建屋（以下「HTI建屋」という。）東側壁面の地上高さ5mに設置している第二セシウム吸着装置のベント口から水の漏えいがあったとの連絡があったため、現地の状況を確認した。（図1）


- ・ HTI建屋東側壁面配管（ベント口）からの水の漏えいはなかった。（写真1）（写真2）
- ・ 漏えい範囲は汚染されていることが分かるように区画されており、立入禁止の表示がなされていた。（写真3）
- ・ ベント口下部の周辺の地面は、ゴムシートもしくは鉄板が敷設されていたが、ところどころ水溜まりがあった。（写真4）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)
HTI 建屋東面とベントロの状況
(北東から撮影)



(写真2)
HTI 建屋東面とベントロ (矢印) の
状況 (南から撮影)



(写真3)
ベントロ (矢印) と漏えい範囲の状
況 (南から撮影)



(写真4)
漏えい範囲の状況

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。