


福島第一原子力発電所の現状について

資料3-3-1
平成26年9月9日
東京電力株式会社

(1) 護岸エリアの汚染状況と対策の進捗

- 護岸付近の地下水観測孔や発電所港湾内の水の分析結果から、汚染水が海に流出していることを確認いたしました(平成25年7月)。
- 汚染水の現状を踏まえ「抜本対策」と「緊急対策」をあわせて実施します。また、引き続きモニタリングを行います。

敷地内地下水のモニタリング状況



＜水質測定結果(抜粹)：括弧内は採取日日>
(単位: ベクレル/リットル NDは検出限界未満)


No. 0-1	セシウム137: 58(8/10) 全ベータ : 170(8/10) トリチウム : 3, 200(8/10)
No. 0-2	セシウム137: ND(8/10) 全ベータ : ND(8/10) トリチウム : 630(8/10)
No. 1-8	セシウム137: 25(8/11) 全ベータ : 15, 000(8/11) トリチウム : 14, 000(8/11)
No. 2-6	セシウム137: 0, 50(8/14) 全ベータ : 2, 200(8/14) トリチウム : 930(8/12)
No. 3-4	セシウム137: 13(8/13) 全ベータ : 46(8/13) トリチウム : ND(8/6)

ウエルポイントくみ上げ水
セシウム137: ND(8/13)
全ベータ : 110, 000(8/13)
トリチウム : 8, 300(8/10)

【参考】法令告示濃度基準・ベクレル/リットル
・セシウム137 : 90


1-2号機間・2-3号機間の地下水の値は、海側に行くにつれて減少していると考えています。
地盤改良等の対策効果が現れていると考えています。

地盤改良工事の進捗状況



(2) 海域モニタリングの状況

港湾内（シルトフェンス外側）・港湾境界付近・周辺海域の海水中濃度はほぼ検出限界値未満で影響は限定的です。また、前回ご報告時と比べ、有意な変動は見られません。



○港湾境界付近・港湾外近傍における海域モニタリング地点

