

## 福島第一原子力発電所 2号機原子炉建屋西側外壁開口工事 に係る状況確認結果について

平成 30 年 5 月 9 日  
福島県原子力安全対策課

福島第一原子力発電所 2号機原子炉建屋西側外壁開口工事の進捗状況並びにダスト飛散防止対策を確認するため、下記のとおり状況確認を実施しましたので、お知らせいたします。

### 記

- 1 確認日時 平成 30 年 5 月 9 日（水） 10 時 30 分 ～ 15 時 00 分
- 2 確認場所 福島第一原子力発電所 2号機原子炉建屋西側前室
- 3 確認者 専門委員 6 名、福島県危機管理部長、福島県原子力安全対策課長  
福島県原子力安全対策課職員 4 名
- 4 確認内容 2号機原子炉建屋西側外壁開口工事進捗状況  
ダスト飛散防止対策（前室、換気設備、前室外周部のダスト測定等）
- 5 確認結果



① 2号機原子炉建屋西側前室の外観



- ② 2号機原子炉建屋西側前室内で開口設置部を確認している状況。開口設置工事の進捗状況や前室の構造、前室内の循環換気設備等を確認した。



- ③ 2号機原子炉建屋西側前室内の開口設置部。壁を解体するためのコア削孔工事がほぼ終了していた。

以上