

福島県楡葉町駐在福島第一原子力発電所現地確認結果 報告書

1 日時

令和4年8月12日（金） 9：40～11：50

2 確認箇所

高温焼却炉建屋、サイトバンカ建屋、共用プール建屋周辺


3 確認項目

令和4年3月16日福島県沖地震により地盤沈下が確認された各建屋周辺の復旧状況

4 確認結果の概要

令和4年3月16日に発生した福島県沖地震により各建屋周辺に地盤沈下や亀裂が確認されたことから、それらの復旧状況を確認した。

- ・ サイトバンカ建屋大物搬入口では、地盤沈下した範囲のアスファルトが除去され、鉄板及び砂利が敷かれて路面が地均しされていた。（写真1）
- ・ 高温焼却炉建屋南側では、地盤沈下した部分のアスファルトが除去され、舗装されていた。（写真2、3）
- ・ 共用プール建屋大物搬入口前の道路では、地盤沈下した部分（マンホール西側）のアスファルトが除去され、鉄板が敷かれていた。（写真4）



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1) サイトバンカ建屋大物搬入口の状況



(写真2) 高温焼却炉建屋南側（西側から撮影）



(写真3) 高温焼却炉建屋南側（北側から撮影）



(写真4) 共用プール建屋大物搬入口前道路状況（南東から撮影）

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。