

1 概要

施設名称	受入・分別施設及び土壌貯蔵施設(双葉②工区1,2期)	調査日	令和2年12月3日
------	----------------------------	-----	-----------

2 調査事項(中間貯蔵施設に係る指針の規定事項)

受入・分別施設

調査事項	適	不適	特記事項
一 受入・分別の方法	■	□	
二 施設保有水漏出による公共の水域等汚染防止措置	■	□	
三 空間線量率(測定・記録)(施設の周囲)→1回／7日以上	■	□	
四 火災発生防止措置、消火設備整備	■	□	
五 施設内を定期的に点検、飛散、流出、漏出のおそれがある場合、速やかに受入中止・回復措置	■	□	
六 ねずみ・蚊・はえ・その他の害虫の発生防止	■	□	

土壌貯蔵施設

調査事項	適	不適	特記事項
一 貯蔵の方法	■	□	
二 浸出水漏出による公共の水域等汚染防止措置	■	□	
三 1日の埋立作業を終了する場合の措置	■	□	
四 埋立を終了する場合の措置	□	□	該当なし
五 空間線量率(測定・記録)(施設の周囲)→1回／7日以上(埋立終了後→1回／月以上)	■	□	
六 通気装置設置による貯蔵地発生ガスの排除	■	□	
七 火災発生防止措置、消火設備整備	■	□	
八 施設内を定期的に点検、飛散、流出、漏出のおそれがある場合、速やかに回復措置	■	□	
九 ねずみ・蚊・はえ・その他の害虫の発生防止	■	□	

3 施設の状況

	
受入・分別施設での除去土壌等の受入状況 輸送車両のフレコンバッグが、重機により搬入ベルトコンベア上に載せられていた。	受入・分別施設での分別処理状況 事故防止対策として、ベルトコンベアには保護ネットが掛けられていた。



ベルトコンベアによる除去土壤の運搬状況
飛散防止対策として、ベルトコンベアは鉄板で
覆われていた。

土壤貯蔵施設での埋立状況
重機による転圧が行われ、飛散防止対策が
図られていた。