

東京電力㈱福島第一原子力発電所状況確認実施細目

確 認 員					
福島県原子力行政連絡調整会議専門委員：岡嶋成晃、長谷川雅幸 福島県生活環境部原子力安全対策課：小山吉弘課長、片寄久巳主幹、齋藤史紀主査 福島県原子力センター：阿部幸雄主任主査 大熊町企画調整課：佐藤孝信主事 双葉町企画課：平岩邦弘係長、志賀寿三主査					
立 会 者					
富岡町生活環境課：佐藤邦春原子力安全対策係長					
状 況 確 認 日 程	平成22年10月7日(木)				
9:00～9:10	プロジェクトチーム挨拶・所長挨拶、構成員紹介・出席者紹介、現地確認趣旨説明、現地確認スケジュール説明等				
9:10～9:40	○高圧注水系機能検査の概要説明 ○3号機におけるMOX燃料使用での安全監視状況の情報提供（最小限界出力比、燃料集合体最大線出力密度）データの確認（書類確認）				
【 全 体 質 疑 】					
9:40～11:30	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">1 班（現場確認）</th> <th style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">2 班（現場確認）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> ○情報提供（最小限界出力比、燃料集合体最大線出力密度）データの確認 ○3号機における高圧注水系機能検査の状況確認 </td> <td style="padding: 5px;"> ○原子炉水サンプリングの状況確認 ○排ガス放射線モニタの状況確認 ○原子炉水分析所(ホットラボ)確認（参考） </td> </tr> </tbody> </table>	1 班（現場確認）	2 班（現場確認）	○情報提供（最小限界出力比、燃料集合体最大線出力密度）データの確認 ○3号機における高圧注水系機能検査の状況確認	○原子炉水サンプリングの状況確認 ○排ガス放射線モニタの状況確認 ○原子炉水分析所(ホットラボ)確認（参考）
1 班（現場確認）	2 班（現場確認）				
○情報提供（最小限界出力比、燃料集合体最大線出力密度）データの確認 ○3号機における高圧注水系機能検査の状況確認	○原子炉水サンプリングの状況確認 ○排ガス放射線モニタの状況確認 ○原子炉水分析所(ホットラボ)確認（参考）				
11:30～11:45	【 全 体 質 疑 】				
11:45～12:00	調 査 終 了 挨 拶				
12:00～12:10	サービスホールに移動				
12:10～12:30	【 ぶ ら 下 が り 】				