

# 東京電力(株)福島第一原子力発電所の状況確認実施要領

福 島 県  
大熊町・双葉町

## 1 目 的

「原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定」第9条の規定に基づき、福島第一原子力発電所の状況確認を実施する。

## 2 確認日時

平成23年1月19日(木) 午前10時30分から 福島第一原子力発電所

## 3 確認項目

- (1) 営業運転開始後、第1回目の制御棒パターン調整の実施状況について（現場確認）
- (2) MOX燃料の安全監視情報に係る測定・監視状況の確認について（現場確認）

## 4 確認機関・確認員

福島県生活環境部原子力安全対策課（課長ほか）  
福島県原子力センター  
大熊町  
双葉町  
楢葉町（オブザーバー参加）  
富岡町（オブザーバー参加）