

# 福島第一原子力発電所4号機使用済燃料プールからの 燃料取出しに係る現地調査結果について

平成25年11月19日  
福島県原子力安全対策課


- 1 調査日時 平成25年11月19日(火) 11時25分 ~ 13時30分
- 2 調査場所 福島第一原子力発電所4号機
- 3 調査内容 使用済燃料プールからの燃料取出し作業
- 4 調査結果



1 キャスクに燃料集合体を装填している状況



2 燃料取扱機の遠景



3 水中カメラの吊り上げ





4 燃料をつかむ状況