

第54回（平成29年4月28日開催）廃炉安全監視協議会写真  
（場所：福島第一原子力発電所）

1. 現場確認



地下貯水槽外観（砕石が盛られている箇所の下に地下貯水槽が設置されている）



地下貯水槽の漏えい監視用地下水観測孔



1/2号機開閉所付近から建屋外観を確認している様子



1号機原子炉建屋外観（最上階のガレキ撤去に向けて防風シートの設置が行われる予定）



2号機原子炉建屋外観（開口設置作業用の前室が設置されていた。）



3号機原子炉建屋外観（使用済燃料取り出し用カバー設置工事が進捗していた。）



廃棄物関連設備の建設予定地（造成作業が進んでいた。）



機動的対応時に使用する消防車等（適切に配置されていることを確認した。）

## 2. 説明、質疑応答時の様子



小野危機管理部長からの挨拶