

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年4月27日～4月30日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
4月27日	平成27年度第1回福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会の現地調査			
4月28日	構内線量率モニタ設置状況の確認	免震重要棟、側溝放射線モニタ付近	<a href="#">○構内線量率モニタの設置状況及び大型ディスプレイによるリアルタイム表示状況を確認。</a>	13時30分現在
	K排水路移送ポンプ電源切替工事の状況確認	K排水路排水口	○K排水路移送ポンプの本設電源への切替及び監視カメラ設	
	陸側遮水壁試験凍結の確認	免震重要棟	<a href="#">○陸側遮水壁試験凍結の実施方法を確認。</a>	
4月30日	陸側遮水壁試験凍結開始状況の確認	凍土遮水壁凍結プラント、陸側遮水壁試験凍結箇所(第8ブロック)	<a href="#">○陸側遮水壁試験凍結開始状況及び試験凍結箇所3箇所(第8ブロック)の現場状況を確認。</a>	13時45分現在
	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク	<a href="#">○集中監視室における排水操作(グループ1)を確認。</a> <a href="#">○一時貯留タンク移送ライン状況を確認。</a>	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。