

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年5月11日～5月15日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
5月11日	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の汚染源撤去作業状況の確認	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上	<a href="#">○2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の仕上げ防水工事の実施状況を確認。</a>	14時15分現在
	H3タンクエリアにおけるRO濃縮水漏えい対応状況の確認	H3タンクエリア	<a href="#">○H3-B2タンク基礎部にじみ箇所の現場対応状況を確認。</a>	
	H4タンクエリア西側における汚染土壌撤去作業状況の確認	H4タンクエリア	<a href="#">○H4タンクエリア西側における汚染土壌撤去作業及びフェーシング準備作業の実施状況を確認。</a>	
5月12日	共用プール建屋付近における漏えいの状況確認	共用プール建屋付近	<a href="#">○共用プール建屋近傍に配管されているホースからの漏えい現場状況を確認。</a>	10時30分現在
	覆土式一時保管施設(Lエリア)第3槽増設工事の状況確認	覆土式一時保管施設(Lエリア)	<a href="#">○覆土式一時保管施設(Lエリア)第3槽増設工事の完了状況を確認。</a>	
5月13日	吸着塔一時保管施設(第二施設)の高性能容器(HIC)点検実施状況の確認	吸着塔一時保管施設(第二施設)	<a href="#">○5月9日から開始された高性能容器(HIC)の全数点検の実施状況を確認。</a>	13時15分現在
	4m盤のウェルポイント設備変更工事の状況確認	4m盤ウェルポイント設備	<a href="#">○4m盤のウェルポイント設備変更工事の進捗状況を確認。</a>	
5月14日	J5タンクエリア連結配管の状況確認	J5タンクエリア	<a href="#">○J5タンクエリア連結配管のベント弁及びドレン弁の閉止措置の実施状況を確認。</a>	13時20分現在
	J4タンクエリア連結配管の状況確認	J4タンクエリア	<a href="#">○J4タンクエリア連結配管外側への仮堰の設置状況を確認。</a>	
	2号機海水配管トレンチ閉塞工事状況の確認	2号機海水配管トレンチ立坑D	<a href="#">○2号機海水配管トレンチ立坑D南へのキャッピング材充填作業の実施状況を確認。</a>	
	陸側遮水壁試験凍結状況の確認	免震重要棟集中監視室	○陸側遮水壁試験凍結による測温管温度の測定状況を確認。	
5月15日	1号機原子炉建屋カバー内飛散防止剤散布状況の確認	免震重要棟、1・2号機開閉所前、構内ダストモニタ	<a href="#">○1号機原子炉建屋カバー内飛散防止剤散布作業実施状況及び構内ダストモニタ稼働状況を確認。</a>	9時15分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。