

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年5月18日～5月22日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
5月18日	仮設危機体感施設の状況確認	仮設危機体感施設	○仮設危機体感施設を使用した危険体感教育の実施状況を確認。	11時50分現在
5月19日	B・C排水路側溝放射線モニタ高高警報発生事象に伴う対策実施状況の確認	排水路ゲート(B-1、C-1、BC-1)	○排水路ゲートへの照明灯の設置状況等を確認。	13時30分現在
	吸着塔一時保管施設北側周辺の掘削工事状況の確認	吸着塔一時保管施設(第一施設～第三施設)北側周辺	○吸着塔一時保管施設北側周辺の側溝設置工事の実施状況を確認。	
	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の汚染源撤去作業状況の確認	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上	○2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の汚染源撤去作業の進捗状況を確認。	
5月20日	1号機原子炉建屋カバー内飛散防止剤散布状況の確認	免震重要棟リモート操作室	○1号機原子炉建屋カバー内への飛散防止剤の散布作業状況を確認。	13時40分現在
	地下貯水槽漏えいに伴う汚染土壌回収状況の確認	地下貯水槽No.1	○地下貯水槽No.1側面の汚染土壌の回収工事の実施状況を確認。	
5月21日	1・2号機排気筒の状況確認	1・2号機排気筒	○望遠カメラを使用した1・2号機排気筒の破損箇所の状況を確認。	13時45分現在
	Eタンクエリアにおける外周堰の状況確認	Eタンクエリア	○Eタンクエリアにおける外周堰の状況を確認。	
5月22日	1号機原子炉建屋カバー解体作業実施状況の確認	免震重要棟リモート操作室	○1号機原子炉建屋カバー解体作業の準備状況を確認。	13時45分現在
	5号機燃料移動作業の実施状況確認	5号機原子炉建屋	○5号機燃料移動作業の実施状況を確認。	
	H2タンクエリアにおける内外周堰等の状況確認	H2タンクエリア	○H2タンクエリアフランジ型タンク解体作業の準備作業状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。