

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年7月27日～7月31日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
7月27日	フランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア、H1東タンクエリア	<a href="#">○フランジ型タンク(H1東-A2タンク)3段目側板撤去後の状況を確認。</a>	13時15分現在
	過去の汚染水漏えい箇所における汚染土壌の回収・フェーシング状況の確認	H4タンクエリア、H5タンクエリア、H6タンクエリア	<a href="#">○過去に汚染水漏えいがあった箇所(9箇所)における高線量箇所(7箇所)の汚染土壌回収及びフェーシング実施状況を確認。</a>	
	1号機原子炉建屋大物搬入口防風カーテン設置状況の確認	1号機原子炉建屋大物搬入口	<a href="#">○1号機原子炉建屋大物搬入口の防風カーテンの設置状況を確認。</a>	
7月28日	1号機原子炉建屋カバー解体作業の状況確認	1・2号機開閉所前	<a href="#">○1号機原子炉建屋カバー(南3屋根パネル)解体作業の実施状況を確認。</a>	11時55分現在
	既設ALPS建屋西側における白煙発生箇所の状況確認	既設ALPS建屋西側	<a href="#">○7月28日に発生した既設ALPS建屋西側におけるエフレックス管からの白煙発生箇所の状況を確認。</a>	
7月29日	J2及びJ3タンクエリアのタンク設置状況の確認	J2タンクエリア、J3タンクエリア	<a href="#">○J2及びJ3タンクエリアのタンク設置工事の進捗状況を確認。</a>	13時30分現在
	フランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア、H1東タンクエリア	<a href="#">○フランジ型タンク(H1東-A2タンク)2段目側板撤去後の状況を確認。</a>	
	1号機原子炉建屋カバー解体作業の状況確認	1・2号機開閉所前	<a href="#">○1号機原子炉建屋カバー(南3屋根パネル)解体撤去後の状況を確認。</a>	
7月30日	2号機及び3号機PCVガス管理システムの状況確認	2号機タービン建屋、3号機タービン建屋	<a href="#">○2号機及び3号機PCVガス管理システムの運用状況を確認。</a>	14時10分現在
	フランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア、H1東タンクエリア	<a href="#">○フランジ型タンク(H2-A6タンク)4段目側板撤去後の状況を確認。</a>	
7月31日	労働環境改善に関する協力企業との意見交換会の開催状況確認	新事務棟	○月に一度開催されている労働環境改善に関する協力企業との意見交換会の開催状況を確認。	10時20分現在
	1号機原子炉建屋カバー解体作業の状況確認	専用港物揚場	<a href="#">○7月28日に取り外された1号機原子炉建屋カバー(南3屋根パネル)の保管状況を確認。</a>	
	フランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア、H1東タンクエリア	<a href="#">○フランジ型タンク(H1東-A2タンク)撤去後の状況を確認。</a>	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。