

檜葉駐在現地確認概要(平成27年9月24日～9月25日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
9月24日	K排水路監視強化対策の状況確認	免震重要棟集中監視室	OK排水路移送ポンプ運転監視システムの運用状況を確認。	13時40分現在
	海側遮水壁工事の状況確認	海側遮水壁	○海側遮水壁工事の鋼管矢板の打設状況(9月22日打設完了)を確認。	
	K1北タンクエリア本堰設置状況の確認	K1北タンクエリア	○K1北タンクエリアの本堰(コンクリート製)の設置状況を確認。	
9月25日	淡水化装置(RO3-3)溶接部ピンホールからの漏えいに関する調査状況の確認	淡水化装置(RO3-1~4、RO2-4~5)	○8月12日に発生した淡水化装置(RO3-3)溶接部ピンホールからの漏えいに関する原因調査及び水平展開の実施状況を確認。	14時30分現在
	人身災害発生を踏まえた事例検討会及び重機総点検実施状況の確認	専用港物揚場、定検資材倉庫	○8月8日に発生した人身災害を受けて実施された重機総点検による是正措置の実施状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。