

檜葉駐在現地確認概要(平成27年10月1日～10月2日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
10月1日	集中廃棄物処理施設排気筒ドレンサンプピットの状況確認	集中廃棄物処理施設排気筒ドレンサンプピット	○集中廃棄物処理施設排気筒ドレンサンプピットの状況及びピット内溜まり水の放射能測定状況を確認。	13時10分現在
	5号機使用済燃料プールのプールゲートパッキン交換状況の確認	5号機原子炉建屋	○5号機使用済燃料プールから引き上げられたプールゲートのパッキン交換作業の状況を確認。	
	人身災害発生を踏まえた事例検討会及び重機総点検実施状況の確認	新事務棟駐車場	○8月8日に発生した人身災害を受けて実施された重機総点検による是正措置の実施状況を確認。	
10月2日	サブドレン処理水排水状況の確認	一時貯水タンク、移送設備、バルブユニット、排水口	○集中監視室における排水操作(一時貯水タンクA)を確認。 ○一時貯水タンク出口弁操作状況及び移送設備を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。	13時35分現在
	サブドレン処理水排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	5・6号機放水口北側	○海水試料採取状況を確認。	
	1～4号機山側法面フェーシング状況の確認	1～4号機山側法面	○1～4号機山側法面のフェーシング工事の進捗状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。