

檜葉駐在現地確認概要(平成27年12月28日)

| 確認日 | 確認目的 | 確認箇所 | 確認状況 | プラント関連 パラメータ |
|--------|----------------------------|-----------|--|--------------------------|
| 12月28日 | H1東タンクエリア基礎撤去 工事の状況確認 | H1東タンクエリア | ○H1東タンクエリアフランジ型タンク撤去後の基礎撤去工事 の進捗状況を確認。 | 13時10分現在 |
| | フランジ型タンク解体工事の 状況確認 | H2タンクエリア | ○H2北タンクエリアフランジ型タンクの解体撤去の完了状況 を確認。 | |
| | H2タンクエリアブルータンク の移設状況の確認 | H2タンクエリア | ○H2タンクエリアブルータンクの移設作業の進捗状況を確認。 。 | |
| | J7タンクエリア設置工事の 状況確認 | J7タンクエリア | ○J7タンクエリア設置工事の進捗状況を確認。 | |

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。