

櫛葉駐在現地確認概要(平成28年2月8日～2月12日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
2月8日	5号機原子炉閉鎖状況の確認	5号機原子炉建屋	○5号機原子炉圧力容器蓋取り付け作業の実施状況を確認。	13時10分現在
	護岸地下水観測孔の状況確認	護岸地下水観測孔(No.1-12、1-16、1-17)	○2月2日採取分の地下水から過去最高値(Cs-134: 220Bq/L、Cs-137: 1,000Bq/L)を検出した護岸地下水観測孔No.1-17の設置状況を確認。	
2月9日	サブドレン他浄化装置2系列化の状況確認	免震重要棟	○サブドレン他浄化装置の2系列化に関する今後の計画について確認。	13時50分現在
	構内車両整備場進入路の整備状況の確認	構内車両整備場	○構内車両整備場への大型車両進入のためのスロープ状進入路の完成状況を確認。	
	フランジ型タンク解体工事の状況確認	H4東タンクエリア	○フランジ型タンク(H4東-A5タンク)の撤去作業の実施状況を確認。	
2月10日	J8タンクエリアの設置状況の確認	J8タンクエリア	○J8タンクエリアのタンク設置作業の進捗状況を確認。	13時05分現在
	J7タンクエリアの設置状況の確認	J7タンクエリア	○J7タンクエリアのタンク設置作業の進捗状況を確認。	
	J4タンクエリアの設置状況の確認	J4タンクエリア	○J4タンクエリアに追加設置されたJ4-Lタンク群(5基)の設置状況を確認。	
2月12日	海側遮水壁の状況確認	海側遮水壁	○海側遮水壁閉合後の4号機タービン建屋東側の割栗石による埋め立て状況を確認。	13時05分現在
	3号機高台炉注水ラインの対応状況の確認	2号機海水配管トレンチ立坑A付近	○3号機高台炉注水ラインの凍結防止用保温ヒーターの設置状況を確認。	
	4号機使用済燃料プール代替冷却系ポンプ自動停止事象の原因調査状況の確認	免震重要棟	○2月9日に発生した4号機使用済燃料プール代替冷却系一次系ポンプ(B)自動停止の原因調査状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。