

檜葉駐在現地確認概要(平成28年3月14日～3月18日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
3月14日	地下貯水槽観測孔サンプリング作業の状況確認	地下貯水槽観測孔(A-11～A-17)	○地下貯水槽観測孔からの地下水サンプリング作業の実施状況を確認。	11時35分現在
	全面マスク洗浄作業の状況確認	入退域管理施設	○ノロウイルス対策として実施している次亜塩素酸水による全面マスク洗浄作業の実施状況を確認。	
3月15日	多重災害発生時の救急医療体制の確認	免震重要棟	○平成26年11月7日に発生した人身災害における課題を踏まえた多数傷病者発生時の対策実施状況を確認。	11時20分現在
	4,000トンノッチタンク群移設作業の状況確認	4,000トンノッチタンク群エリア(1,000トンノッチタンク群エリア、3,000トンノッチタンク群エリア)	○4,000トンノッチタンク群の移設作業の実施状況を確認。	
3月16日	伐採木(枝葉)チップ化作業の状況確認	ガレキ・伐採木一時保管エリア(Gエリア)	○伐採木(枝葉)チップ化作業開始前の準備状況を確認。	13時30分現在
	覆土式一時保管施設(第3槽、第4槽)の状況確認	覆土式一時保管施設(第3槽、第4槽)	○覆土式一時保管施設第3槽の遮水シート設置工事及び第4槽の設置工事の進捗状況を確認。	
3月17日	雑固体廃棄物焼却設備排気筒モニタフィルター交換作業状況の確認	雑固体廃棄物焼却設備	○雑固体廃棄物焼却設備排気筒モニタのダストフィルター及びヨウ素フィルターの交換作業の実施状況を確認。	13時5分現在
3月18日	構内線量率モニタ設置状況の確認	正門警備所、登録センター、1・2号機法面、旧5・6号機出入管理所前、雑固体廃棄物焼却設備	○86箇所に設置されている構内線量率モニタの設置状況(5箇所)を確認。	13時35分現在
	構内ダストモニタ更新状況の確認	正門警備所、登録センター、1・2号機法面、旧5・6号機出入管理所前	○10箇所に設置されている構内ダストモニタの更新状況(4箇所)を確認。	
	雑固体廃棄物焼却設備の運転状況確認	雑固体廃棄物焼却設備	○3月18日から焼却運転が開始された雑固体廃棄物処理設備の運転状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。