

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第4回)結果

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去実施済み(調査日時点)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)																	備考	
						正門			昇降口			校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値												
						積雪 (cm)	前回 調査結果 (平均値)	積雪 (cm)	前回 調査結果 (平均値)	① 中央	積雪 (cm)	②	積雪 (cm)	③	積雪 (cm)	④	積雪 (cm)	⑤	積雪 (cm)	平均値	前回 調査結果 (平均値)	表土除去 実施状況		
1271	会津坂下町	保育園	ばんげ保育所	3月14日	50cm	0.15	-	0.17	0.12	-	0.15	0.09	3	0.07	20	0.14	5	0.15	20	0.08	5	0.11	0.14	○
					1m	/	-	/	/	-	/	0.08	3	/	-	/	-	/	-	/	-	0.08	0.14	○
1272	会津坂下町	保育園	えくぼ遊育園	3月14日	50cm	0.17	-	0.23	0.15	-	0.20	0.13	-	0.13	-	0.12	-	0.15	-	0.15	-	0.14	0.29	○
					1m	/	-	/	/	-	/	0.13	-	/	-	/	-	/	-	/	-	0.13	0.30	○
1273	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立広瀬幼稚園	3月14日	50cm	0.20	-	0.25	0.10	-	0.13	0.14	10	0.20	-	0.14	-	0.22	-	0.17	20	0.17	0.25	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.13	10	/	-	/	-	/	-	/	-	0.13	0.24	
1274	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立金上幼稚園	3月14日	50cm	0.16	-	0.26	0.11	-	0.17	0.22	15	0.22	-	0.25	-	0.25	-	0.27	-	0.24	0.30	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.20	15	/	-	/	-	/	-	/	-	0.20	0.27	
1275	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立坂下幼稚園	3月14日	50cm	0.12	-	0.14	0.11	-	0.12	0.12	20	0.16	-	0.15	-	0.09	30	0.07	40	0.12	0.26	[校庭・園庭等] 北側園庭
					1m	/	-	/	/	-	/	0.11	20	/	-	/	-	/	-	/	-	0.11	0.25	[校庭・園庭等] 南側園庭(道路側)
					50cm	/	-	/	/	-	/	0.16	-	0.14	-	0.19	-	0.17	10	0.17	-	0.17	0.23	[校庭・園庭等] 南側園庭(道路側)
					1m	/	-	/	/	-	/	0.14	-	/	-	/	-	/	-	/	-	0.14	0.24	[校庭・園庭等] 南側園庭(道路側)
1276	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立若宮幼稚園	3月14日	50cm	0.16	-	0.26	0.08	-	0.15	0.18	-	0.18	-	0.09	40	0.09	30	0.18	-	0.14	0.26	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.17	-	/	-	/	-	/	-	/	-	0.17	0.25	
1277	会津坂下町	小学校	会津坂下町立広瀬小学校	3月16日	50cm	0.13	-	0.15	0.12	-	0.12	0.13	2	0.19	2	0.19	2	0.12	2	0.20	2	0.17	0.30	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.13	2	/	-	/	-	/	-	/	-	0.13	0.37	
1278	会津坂下町	小学校	会津坂下町立金上小学校	3月16日	50cm	0.14	-	0.16	0.13	-	0.13	0.29	-	0.27	-	0.29	-	0.29	-	0.20	-	0.27	0.32	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.27	-	/	-	/	-	/	-	/	-	0.27	0.30	
1279	会津坂下町	小学校	会津坂下町立坂下小学校	3月16日	50cm	0.15	-	0.18	0.13	-	0.14	0.16	7	0.10	2	0.16	2	0.13	11	0.15	6	0.14	0.25	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.16	7	/	-	/	-	/	-	/	-	0.16	0.25	
1280	会津坂下町	小学校	会津坂下町立若宮小学校	3月16日	50cm	0.12	-	0.15	0.12	-	0.14	0.07	30	0.10	30	0.09	40	0.07	30	0.10	25	0.09	0.28	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.07	30	/	-	/	-	/	-	/	-	0.07	0.23	
1281	会津坂下町	中学校	会津坂下町立第一中学校	3月21日	1m	0.18	-	0.19	0.14	-	0.16	0.27	-	0.30	-	0.30	-	0.27	-	0.26	-	0.28	0.30	
1282	会津坂下町	中学校	会津坂下町立第二中学校	3月21日	1m	0.13	-	0.19	0.13	-	0.16	0.19	-	0.22	-	0.22	-	0.17	-	0.17	-	0.19	0.23	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第4回)結果

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇…表土除去実施済み(調査日時点)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )																	備考		
						正門			昇降口			校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値													
						50cm or 1m	積雪 (cm)	前回 調査結果 (平均値)	積雪 (cm)	前回 調査結果 (平均値)	① 中央	積雪 (cm)	②	積雪 (cm)	③	積雪 (cm)	④	積雪 (cm)	⑤	積雪 (cm)	平均値	前回 調査結果 (平均値)		表土除去 実施状況	
1283	会津坂下町	高校	会津農林高校	3月21日	1m	0.15	-	0.19	0.14	-	0.15	0.23	-	0.23	-	0.25	-	0.31	-	0.17	-	0.24	0.29		[校庭・園庭等] 校庭
					1m	/	-	/	/	-	/	0.23	-	0.26	-	0.24	-	0.22	-	0.28	-	0.25	0.27		[校庭・園庭等] 野球場
1284	会津坂下町	高校	坂下高校	3月21日	1m	0.21	-	0.22	0.15	-	0.13	0.15	10	0.15	15	0.32	-	0.16	10	0.20	5	0.20	0.31		

※ 前回調査結果(平均値)とは、平成23年9月8日から10月14日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査」における測定値。その他については、備考欄に記載する。