

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第6回)結果
(平成25年7月4日～平成25年7月11日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去実施済(調査日時点) — …表土除去不可
※…一部表土除去実施済(調査日時点)

No.	市町村	種別	施設等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv}/\text{h}$)										素土除去実施状況	備考	
						正門 (施設敷地 入口)		昇降口	前回 調査結果	園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果		
						50cm or 1m	前回 調査結果			① 中央	②	③	④	⑤				
324	会津坂下町	その他	かわらご園	7月9日	50cm	0.12	0.13	0.17	0.16	0.13	0.13	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	—	
					1m	0.12	0.14	0.14	0.16	0.14	0.13	0.17	0.15	0.15	0.15	0.15		
325	会津坂下町	放課後子ども教室	ばんげっ子クラブ(中央・坂下公民館外)	7月9日	50cm	0.13	0.16	0.12	0.12	0.20	0.17	0.18	0.19	0.23	0.19	0.21		
					1m	0.12	0.14	0.12	0.11	0.18	0.16	0.20	0.17	0.21	0.18	0.19		

※「前回調査結果」とは、平成24年12月18日から12月25日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第5回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。