

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第9回)結果
(平成28年9月13日～11月15日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
一・・・表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						敷地入口		玄関		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第9回 調査結果	第8回 調査結果	第9回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果
502	いわき市	その他	いわき育英舎	9月16日	50cm	0.06	/	0.05	/	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	/	○	施設建て替えにより新規調査のため、第8回調査結果無し [園庭等] 遊具側
					1m	0.06	/	0.05	/	0.06	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	/		
					50cm	/	/	/	/	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	○	[園庭等] グラウンド
					1m	/	/	/	/	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09		
503	いわき市	その他	浜児童相談所	9月14日	50cm	/	/	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.10	○	[敷地入口] 工事中により第8回調査地点と異なるため、調査結果無し
					1m	/	/	0.07	0.08	0.08	0.06	0.08	0.07	0.06	0.07	0.09		
504	いわき市	児童館・児童センター	内郷児童館	9月16日	50cm	0.08	0.06	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.11	0.08	0.09	0.11		[敷地入口][園庭等] 馬場児童遊園と共用
					1m	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.11	0.08	0.09	0.11		
505	いわき市	児童館・児童センター	小名浜児童センター	9月26日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.12	0.10	0.10	0.08	0.09	0.11		
					1m	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.11	0.10	0.11	0.07	0.09	0.10		
506	いわき市	その他	尼子町児童遊園	9月23日	50cm	/	/	/	/	0.08	0.09	0.11	0.12	0.09	0.10	0.11		[敷地入口][玄関] 無し
					1m	/	/	/	/	0.08	0.08	0.10	0.12	0.08	0.09	0.11		
507	いわき市	その他	馬場児童遊園	9月16日	50cm	0.08	0.06	/	/	0.10	0.09	0.09	0.11	0.08	0.09	0.11		[敷地入口][園庭等] 内郷児童館と共用 [玄関] 無し
					1m	0.06	0.07	/	/	0.09	0.09	0.08	0.11	0.08	0.09	0.11		
508	いわき市	その他	五色町児童遊園	9月26日	50cm	/	/	/	/	0.08	0.10	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11		[敷地入口][玄関] 無し
					1m	/	/	/	/	0.08	0.10	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11		

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第9回)結果
(平成28年9月13日～11月15日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
一…表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考
						敷地入口		玄関		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							
						第9回 調査結果	第8回 調査結果	第9回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値		
509	いわき市	その他	下の町児童遊園	9月26日	50cm	/	/	/	/	0.07	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	[敷地入口][玄関]無し
					1m	/	/	/	/	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	
510	いわき市	その他	高田児童遊園	9月26日	50cm	0.06	0.06	/	/	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	[玄関]無し
					1m	0.06	0.08	/	/	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	
511	いわき市	その他	カンガルーひろば	9月23日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.08	/	/	/	/	/	/	/	— [園庭等]無し
					1m	0.08	0.06	0.08	0.08	/	/	/	/	/	/	/	
512	いわき市	放課後児童クラブ	青陽児童育成クラブ	9月26日	50cm	0.10	0.12	0.08	0.09	/	/	/	/	/	/	/	— [園庭等]無し
					1m	0.09	0.10	0.08	0.09	/	/	/	/	/	/	/	
513	いわき市	放課後児童クラブ	アトリエハウス児童クラブ	9月14日	50cm	/	/	0.06	0.07	/	/	/	/	/	/	/	— [敷地入口][園庭等]無し
					1m	/	/	0.06	0.07	/	/	/	/	/	/	/	
514	いわき市	放課後児童クラブ	児童クラブセリオス遊学館	9月15日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.06	0.15	0.08	0.08	0.09	0.08	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.11	0.07	0.08	0.08	0.08	
515	いわき市	放課後児童クラブ	仁井田児童クラブ	9月14日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.08	0.05	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第9回)結果
(平成28年9月13日～11月15日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
一・・・表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						敷地入口		玄関		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第9回 調査結果	第8回 調査結果	第9回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
516	いわき市	放課後児童クラブ	平五小第一・第二児童クラブ	9月21日	50cm	0.07	0.09	0.06	/	0.08	0.07	0.09	0.10	0.07	0.08	0.09	平五小児童育成クラブと平五小児童育成クラブ分室が統合 旧平五小児童育成クラブを使用 [玄関] 第一児童クラブ 施設建替えにより新規調査地点のため、第8回調査結果無し		
					1m	0.07	0.09	0.07	/	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09			
					50cm	/	/	0.06	/	/	/	/	/	/	/	/		/	
					1m	/	/	0.05	/	/	/	/	/	/	/	/		/	
517	いわき市	放課後児童クラブ	勿来幼稚園小学生クラブ	9月14日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.05	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	[園庭等] 駐車場		
					1m	0.05	0.06	0.05	0.07	0.06	0.05	0.05	0.07	0.05	0.06	0.06			
518	いわき市	放課後児童クラブ	エンジェルキッズ学童クラブ	9月15日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09			
					1m	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08			
519	いわき市	放課後児童クラブ	れいめい kids factory 第一・第二	9月15日	50cm	0.09	/	0.08	0.10	/	/	/	/	/	/	/	— 第8回施設等名称:れいめい kids factory [敷地入口] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [玄関] 第一 [園庭等] 無し		
					1m	0.08	/	0.08	0.10	/	/	/	/	/	/	/			
					50cm	/	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	[玄関] 第二 新規調査地点のため、第8回調査結果無し	
					1m	/	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
520	いわき市	放課後児童クラブ	あげつち学童保育クラブ	9月23日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.11	0.09	0.11	0.11	0.10	0.09	○ [敷地入口][園庭等] あげつちの丘学童保育クラブと共用		
					1m	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09			
521	いわき市	放課後児童クラブ	あげつちの丘学童保育クラブ	9月23日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.08	0.07	0.11	0.09	0.11	0.11	0.10	0.09	○ [敷地入口][園庭等] あげつち学童保育クラブと共用		
					1m	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09			

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第9回)結果
(平成28年9月13日～11月15日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
—…表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						敷地入口		玄関		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第9回 調査結果	第8回 調査結果	第9回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
522	いわき市	放課後児童クラブ	平四小第1・第2児童クラブ	9月21日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	○	平四小児童クラブと平四小第2児童クラブが統合	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.10			
523	いわき市	放課後児童クラブ	中央台南児童クラブ	9月14日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	○		
					1m	0.07	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10			
524	いわき市	放課後児童クラブ	中央台東第一・第二児童クラブ	9月14日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	0.11	0.08	0.09	0.10	○	中央台東児童クラブと中央台東第二児童クラブが統合 [玄関] 第一児童クラブ	
					1m	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09			
					50cm	/	/	0.08	0.07	/	/	/	/	/	/	/	/	○	[玄関] 第二児童クラブ
					1m	/	/	0.07	0.07	/	/	/	/	/	/	/	/		
525	いわき市	放課後児童クラブ	高久児童クラブ	9月23日	50cm	0.06	/	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.08	○	[敷地入口] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し	
					1m	0.06	/	0.06	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08			
526	いわき市	放課後児童クラブ	わんぱくキッズ児童クラブ	9月15日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	○		
					1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06			
527	いわき市	放課後児童クラブ	青空学童保育クラブ	9月26日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	○		
					1m	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08			
528	いわき市	放課後児童クラブ	小名浜三小児童クラブ	9月26日	50cm	/	/	0.06	0.06	/	/	/	/	/	/	—	[敷地入口][園庭等] 無し		
					1m	/	/	0.06	0.06	/	/	/	/	/	/			/	

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第9回)結果
(平成28年9月13日～11月15日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
一・・・表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						敷地入口		玄関		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第9回 調査結果	第8回 調査結果	第9回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果
529	いわき市	放課後児童クラブ	かしま学童クラブ	9月21日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.10	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	○	
					1m	0.06	0.09	0.07	0.09	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.10		
530	いわき市	放課後児童クラブ	ながさき児童クラブ	9月21日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08		
					1m	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		
531	いわき市	放課後児童クラブ	泉学童クラブ	9月14日	50cm	0.06	0.06	0.05	0.08	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	○	
					1m	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.07		
532	いわき市	放課後児童クラブ	東田放課後児童クラブ	9月14日	50cm	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	○	
					1m	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06		
533	いわき市	放課後児童クラブ	錦児童クラブ	9月26日	50cm	0.06	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	○	
					1m	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05		
534	いわき市	放課後児童クラブ	ちどり児童クラブ	9月14日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.07	0.05	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	○	
					1m	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08		
535	いわき市	放課後児童クラブ	小川学童クラブ	9月16日	50cm	/	/	0.09	0.08	/	/	/	/	/	/	一	[敷地入口] 無し [園庭等] 無し	
					1m	/	/	0.08	0.07	/	/	/	/	/	/			/
536	いわき市	放課後児童クラブ	ピーターパンチャイルドクラブ	9月16日	50cm	0.06	0.08	0.06	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.11	○	
					1m	0.07	0.09	0.06	0.08	0.08	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第9回)結果
(平成28年9月13日～11月15日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
一…表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						敷地入口		玄関		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第9回 調査結果	第8回 調査結果	第9回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果
537	いわき市	放課後児童クラブ	好間二小児童クラブ	9月16日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.11	○	
					1m	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.10		
538	いわき市	その他	東洋学園児童部	9月16日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08		
					1m	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07		
539	いわき市	その他	福島整肢療護園	9月21日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.13	0.11	0.06	0.08	0.09	0.10		
					1m	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.12	0.10	0.07	0.08	0.09	0.09		
540	いわき市	その他	いわき病院	9月23日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.09	/	/	/	/	/	/	/	一	[園庭等]無し
					1m	0.06	0.06	0.07	0.09	/	/	/	/	/	/	/		
541	いわき市	その他	いわき母子訓練センター	9月23日	50cm	/	/	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	○	[敷地入口]無し
					1m	/	/	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07		
542	いわき市	その他	キッズじゃんけんぼん泉	9月14日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.05	/	/	/	/	/	/	/	一	[園庭等]無し
					1m	0.06	0.07	0.05	0.06	/	/	/	/	/	/	/		
543	いわき市	その他	セカンドハウスわくわく	9月26日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	○	
					1m	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10		
544	いわき市	その他	第二子どもの家M・A・Y	9月23日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09		
					1m	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第9回)結果
(平成28年9月13日～11月15日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時) ※…一部表土除去済(調査日時)
一…表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						敷地入口		玄関		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第9回 調査結果	第8回 調査結果	第9回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果
545	いわき市	その他	子どもの家保育園	9月26日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07		
					1m	0.07	0.06	0.07	0.05	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08		
546	いわき市	その他	障害児通所支援チャーム	9月26日	50cm	0.05	0.06	0.05	0.06	/	/	/	/	/	/	/	—	[園庭等] 無し
					1m	0.06	0.05	0.05	0.06	/	/	/	/	/	/	/		
547	いわき市	その他	アルケンII	9月21日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	0.06	0.07	※	
					1m	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07		
548	いわき市	その他	のびっこらんど	9月23日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/	/	—	[園庭等] 無し
					1m	0.07	0.09	0.08	0.08	/	/	/	/	/	/	/		
549	いわき市	その他	障害児通所支援第2チャーム	9月16日	50cm	0.06	0.09	0.06	0.07	/	/	/	/	/	/	/	—	[園庭等] 無し
					1m	0.06	0.10	0.05	0.08	/	/	/	/	/	/	/		
550	いわき市	その他	なないろクレヨン小名浜	9月26日	50cm	0.07	0.06	0.05	0.07	/	/	/	/	/	/	/	—	[敷地入口] ビル入口 [園庭等] 無し
					1m	0.07	0.07	0.06	0.07	/	/	/	/	/	/	/		
551	いわき市	その他	エデンの家	9月21日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.06	/	/	/	/	/	/	/	—	[園庭等] 無し
					1m	0.07	0.07	0.05	0.08	/	/	/	/	/	/	/		
552	いわき市	その他	わくわくキッズ	9月26日	50cm	/	/	0.09	0.08	/	/	/	/	/	/	/	—	[敷地入口][園庭等] 無し
					1m	/	/	0.08	0.08	/	/	/	/	/	/	/		

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第9回)結果
(平成28年9月13日～11月15日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
一・・・表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						敷地入口		玄関		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第9回 調査結果	第8回 調査結果	第9回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果
553	いわき市	その他	障害児通所支援みによん	9月26日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.05	/	/	/	/	/	/	/	一	[園庭等] 無し
					1m	0.07	0.06	0.06	0.06	/	/	/	/	/	/	/		
554	いわき市	放課後児童クラブ	平二小児童育成クラブ	9月23日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	※	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08		
555	いわき市	放課後児童クラブ	すずかけ第一・第二学童クラブ	9月23日	50cm	0.08	0.09	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	○	すずかけ第一学童クラブとすずかけ第二学童クラブが統合
					1m	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	0.06	0.06	0.09	0.07	0.07		
556	いわき市	放課後児童クラブ	郷ヶ丘児童クラブ	9月21日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11	0.08	0.08	0.07	0.09	0.10		[敷地入口][園庭等] 郷ヶ丘のびのび児童クラブと共用
					1m	0.05	0.08	0.08	0.10	0.08	0.11	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09		
557	いわき市	放課後児童クラブ	郷ヶ丘のびのび児童クラブ	9月21日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.11	0.08	0.08	0.07	0.09	0.10		[敷地入口][園庭等] 郷ヶ丘児童クラブと共用
					1m	0.05	0.08	0.08	0.08	0.08	0.11	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09		
558	いわき市	放課後児童クラブ	中央台児童クラブ	9月14日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09		
					1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09		
559	いわき市	放課後児童クラブ	月影児童クラブ	9月26日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	○	
					1m	0.07	0.09	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09		
560	いわき市	放課後児童クラブ	小名浜東学童クラブ	9月26日	50cm	0.06	0.08	0.06	0.09	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08		
					1m	0.07	0.07	0.06	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第9回)結果
(平成28年9月13日～11月15日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
一…表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						敷地入口		玄関		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第9回 調査結果	第8回 調査結果	第9回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果
561	いわき市	放課後児童クラブ	江名かもめ児童クラブ	9月21日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.07	0.07	0.08	0.10	0.07	0.08	0.11	○	
					1m	0.09	0.11	0.09	0.10	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10		
562	いわき市	放課後児童クラブ	きんせい学童クラブ	9月26日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	○	
					1m	0.05	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07		
563	いわき市	放課後児童クラブ	あざみ野幼稚園学童クラブ	9月14日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.07	0.09	0.12	0.08	0.11	0.10	0.10	0.11		
					1m	0.06	0.07	0.06	0.07	0.08	0.10	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10		
564	いわき市	放課後児童クラブ	まこと学童クラブ	9月15日	50cm	0.07	0.10	0.07	0.09	0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	○	
					1m	0.07	0.11	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09		
565	いわき市	放課後児童クラブ	ゆもと児童クラブ	9月15日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.09	○	
					1m	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.05	0.06	0.08		
566	いわき市	放課後児童クラブ	梨花の里児童クラブ	9月16日	50cm	0.07	0.10	0.09	0.10	0.12	0.11	0.09	0.12	0.13	0.11	0.12	○	
					1m	0.08	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.09	0.12	0.11	0.10	0.12		
567	いわき市	放課後児童クラブ	四倉児童クラブ	9月15日	50cm	0.08	0.08	0.08	/	0.12	0.10	0.08	0.11	0.09	0.10	0.10	○	[玄関] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し
					1m	0.07	0.09	0.08	/	0.11	0.09	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10		
568	いわき市	放課後児童クラブ	久之浜児童クラブ	9月15日	50cm	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.14	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	○	
					1m	0.07	0.10	0.08	0.09	0.07	0.13	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第9回)結果
(平成28年9月13日～11月15日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
一・・・表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						敷地入口		玄関		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第9回 調査結果	第8回 調査結果	第9回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果
569	いわき市	その他	チャイルドハウスふくまる	9月15日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.07	/	/	/	/	/	/	/	—	[園庭等] 無し
					1m	0.06	0.06	0.06	0.07	/	/	/	/	/	/	/		
570	いわき市	放課後子ども教室	放課後ふたばっ子学習会(双葉町立幼稚園・小・中学校仮設校舎)	9月26日	50cm	0.06	/	0.05	/	/	/	/	/	/	/	/	—	新規調査のため、第8回調査結果無し [園庭等] 無し
					1m	0.07	/	0.05	/	/	/	/	/	/	/	/		
571	いわき市	その他	放課後等ディサービス事業所光の家	9月21日	50cm	0.09	/	0.07	/	/	/	/	/	/	/	/	—	新規調査のため、第8回調査結果無し [園庭等] 無し
					1m	0.08	/	0.07	/	/	/	/	/	/	/	/		
572	いわき市	児童館・児童センター	こども元気センター	9月26日	50cm	0.07	/	0.07	/	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	/	—	新規調査のため、第8回調査結果無し
					1m	0.07	/	0.08	/	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	/		
573	いわき市	放課後児童クラブ	御殿小児童クラブ	9月16日	50cm	0.08	/	0.07	/	0.08	0.08	0.11	0.12	0.08	0.09	/	—	新規調査のため、第8回調査結果無し
					1m	0.07	/	0.07	/	0.07	0.08	0.10	0.11	0.08	0.09	/		
574	いわき市	放課後児童クラブ	高坂小児童クラブ	9月16日	50cm	0.05	/	0.08	/	0.08	0.10	0.07	0.09	0.09	0.09	/	—	新規調査のため、第8回調査結果無し
					1m	0.06	/	0.08	/	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	/		
575	いわき市	放課後児童クラブ	大浦小児童クラブ	9月15日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.09	0.08	0.12	0.10	0.09	0.10	/	○	新規調査のため、第8回調査結果無し
					1m	0.08	/	0.08	/	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	/		
576	いわき市	放課後児童クラブ	好間三小児童クラブ	9月16日	50cm	0.06	/	0.08	/	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	/	—	新規調査のため、第8回調査結果無し
					1m	0.06	/	0.07	/	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	/		

※ 「第8回調査結果」とは、平成27年9月10日から9月25日に実施した「福島県における児童福祉施設等の環境放射線モニタリング調査結果について」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。