

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント) の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)							備考		
							駐車場						建物入口(屋外) ・登山口等の入口			
							5地点(中央及び4隅)各平均値						第9回調 査結果 (全体 平均値)			
							① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第10回調 査結果	第9回調 査結果		
181	会津美里町	観光施設	中田観音	観音堂 駐車場	8月24日	50cm	/	/	/	/	/	/	0.09	0.10		
						1m	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10		
						50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	/		
						1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	/		
182	会津美里町	観光施設	伊佐須美神社	仮拝殿 駐車場	8月24日	50cm	/	/	/	/	/	/	0.09	0.10		
						1m	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10		
						50cm	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	/		
						1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	/		
183	会津美里町	観光施設	窯の美里いわたて	窯の美里いわたて 駐車場	8月24日	50cm	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09		
						1m	/	/	/	/	/	/	0.09	0.10		
						50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	/		
						1m	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	/		

※「第9回調査結果」とは、平成27年4月8日から4月28日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第9回)結果における測定値。

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(温泉地・市街)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の 名称等	調査月日	高さ50cm 第10回調 査結果	高さ50cm 第9回調 査結果	高さ1m第 10回調査 結果	高さ1m第 9回調査 結果	備考
45	会津美里町	温泉地	高田温泉	あやめの湯	8月25日	0.08	0.07	0.07	0.08	
				駐車場		0.07	0.08	0.07	0.07	
46	会津美里町	温泉地	本郷温泉	湯陶里	8月25日	0.10	0.10	0.09	0.09	
				駐車場(東側)		0.10	0.09	0.09	0.08	
				駐車場(西側)		0.08	0.09	0.07	0.08	
47	会津美里町	温泉地	新鶴温泉	ほっとぴあ新鶴	8月25日	0.11	0.12	0.10	0.11	
				新鶴温泉健康センター		0.09	0.11	0.10	0.10	
				駐車場(東側)		0.11	0.12	0.09	0.12	
				駐車場(西側)		0.09	0.08	0.10	0.08	

※「第9回調査結果」とは、平成27年4月8日から4月28日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第9回)結果における測定値。