

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μ Sv/h)										備考			
						測定高さ 50cm or 1m	駐車場							建物入口(屋外) ・登山口等の入口					
							5地点(中央及び4隅)各平均値					第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果					
① 中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果											
1	福島市	自然	スカイライン	浄土平レストハウス	8月31日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09		0.08		
				浄土平レストハウス駐車場		50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	/	/	/	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	/	/	/	/	/	
				浄土平天文台		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.10	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.09	
				天文台駐車場		50cm	0.10	0.07	0.08	0.11	0.11	0.09	/	/	/	/	/	/	第9回調査時は、積雪により測定不可だったため、調査結果無し
						1m	0.10	0.08	0.09	0.12	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/	
				浄土平ビジターセンター		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.06	0.05	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.05	0.05	
				浄土平ビジターセンター駐車場		50cm	0.08	0.08	0.10	0.06	0.08	0.08	0.06	/	/	/	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	0.07	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.06	/	/	/	/	/	
				不動沢登山口		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.17	0.17	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.14	0.15	
不動沢橋レストハウス	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり					
	1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.06						
不動沢橋レストハウス駐車場	50cm	0.08	0.07	0.07	0.10	0.09	0.08	0.08	/	/	/	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり					
	1m	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	/	/	/	/	/						
不動沢橋付近大型駐車場	50cm	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	/	/	/	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり					
	1m	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	/	/	/	/	/						
2	福島市	自然	あぶくま親水公園	8月20日	遊歩道	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.33	0.35				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.39		0.42		
					駐車場	50cm	0.13	0.16	0.27	0.18	0.14	0.18	0.22	/	/		/	/	/
						1m	0.14	0.18	0.27	0.24	0.15	0.20	0.24	/	/		/	/	/
3	福島市	自然	花見山公園	9月2日	遊歩道	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.65	0.68				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.56		0.64		
					登山道	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.50	0.52	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.48	0.48	
					登山道駐車場	50cm	0.21	0.32	0.28	0.51	0.31	0.33	0.32	/	/		/	/	/
						1m	0.20	0.31	0.28	0.46	0.31	0.31	0.34	/	/		/	/	/
					駐車場	50cm	0.13	0.13	0.18	0.20	0.14	0.16	0.17	/	/		/	/	/
						1m	0.11	0.13	0.20	0.19	0.15	0.16	0.16	/	/		/	/	/
花見山ウォーキングトレイル駐車場	50cm	0.13	0.17	0.15	0.18	0.22	0.17	0.17	/	/	/	/	/						
	1m	0.13	0.17	0.17	0.19	0.21	0.17	0.18	/	/	/	/	/						
4	福島市	山地	吾妻山	8月27日	磐梯朝日国立公園案内看板	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.10	/	第9回調査時は、積雪により測定不可だったため、調査結果無し			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11		/		
					吾妻小富士登山口	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.06	第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.07		
					吾妻小富士頂上	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.06	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.06	0.06		
					酸ヶ平・姥ヶ原道標	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	/	第9回調査時は、立入禁止により測定不可だったため、調査結果無し	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	/		
					烏子平登山口	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	/	第9回調査時は、積雪により測定不可だったため、調査結果無し	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10	/		
					新奥の細道	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.13	/	第9回調査時は、積雪により測定不可だったため、調査結果無し	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.12	/		
兎平駐車場	50cm	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	/	/	/	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり					
	1m	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.05	/	/	/	/	/						

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μ Sv/h)							建物入口(屋外) ・登山口等の入口		備考	
							駐車場							第9回調査結果 (全体 平均値)	第10回調査結果		第9回調査結果
							5地点(中央及び4隅)各平均値										
							① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値					
5	福島市	観光施設	福島県立美術館	福島県立美術館	9月2日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.18	0.18		
				1m		/	/	/	/	/	/	/	0.16	0.17			
				第1駐車場		50cm	0.18	0.19	0.15	0.14	0.16	0.16	0.18	/	/		
				1m		0.17	0.18	0.16	0.13	0.16	0.16	0.17	/	/			
				第2駐車場		50cm	0.13	0.13	0.14	0.11	0.14	0.13	0.16	/	/		
				1m		0.13	0.13	0.14	0.11	0.12	0.13	0.15	/	/			
6	福島市	観光施設	古閑裕而記念館	古閑裕而記念館(北側)	8月28日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.23	0.27		
				1m		/	/	/	/	/	/	/	0.20	0.23			
				古閑裕而記念館(南側)		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.16	0.19		
				1m		/	/	/	/	/	/	/	0.17	0.19			
				駐車場(南側)		50cm	0.16	0.15	0.17	0.17	0.18	0.17	0.19	/	/		
				1m		0.15	0.16	0.16	0.14	0.15	0.15	0.18	/	/			
				駐車場(西側)		50cm	0.15	0.30	0.20	0.27	0.41	0.27	0.27	/	/		
				1m		0.15	0.25	0.22	0.27	0.37	0.25	0.28	/	/			
7	福島市	観光施設	福島市民家園	福島市民家園	8月18日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.11		
				1m		/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.12			
				展示館		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10		
				1m		/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.11			
				旧小野家		50cm	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10			
				1m		/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10			
				旧寛家		50cm	/	/	/	/	/	/	0.15	0.15			
				1m		/	/	/	/	/	/	/	0.14	0.14			
				元客自軒		50cm	/	/	/	/	/	/	0.15	0.14			
				1m		/	/	/	/	/	/	/	0.13	0.13			
				旧広瀬座		50cm	/	/	/	/	/	/	0.17	0.16			
				1m		/	/	/	/	/	/	/	0.13	0.14			
				旧阿部家		50cm	/	/	/	/	/	/	0.11	0.13			
				1m		/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.13			
				旧渡辺家		50cm	/	/	/	/	/	/	0.11	0.12			
				1m		/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.13			
				旧奈良輪家		50cm	/	/	/	/	/	/	0.11	0.12			
				1m		/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.12			
				旧菅野家		50cm	/	/	/	/	/	/	0.10	0.11			
				1m		/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.13			
				旧馬場家		50cm	/	/	/	/	/	/	0.14	0.15			
				1m		/	/	/	/	/	/	/	0.15	0.16			
				無料休憩所		50cm	/	/	/	/	/	/	0.11	0.12			
				1m		/	/	/	/	/	/	/	0.13	0.13			
駐車場	50cm	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	/	/							
1m	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.11	/	/								
8	福島市	観光施設	千貫森公園(UFOの里)	UFO物産館	8月31日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.14	0.17		
				1m		/	/	/	/	/	/	/	0.16	0.18			
				UFO道入口案内看板		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.38	0.50		
				1m		/	/	/	/	/	/	/	0.35	0.47			
				UFOふれあい館		50cm	/	/	/	/	/	/	0.12	0.12			
				1m		/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.13			
				千貫森遊歩道		50cm	/	/	/	/	/	/	0.13	0.14			
				1m		/	/	/	/	/	/	/	0.14	0.16			
				第1駐車場		50cm	0.14	0.16	0.17	0.24	0.33	0.21	0.24	/	/		
				1m		0.14	0.17	0.18	0.22	0.30	0.20	0.26	/	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μSv/h)										備考				
						駐車場								建物入口(屋外)・登山口等の入口						
						5地点(中央及び4隅)各平均値								第9回調査結果(全体平均値)	第10回調査結果					
						①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第9回調査結果	第9回調査結果							
8	福島市	観光施設	千貴森公園(UFOの里)	第2駐車場	8月31日	50cm	0.35	0.42	0.44	0.52	0.67	0.48	0.60							
						1m	0.35	0.39	0.40	0.40	0.53	0.41	0.53							
9	福島市	自然	吾妻高原スカイランド	遊歩道	8月31日	50cm								0.17	0.16	第9回調査時は周辺に積雪あり				
						1m								0.17	0.17					
				レストハウス		50cm										0.10	0.10	第9回調査時は周辺に積雪あり		
						1m										0.11	0.11			
				レストハウス駐車場		50cm	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08						第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m	0.08	0.07	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08							
				大駐車場		50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09						第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m	0.08	0.09	0.08	0.07	0.10	0.08	0.09							
10	福島市	観光施設	四季の里	入園ゲート	8月18日	50cm								0.12	0.15					
						1m										0.12	0.13			
				いなか亭		50cm											0.10	0.12		
						1m											0.10	0.13		
				工芸館		50cm											0.07	0.08		
						1m											0.05	0.09		
				農園レストラン(アサヒビール園)		50cm											0.09	0.11		
						1m											0.10	0.11		
				農村いちば		50cm											0.10	0.13		
						1m											0.10	0.10		
				第1駐車場		50cm	0.09	0.10	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10							
						1m	0.11	0.09	0.06	0.08	0.07	0.08	0.10							
				第2駐車場		50cm	0.07	0.10	0.08	0.09	0.06	0.08	0.09							
						1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08							
				第3駐車場		50cm	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07							
						1m	0.06	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08							
11	福島市	観光施設	アンナガーデン	吾妻高原 聖アンナ教会(東側)	9月2日	50cm								0.08	0.10					
						1m										0.09	0.09			
				吾妻高原 聖アンナ教会(西側)		50cm											0.08	0.09		
						1m											0.08	0.09		
				吾妻高原 聖アンナ教会駐車場		50cm	0.09	0.10	0.10	0.12	0.16	0.11	0.12							
						1m	0.09	0.10	0.09	0.12	0.12	0.10	0.12							
				原郷のこけし群 西田記念館		50cm												0.08	0.08	
						1m												0.09	0.10	
				原郷のこけし群 西田記念館 第1駐車場		50cm	0.09	0.14	0.12	0.10	0.12	0.11	0.12							
						1m	0.09	0.12	0.10	0.08	0.10	0.10	0.11							
				原郷のこけし群 西田記念館 第2駐車場		50cm	0.09	0.11	0.11	0.07	0.13	0.10	0.10							
						1m	0.08	0.10	0.10	0.08	0.10	0.09	0.11							
				みちのく福島路ビール		50cm												0.08	0.11	
						1m												0.09	0.11	
				ギャラリー ざくろ館		50cm												0.07	0.07	
						1m												0.05	0.07	
				ギャラリー ざくろ館駐車場		50cm	0.10	0.09	0.09	0.10	0.07	0.09	0.11							
						1m	0.08	0.10	0.10	0.10	0.06	0.09	0.10							
				イヴのもりカフェ		50cm												0.11	0.12	
						1m												0.11	0.12	
イヴのもりカフェ駐車場	50cm	0.10	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12												
	1m	0.10	0.10	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13												
白い炭 SHOP 七福炭	50cm												0.08	0.09						
	1m												0.09	0.10						

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μ Sv/h)										備考	
						測定高さ 50cm or 1m	駐車場							建物入口(屋外) ・登山口等の入口			
							5地点(中央及び4隅)各平均値							第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果		第9回調査結果
							① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値					
11	福島市	観光施設	アンナガーデン	白い炭 SHOP 七福炭第1駐車場	9月2日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.12	0.09	0.09	0.11				
						1m	0.07	0.08	0.10	0.10	0.08	0.09	0.11				
				白い炭 SHOP 七福炭第2駐車場	50cm	0.12	0.16	0.17	0.19	0.15	0.16	0.20					
					1m	0.10	0.14	0.17	0.17	0.16	0.15	0.19					
				家具のこばやし	50cm								0.10	0.11			
					1m								0.10	0.11			
				家具のこばやし駐車場	50cm	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11					
					1m	0.09	0.09	0.10	0.12	0.12	0.10	0.11					
				うつわの風趣 陶遊庵	50cm								0.08	0.09			
					1m								0.07	0.10			
				だがしや本舗 彩葉庵	50cm								0.08	0.08			
					1m								0.07	0.08			
				だがしや本舗 彩葉庵駐車場	50cm	0.09	0.12	0.11	0.09	0.11	0.10	0.11					
					1m	0.08	0.11	0.11	0.07	0.10	0.09	0.10					
				ざくろ館	50cm								0.09	0.09			
					1m								0.08	0.09			
ざくろ館駐車場	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.11	0.09	0.09									
	1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.12	0.09	0.10									
コーヒースロン せいざん	50cm								0.09	0.10							
	1m								0.10	0.09							
コーヒースロン せいざん駐車場	50cm	0.10	0.10	0.10	0.08	0.11	0.10	0.10									
	1m	0.09	0.10	0.10	0.08	0.10	0.09	0.11									
マナーハウス スノースヒル	50cm								0.12	0.11							
	1m								0.12	0.12							
マナーハウス スノースヒル駐車場	50cm	0.12	0.11	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12									
	1m	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13									
12	福島市	自然	観光果樹園	フルーツ観光園丸正	9月1日	50cm								0.17	0.19		
						1m								0.18	0.21		
				フルーツ観光園丸正駐車場	50cm	0.16	0.13	0.18	0.24	0.18	0.18	0.25					
					1m	0.17	0.13	0.19	0.29	0.22	0.20	0.28					
				まるえ観光果樹園	50cm								0.15	0.13			
					1m								0.16	0.14			
				まるえ観光果樹園駐車場	50cm	0.11	0.12	0.13	0.14	0.10	0.12	0.13					
					1m	0.11	0.11	0.15	0.14	0.11	0.12	0.13					
				あづま果樹園	50cm								0.18	0.19			
					1m								0.17	0.21			
				あづま果樹園駐車場	50cm	0.16	0.19	0.15	0.15	0.19	0.17	0.19					
					1m	0.16	0.20	0.17	0.17	0.18	0.18	0.20					
				まるけい果樹園	50cm								0.22	0.22			
					1m								0.24	0.25			
				まるけい果樹園駐車場	50cm	0.14	0.14	0.15	0.18	0.21	0.16	0.17					
					1m	0.15	0.14	0.15	0.20	0.24	0.18	0.19					
丸中観光果樹園	50cm								0.27	0.30							
	1m								0.31	0.35							
丸中観光果樹園駐車場	50cm	0.17	0.14	0.20	0.17	0.15	0.17	0.20									
	1m	0.15	0.14	0.24	0.18	0.17	0.18	0.21									
あんざい果樹園	50cm								0.32	0.43							
	1m								0.31	0.43							
あんざい果樹園駐車場	50cm	0.13	0.14	0.15	0.22	0.13	0.15	0.39									
	1m	0.13	0.17	0.15	0.20	0.15	0.16	0.36									

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μSv/h)										備考	
						測定高さ 50cm or 1m	駐車場							建物入口(屋外) ・登山口等の入口			
							5地点(中央及び4隅)各平均値							第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果		第9回調査結果
							① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値					
12	福島市	自然	観光果樹園	かんの観光果樹園	9月1日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.17	0.20		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.16	0.20		
						50cm	0.16	0.19	0.23	0.17	0.12	0.17	0.20	/	/		
						1m	0.15	0.17	0.21	0.18	0.13	0.17	0.20	/	/		
						50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.13	0.15		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.14		
						50cm	0.08	0.12	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	/	/		
						1m	0.07	0.11	0.09	0.07	0.09	0.09	0.11	/	/		
13	福島市	観光施設	あづま総合運動公園	8月27日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.06	0.09			
					1m	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.09			
					50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10			
					1m	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.10			
					50cm	0.10	0.11	0.11	0.10	0.13	0.11	0.12	/	/			
					1m	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	/	/			
					50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.10			
					1m	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.09			
					50cm	0.07	0.08	0.07	0.10	0.06	0.08	0.09	/	/			
					1m	0.07	0.08	0.06	0.09	0.07	0.07	0.09	/	/			
					50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.09			
					1m	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.09			
					50cm	0.06	0.08	0.08	0.11	0.09	0.08	0.09	/	/			
					1m	0.07	0.06	0.09	0.11	0.09	0.08	0.10	/	/			
					50cm	0.09	0.08	0.11	0.08	0.09	0.09	0.10	/	/			
					1m	0.10	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	/	/			
					50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.07			
					1m	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09			
					50cm	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.09	/	/			
					1m	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	/	/			
					50cm	0.07	0.09	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	/	/			
					1m	0.07	0.08	0.08	0.05	0.07	0.07	0.08	/	/			
					50cm	0.08	0.14	0.10	0.09	0.10	0.10	0.12	/	/			
					1m	0.08	0.12	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	/	/			
					50cm	0.07	0.07	0.15	0.10	0.08	0.09	0.10	/	/			
					1m	0.07	0.08	0.13	0.11	0.08	0.09	0.10	/	/			
					50cm	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	/	/			
					1m	0.10	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	/	/			
					50cm	0.06	0.07	0.05	0.07	0.06	0.06	0.08	/	/			
					1m	0.05	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	/	/			
					50cm	0.06	0.11	0.07	0.10	0.07	0.08	0.09	/	/			
					1m	0.06	0.11	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	/	/			
50cm	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	/	/								
1m	0.06	0.06	0.08	0.07	0.06	0.07	0.08	/	/								
50cm	0.15	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.11	/	/								
1m	0.12	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	0.11	/	/								
14	福島市	観光施設	福島県観光物産館	8月18日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.08			
					1m	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.09			
					50cm	0.27	0.11	0.13	0.18	0.24	0.19	0.19	/	/			
					1m	0.24	0.12	0.14	0.16	0.23	0.18	0.21	/	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μSv/h)										備考					
						駐車場								建物入口(屋外)・登山口等の入口							
						5地点(中央及び4隅)各平均値								第9回調査結果(全体平均値)	第10回調査結果						
						①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第9回調査結果	第9回調査結果								
15	福島市	道の駅	道の駅 つちゆ		9月1日	50cm									0.06	0.07					
						1m												0.06	0.08		
						50cm													0.06	0.06	
						1m													0.06	0.07	
						50cm													0.12	0.14	
						1m													0.09	0.12	
						50cm	0.05	0.09	0.10	0.07	0.11	0.08	0.10								
1m	0.06	0.10	0.09	0.07	0.10	0.08	0.09														
16	福島市	自然	ふくしまスカイパーク		8月25日	50cm									0.11	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり				
						1m												0.12	0.10		
						50cm													0.17	0.18	
						1m													0.16	0.17	
						50cm													0.12	0.11	
						1m													0.10	0.11	
						50cm	0.08	0.09	0.16	0.09	0.09	0.10	0.11								
						1m	0.10	0.09	0.15	0.09	0.09	0.10	0.11								
17	福島市	観光施設	ヘルシーランド福島		8月31日	50cm									0.13	0.16					
						1m												0.12	0.15		
						50cm	0.21	0.30	0.41	0.24	0.18	0.27	0.31								
						1m	0.21	0.31	0.34	0.27	0.19	0.26	0.31								
						50cm	0.21	0.28	0.31	0.19	0.23	0.24	0.29								
						1m	0.22	0.32	0.34	0.21	0.25	0.27	0.32								
						50cm	0.41	0.25	0.26	0.17	0.26	0.27	0.34								
						1m	0.33	0.27	0.25	0.20	0.26	0.26	0.33								
18	福島市	自然	小島の森		8月21日	50cm									0.19	0.25					
						1m												0.18	0.24		
						50cm													0.56	0.77	
						1m													0.48	0.71	
						50cm													0.32	0.36	
						1m													0.35	0.39	
						50cm	0.16	0.15	0.24	0.22	0.18	0.19	0.25								
						1m	0.19	0.14	0.27	0.23	0.16	0.20	0.25								
19	福島市	観光施設	吾妻の駅 こころ		8月28日	50cm									0.06	0.06					
						1m												0.06	0.06		
						50cm													0.08	0.09	
						1m													0.07	0.08	
						50cm	0.06	0.12	0.12	0.10	0.08	0.10	0.10								
1m	0.07	0.15	0.12	0.08	0.08	0.10	0.10														
20	福島市	観光施設	旧堀切邸		8月25日	50cm									0.15	0.16					
						1m												0.15	0.16		
						50cm													0.17	0.17	
						1m													0.18	0.18	
						50cm													0.26	0.24	
						1m													0.24	0.24	
						50cm													0.17	0.20	
1m												0.18	0.20								

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)								備考			
							駐車場							建物入口(屋外) ・登山口等の入口				
							5地点(中央及び4隅)各平均値							第9回調査結果 (全体平均値)		第10回調査結果	第9回調査結果	
							① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第9回調査結果 (全体 平均値)	第10回調査結果		第9回調査結果		
20	福島市	観光施設	旧堀切邸	足湯・手湯	8月25日	50cm	/	/	/	/	/	/	0.33	0.39				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.29		0.31		
				駐車場	8月25日	50cm	0.10	0.25	0.13	0.13	0.13	0.15	0.13	/	/			
						1m	0.10	0.21	0.12	0.12	0.13	0.14	0.13	/	/			
21	二本松市	山地	安達太良山	奥岳登山口	8月28日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.05	0.06	第9回調査時は周辺に積雪あり		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07		0.07	
				表登山口		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.14	0.19	第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.14	0.16		
				塩沢登山口		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.10	第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.10		
塩沢登山口駐車場	50cm	0.19	0.13	0.16	0.11	0.16	0.15	0.14	/	/	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり					
	1m	0.19	0.15	0.17	0.10	0.16	0.15	0.14	/	/	/	/						
22	二本松市	自然	杉沢の大杉	休憩所	8月19日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.26	0.27			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.23		0.24	
				遊歩道		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.26	0.24		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.24	0.24		
23	二本松市	自然	合戦場のしだれ桜	合戦場のしだれ桜	8月19日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.19	0.21			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.20		0.23	
				駐車場		50cm	0.19	0.25	0.26	0.20	0.24	0.23	0.24	/	/	/	/	
						1m	0.18	0.26	0.27	0.21	0.25	0.23	0.25	/	/	/	/	
24	二本松市	山地	県立自然公園 日山	田沢登山口	8月19日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.31	0.33			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.30		0.32	
				田沢登山口駐車場		50cm	0.21	0.21	0.19	0.26	0.18	0.21	0.23	/	/	/	/	
						1m	0.21	0.21	0.20	0.25	0.20	0.21	0.22	/	/	/	/	
				茂原登山口		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.35	0.37		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.31	0.33		
茂原登山口駐車場	50cm	0.29	0.25	0.36	0.42	0.22	0.31	0.33	/	/	/	/						
	1m	0.28	0.24	0.34	0.38	0.22	0.29	0.31	/	/	/	/						
25	二本松市	観光施設	霞ヶ城	児童遊園地西脇遊歩道	8月25日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.51	0.52			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.46		0.50	
				新奥の細道		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.43	0.53		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.48	0.50		
				土井晩翠歌碑に至る遊歩道		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.37	0.38		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.33	0.35		
				新城館に至る遊歩道		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.37	0.39		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.32	0.39		
				搦手門・本丸に至る遊歩道		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.63	0.69		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.57	0.63		
				ウッドチップ歩道		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.55	0.52		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.59	0.56		
				搦手門跡に至る遊歩道		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.32	0.36		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.34	0.40		
				箕輪門		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.39	0.47		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.38	0.42		
				箕輪門駐車場(北側)		50cm	0.19	0.25	0.28	0.31	0.24	0.25	0.29	/	/	/	/	
						1m	0.18	0.25	0.28	0.33	0.29	0.27	0.30	/	/	/	/	
箕輪門駐車場(東側)	50cm	0.14	0.15	0.24	0.25	0.14	0.18	0.22	/	/	/	/						
	1m	0.13	0.16	0.25	0.24	0.15	0.19	0.21	/	/	/	/						

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)							建物入口(屋外)・登山口等の入口		備考	
							駐車場							第9回調査結果 (全体 平均値)	第10回調査結果		第9回調査結果
							5地点(中央及び4隅)各平均値										
							① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値					
25	二本松市	観光施設	霞ヶ城	箕輪門駐車場(西側)	8月25日	50cm	0.49	0.39	0.56	0.41	0.25	0.42	0.50				
				1m		0.51	0.38	0.53	0.41	0.26	0.42	0.48					
				自然休養村管理センター駐車場		50cm	0.32	0.39	0.37	0.34	0.34	0.35	0.37				
				1m		0.30	0.39	0.32	0.30	0.32	0.33	0.35					
				乙森跡駐車場		50cm	0.24	0.28	0.34	0.21	0.23	0.26	0.33				
				1m		0.24	0.29	0.35	0.22	0.22	0.26	0.33					
				乙森跡駐車場(北側)		50cm	0.21	0.33	0.21	0.21	0.26	0.24	0.28				
				1m		0.19	0.31	0.24	0.22	0.25	0.24	0.29					
26	二本松市	観光施設	智恵子記念館	智恵子記念館	8月21日	50cm								0.15	0.16		
				1m									0.17	0.19			
				生家		50cm								0.25	0.31		
				1m									0.23	0.26			
27	二本松市	観光施設	隠津島神社	本殿	8月20日	50cm								0.36	0.35		
				1m									0.32	0.32			
				第1社務所		50cm								0.30	0.32		
				1m									0.29	0.29			
				第2社務所		50cm								0.28	0.28		
				1m									0.28	0.31			
				三重塔		50cm								0.38	0.45		
				1m									0.32	0.41			
				木幡の大杉		50cm								0.29	0.29		
				1m									0.28	0.29			
				手水舎		50cm								0.29	0.31		
				1m									0.30	0.32			
28	二本松市	観光施設	安達ヶ原ふるさと村	ふるさと館(北側)	8月20日	50cm								0.13	0.15		
				1m									0.14	0.16			
				ふるさと館(東側)		50cm								0.18	0.21		
				1m									0.20	0.22			
				アクセストンネル(北側)		50cm								0.14	0.16		
				1m									0.14	0.15			
				アクセストンネル(南側)		50cm								0.12	0.13		
				1m									0.12	0.14			
				げんきキッズパークにほんまつ		50cm								0.14	0.15		
				1m									0.14	0.15			
				げんきキッズパークにほんまつ出入口		50cm								0.12	0.12		
				1m									0.13	0.12			
絹の家	50cm								0.21	0.25							
1m								0.23	0.25								
和紙の家	50cm								0.19	0.24							
1m								0.21	0.20								
農村生活館	50cm								0.19	0.22							
1m								0.19	0.22								

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)								建物入口(屋外) ・登山口等の入口		備考				
							駐車場							第9回調査結果 (全体 平均値)				第10回調査結果	第9回調査結果		
							5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	第9回調査結果 (全体 平均値)		第10回調査結果	第9回調査結果					
							① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値				第9回調査結果 (全体 平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果	
28	二本松市	観光施設	安達ヶ原ふるさと村	武家屋敷	8月20日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.15	0.18					
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.17		0.21			
				茶室		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.16	0.17	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.18	0.18	
				子供館		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	0.13	0.13
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	0.14	0.14
				先人館		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	0.13	0.16
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	0.14	0.16
駐車場	50cm	0.16	0.18	0.19	0.15	0.15	0.17	0.22	/	/	/	/	/	/	/						
	1m	0.15	0.21	0.17	0.15	0.18	0.17	0.21	/	/	/	/	/	/	/						
29	二本松市	観光施設	東北サファリパーク	8月20日	入場門	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.08				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07		0.08		
					サファリレストラン	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.09	0.08
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.09	0.08
					サル劇場	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.09	0.07
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.09	0.09
					ふれあい広場	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.08	0.09
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.08	0.10
					正面駐車場	50cm	0.08	0.08	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09	/	/	/	/		/	/	/
						1m	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	/	/	/	/		/	/	/
					ホワイト動物園前駐車場	50cm	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	/	/	/	/		/	/	/
						1m	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	/	/	/	/		/	/	/
					北コース駐車場	50cm	0.10	0.11	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10	/	/	/	/		/	/	/
						1m	0.09	0.10	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10	/	/	/	/		/	/	/
					南・東コース駐車場	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	/	/	/	/		/	/	/
						1m	0.09	0.11	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	/	/	/	/		/	/	/
30	二本松市	観光施設	智恵子の杜公園	8月21日	愛の小径(北側)	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.25	0.28				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.28	0.29				
					愛の小径(南側)	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.21	0.20	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.21	0.21	
					みはらしの広場駐車場	50cm	0.55	0.27	0.37	0.31	0.24	0.35	0.36	/	/	/	/		/	/	/
						1m	0.45	0.28	0.36	0.33	0.28	0.34	0.35	/	/	/	/		/	/	/
					ふれあいの広場駐車場	50cm	0.36	0.40	0.47	0.38	0.35	0.39	0.41	/	/	/	/		/	/	/
						1m	0.35	0.39	0.50	0.40	0.37	0.40	0.44	/	/	/	/		/	/	/
31	二本松市	自然	小浜城跡公園	8月24日	小浜城跡	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.33	0.35				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.33	0.35				
					駐車場	50cm	0.40	0.36	0.30	0.33	0.42	0.36	0.40	/	/	/	/		/	/	/
						1m	0.36	0.38	0.33	0.37	0.44	0.38	0.39	/	/	/	/		/	/	/
32	二本松市	スキー場	あだたら高原スキー場	8月24日	富士急レストハウス	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.07				
					あだたらエクスプレス	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.05	0.09	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.07	0.08	
					オレンジラインリフト	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.09	0.14	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.11	0.14	
					ブルーラインリフト	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.15	0.19	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.17	0.18	
					レストラン ランデブー	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.08	0.14	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.08	0.12	
駐車場	50cm	0.05	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.10	/	/	/	/	/	/	/						
	1m	0.05	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.09	/	/	/	/	/	/	/						

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μ Sv/h)											備考
							駐車場								建物入口(屋外) ・登山口等の入口			
							5地点(中央及び4隅)各平均値							第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果		
							① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果			
33	二本松市	スキー場	塩沢スキー場	塩沢スキー場出入口	8月24日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10			
				第1ペアリフト		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.20	0.20			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.19	0.19			
				第2ペアリフト		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.14	0.15			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.15	0.17			
				第1駐車場		50cm	0.09	0.09	0.09	0.12	0.17	0.11	0.12	/	/			
						1m	0.09	0.09	0.09	0.11	0.15	0.11	0.13	/	/			
第2駐車場	50cm	0.16	0.16	0.17	0.12	0.17	0.16	0.18	/	/								
	1m	0.15	0.15	0.16	0.11	0.16	0.15	0.18	/	/								
34	二本松市	観光施設	ウッディハウスとうわ	ウッディハウスとうわ	8月19日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.24	0.29			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.25	0.29			
				駐車場(体育館側)		50cm	0.28	0.41	0.28	0.39	0.47	0.37	0.38	/	/			
						1m	0.28	0.39	0.30	0.37	0.44	0.36	0.37	/	/			
				駐車場(テニスコート側)		50cm	0.52	0.56	0.52	0.67	0.58	0.57	0.64	/	/			
						1m	0.49	0.54	0.51	0.61	0.55	0.54	0.60	/	/			
				駐車場(グラウンド側)		50cm	0.31	0.23	0.32	0.58	1.1	0.51	0.61	/	/			
						1m	0.32	0.28	0.34	0.55	0.84	0.47	0.50	/	/			
35	二本松市	自然	夏無沼キャンプ場	夏無沼キャンプ場	8月19日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.75	0.83			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.72		0.77	
36	二本松市	観光施設	スカイピアあたら	体育館	8月24日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.14	0.18		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.13	0.17		
				SL駅舎		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.25	0.25		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.21	0.24		
				空の湯		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.08		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10		
				空の湯駐車場		50cm	0.08	0.10	0.24	0.10	0.07	0.12	0.12	/	/			
						1m	0.09	0.11	0.19	0.13	0.10	0.12	0.12	/	/			
空の湯第4駐車場	50cm	0.09	0.08	0.08	0.10	0.12	0.09	0.11	/	/								
	1m	0.11	0.08	0.08	0.11	0.13	0.10	0.12	/	/								
37	二本松市	道の駅	道の駅 安達	情報ロビー	8月28日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.27	0.33		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.29	0.34		
				ザンクス道の駅安達店		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.15	0.17		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.17	0.20		
				和紙伝承館		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.17	0.20		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.16	0.21		
				駐車場(北側)		50cm	0.09	0.10	0.12	0.19	0.20	0.14	0.16	/	/			
						1m	0.09	0.11	0.13	0.23	0.23	0.16	0.18	/	/			
駐車場(西側)	50cm	0.08	0.14	0.17	0.14	0.11	0.13	0.15	/	/								
	1m	0.11	0.15	0.19	0.15	0.13	0.15	0.16	/	/								
38	二本松市	道の駅	道の駅 ふくしま東和	道の駅 ふくしま東和	9月3日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.25	0.26		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.27	0.26		
				ジェラートショップNATURE		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.24	0.23		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.22	0.21		
				道の駅売店		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.30	0.27		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.23	0.25		
				駐車場(東側)		50cm	0.19	0.18	0.22	0.24	0.22	0.21	0.20	/	/			
						1m	0.18	0.19	0.22	0.25	0.21	0.21	0.21	/	/			
駐車場(西側)	50cm	0.11	0.19	0.26	0.19	0.17	0.18	0.19	/	/								
	1m	0.11	0.21	0.21	0.22	0.18	0.19	0.19	/	/								

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μSv/h)										備考	
						測定高さ 50cm or 1m	駐車場							建物入口(屋外) ・登山口等の入口			
							5地点(中央及び4隅)各平均値					第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果	第10回調査結果		
① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第9回調査結果 (全体 平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果	第10回調査結果								
39	二本松市	道の駅	道の駅 さくらの郷	道の駅 さくらの郷	8月19日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.16	0.17		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.15		0.18
				50cm		0.13	0.28	0.16	0.17	0.14	0.18	0.19	/	/	/		/
				1m		0.14	0.25	0.17	0.17	0.16	0.18	0.20	/	/	/		/
40	伊達市	自然	やながわ希望の森公園	やながわ希望の森公園出入口(南側)	8月17日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.10	第9回調査地点と異なるため、調査結果無し	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09		0.10
				50cm		/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	/		/
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	/		/
				50cm		/	/	/	/	/	/	/	/	0.15	0.21		
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.17	0.19		
				50cm		/	/	/	/	/	/	/	/	0.17	0.19		
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.17	0.18		
				50cm		/	/	/	/	/	/	/	/	0.24	0.28		
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.23	0.24		
				50cm		0.11	0.19	0.14	0.20	0.12	0.15	0.17	/	/	/		/
				1m		0.11	0.18	0.14	0.22	0.11	0.15	0.16	/	/	/		/
50cm	0.17	0.18	0.16	0.18	0.24	0.19	0.19	/	/	/	/						
1m	0.17	0.18	0.16	0.19	0.24	0.19	0.19	/	/	/	/						
50cm	0.15	0.18	0.16	0.22	0.24	0.19	0.21	/	/	/	/						
1m	0.15	0.20	0.17	0.23	0.23	0.20	0.21	/	/	/	/						
41	伊達市	山地	愛宕山	遊歩道(北側)	8月17日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.36	0.47		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.35		0.44
				50cm		/	/	/	/	/	/	/	/	0.23	0.27		
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.24	0.27		
				50cm		/	/	/	/	/	/	/	/	0.50	0.62		
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.50	0.57		
				50cm		/	/	/	/	/	/	/	/	0.27	0.31		
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.31	0.34		
				50cm		0.26	0.41	0.45	0.42	0.50	0.41	0.41	/	/	/		/
				1m		0.26	0.39	0.42	0.41	0.45	0.39	0.39	/	/	/		/
				50cm		0.31	0.36	0.48	0.40	0.37	0.38	0.44	/	/	/		/
				1m		0.30	0.36	0.47	0.39	0.36	0.38	0.41	/	/	/		/
42	伊達市	観光施設	りょうぜん里山がっこう	里山がっこう	8月17日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.15	0.15		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.15		0.14
				50cm		/	/	/	/	/	/	/	/	0.17	0.15		
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.15	0.15		
				50cm		0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.14	/	/	/		/
				1m		0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.14	/	/	/		/
43	伊達市	観光施設	伊達市保原歴史文化資料館	伊達市保原歴史文化資料館	8月18日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.31	0.35		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.29		0.31
				50cm		/	/	/	/	/	/	/	/	0.20	0.24		
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.20	0.23		
				50cm		/	/	/	/	/	/	/	/	0.32	0.33		
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.29	0.32		
				50cm		0.17	0.14	0.11	0.20	0.17	0.16	0.16	/	/	/		/
				1m		0.16	0.14	0.10	0.20	0.17	0.15	0.17	/	/	/		/
				50cm		0.10	0.17	0.18	0.11	0.12	0.14	0.16	/	/	/		/
				1m		0.10	0.17	0.20	0.11	0.12	0.14	0.16	/	/	/		/

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										備考				
							駐車場								建物入口(屋外) ・登山口等の入口						
							5地点(中央及び4隅)各平均値							第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果					
							① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果						
44	伊達市	観光施設	壺山こどもの村	管理事務所・児童館	8月17日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.26	0.34					
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.27		0.33			
				サービスハウス		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.22	0.27	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.21	0.26	
				遊びと学びのミュージアム		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.13	0.13	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.14	0.13	
				木工体験館		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.18	0.18	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.18	0.19	
				駐車場(北側)		50cm	0.23	0.32	0.24	0.25	0.25	0.26	0.31	/	/	/		/	/	/	/
						1m	0.23	0.30	0.24	0.26	0.25	0.26	0.32	/	/	/		/	/	/	/
駐車場(東側)	50cm	0.26	0.33	0.36	0.26	0.25	0.29	0.41	/	/	/	/	/	/	/						
	1m	0.25	0.34	0.37	0.27	0.26	0.30	0.40	/	/	/	/	/	/	/						
駐車場(西側)	50cm	0.25	0.54	0.27	0.27	0.21	0.31	0.31	/	/	/	/	/	/	/						
	1m	0.27	0.42	0.27	0.26	0.22	0.29	0.31	/	/	/	/	/	/	/						
45	伊達市	観光施設	りょうぜん紅彩館	8月17日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.19	0.21						
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.20	0.21						
					駐車場	50cm	0.18	0.20	0.18	0.17	0.23	0.19	0.20	/	/		/	/	/	/	
						1m	0.18	0.20	0.19	0.16	0.20	0.19	0.21	/	/		/	/	/	/	
46	伊達市	自然	月見館森林公園	8月18日	管理棟	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.25	0.26					
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.24		0.25			
					月見館森林公園出入口	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.30	0.32	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.30	0.31	
					ちびっ子ゲレンデ	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.30	0.41	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.31	0.39	
					駐車場(北側)	50cm	0.32	0.22	0.26	0.29	0.25	0.27	0.30	/	/	/		/	/	/	/
						1m	0.31	0.23	0.26	0.31	0.27	0.28	0.30	/	/	/		/	/	/	/
					駐車場(南側)	50cm	0.27	0.25	0.25	0.27	0.30	0.27	0.32	/	/	/		/	/	/	/
						1m	0.28	0.27	0.26	0.28	0.29	0.28	0.32	/	/	/		/	/	/	/
47	伊達市	観光施設	みらい百彩館「んめ〜べ」	8月17日	みらい百彩館「んめ〜べ」	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.06	0.06					
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.05	0.06					
					駐車場	50cm	0.18	0.10	0.12	0.09	0.12	0.12	0.18	/	/	/		/	/	/	
						1m	0.20	0.10	0.12	0.10	0.11	0.13	0.16	/	/	/		/	/	/	
48	本宮市	観光施設	蛇の鼻遊楽園	8月21日	入園券売場	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.16	0.21					
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.17	0.21					
					第1駐車場	50cm	0.12	0.14	0.27	0.17	0.20	0.18	0.19	/	/	/		/	/	/	
						1m	0.12	0.15	0.29	0.22	0.20	0.20	0.21	/	/	/		/	/	/	
					第2駐車場	50cm	0.17	0.24	0.30	0.31	0.21	0.25	0.31	/	/	/		/	/	/	
						1m	0.17	0.26	0.36	0.33	0.23	0.27	0.32	/	/	/		/	/	/	
					第3駐車場	50cm	0.14	0.46	0.25	0.36	0.32	0.31	0.36	/	/	/		/	/	/	
						1m	0.16	0.40	0.29	0.34	0.33	0.30	0.35	/	/	/		/	/	/	
					第4駐車場	50cm	0.20	0.38	0.42	0.46	0.48	0.39	0.44	/	/	/		/	/	/	
						1m	0.23	0.35	0.38	0.44	0.42	0.36	0.40	/	/	/		/	/	/	
49	本宮市	山地	岩角山	8月20日	岩角山参道	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.22	0.23					
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.23	0.24					
					岩角山参道入口案内看板	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.36	0.43					
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.37	0.40					
					駐車場	50cm	0.43	0.50	0.64	0.45	0.35	0.47	0.52	/	/	/		/	/	/	
						1m	0.42	0.49	0.60	0.46	0.38	0.47	0.51	/	/	/		/	/	/	

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										備考					
						駐車場											建物入口(屋外)・登山口等の入口				
						5地点(中央及び4隅)各平均値								第9回調査結果(全体平均値)			第10回調査結果	第9回調査結果			
						①中央	②	③	④	⑤	全体平均値										
測定高さ																					
50cm or 1m																					
50	桑折町	自然	半田山自然公園	半田山林間登山口	9月11日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.31	0.33				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.32	0.34	
				アスレチック広場遊歩道		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.53	0.66
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.51	0.59
				林道歩道1号線		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.35	0.39
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.34	0.40
				林道歩道4号線		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.49	0.60
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.48	0.55
				林道歩道6号線		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.24	0.26
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.25	0.27
				半田沼遊歩道		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.38	0.54
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.37	0.46
				北駐車場		50cm	0.33	0.44	0.49	0.30	0.32	0.38	0.45	/	/	/	/		/	/	/
						1m	0.32	0.46	0.49	0.32	0.32	0.38	0.50	/	/	/	/		/	/	/
				南駐車場(中央)		50cm	0.22	0.22	0.28	0.31	0.25	0.26	0.30	/	/	/	/		/	/	/
						1m	0.21	0.25	0.31	0.28	0.25	0.26	0.32	/	/	/	/		/	/	/
				南駐車場(東側)		50cm	0.16	0.23	0.22	0.25	0.24	0.22	0.24	/	/	/	/		/	/	/
						1m	0.15	0.23	0.22	0.21	0.24	0.21	0.26	/	/	/	/		/	/	/
南駐車場(西側)	50cm	0.18	0.21	0.22	0.25	0.23	0.22	0.22	/	/	/	/	/	/	/						
	1m	0.17	0.22	0.24	0.25	0.23	0.22	0.24	/	/	/	/	/	/	/						
林間駐車場	50cm	0.22	0.19	0.24	0.20	0.27	0.22	0.32	/	/	/	/	/	/	/						
	1m	0.21	0.19	0.23	0.20	0.27	0.22	0.32	/	/	/	/	/	/	/						
キャンプ場駐車場	50cm	0.21	0.26	0.20	0.32	0.38	0.27	0.32	/	/	/	/	/	/	/						
	1m	0.21	0.25	0.23	0.32	0.38	0.28	0.33	/	/	/	/	/	/	/						
51	川俣町	山地	県立自然公園 日山	日山登山口道標	8月19日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.22	0.22					
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.24	0.27					
				下田代登山口		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.28	0.31					
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.29	0.34					
52	川俣町	観光施設	川俣町合宿所	川俣町合宿所	8月18日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.18	0.19						
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.20	0.18						
				駐車場		50cm	0.24	0.18	0.19	0.19	0.15	0.19	0.22	/	/	/	/	/			
						1m	0.25	0.18	0.21	0.20	0.15	0.20	0.23	/	/	/	/	/			
53	川俣町	道の駅	道の駅 かわまた	8月18日	JA新ふくしま こころ川俣店	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.17	0.18						
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.16	0.17						
					おりもの展示館	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.16	0.19						
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.15	0.19						
					からりこ館	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.23	0.27						
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.21	0.21						
					銘品館シルクピア	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.17	0.18						
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.15	0.16						
					銘品館シルクピア裏駐車場	50cm	0.19	0.10	0.10	0.13	0.26	0.16	0.14	/	/	/	/	/			
						1m	0.15	0.10	0.10	0.13	0.26	0.15	0.15	/	/	/	/	/			
駐車場	50cm	0.10	0.13	0.11	0.17	0.14	0.13	0.15	/	/	/	/	/								
	1m	0.10	0.14	0.11	0.17	0.14	0.13	0.15	/	/	/	/	/								
54	大玉村	観光施設	フォレストパークあだたら	9月1日	フォレストセラピー コース案内看板	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.18	0.22						
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.17	0.19						
					森林館	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.19	0.21						
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.18	0.20						
					常設トレイラー(A-9)	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.13	0.19						
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.13	0.17						

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)											備考				
							駐車場							建物入口(屋外)・登山口等の入口								
							5地点(中央及び4隅)各平均値					全体平均値	第9回調査結果(全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果							
							①中央	②	③	④	⑤											
54	大玉村	観光施設	フォレストパークあだたら	キャラバンサイト(B-10)	9月1日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.15	0.15					
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.14	0.15					
				個別サイト(C-3)		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.17	0.18	
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.17	0.18		
				グループサイト(F-21)		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.18	0.17	
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.17	0.18	
				フリーサイト		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.11	0.13	
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.14	0.14	
				ビジターセンター		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.20	0.21	
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.19	0.20	
ビジターセンター駐車場	50cm	0.16	0.19	0.18	0.17	0.16	0.17	0.18	/	/	/	/	/	/	/	/						
1m	0.15	0.17	0.18	0.16	0.16	0.16	0.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
第2駐車場	50cm	0.15	0.10	0.12	0.14	0.15	0.13	0.15	/	/	/	/	/	/	/	/						
1m	0.15	0.13	0.12	0.13	0.16	0.14	0.15	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
55	大玉村	観光施設	アットホームおおたま	アットホームおおたま	8月21日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.12					
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.11					
				コテージ出入口		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.11	0.12	
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.11	0.12		
				第1駐車場		50cm	0.09	0.14	0.09	0.13	0.15	0.12	0.12	/	/	/	/		/	/	/	
				1m		0.10	0.12	0.10	0.13	0.14	0.12	0.13	/	/	/	/	/		/	/	/	
第2駐車場	50cm	0.08	0.13	0.15	0.16	0.16	0.14	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/						
1m	0.09	0.12	0.14	0.16	0.15	0.13	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
56	郡山市	自然	紅枝垂地蔵ザクラ	紅枝垂地蔵ザクラ	8月17日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.12					
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.11					
				第1駐車場		50cm	0.11	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	/	/	/	/		/	/	/	
				1m		0.10	0.15	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	/	/	/	/	/		/	/	/	
				第2駐車場		50cm	0.15	0.16	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	/	/	/	/		/	/	/	/
				1m		0.16	0.14	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	/	/	/	/	/		/	/	/	/
大型駐車場	50cm	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.17	0.17	/	/	/	/	/	/	/	/						
1m	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
57	郡山市	観光施設	郡山市ふれあい科学館	ビッグアイ1階出入口	8月17日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.13					
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.12					
				ビッグアイ2階出入口		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.10	0.11		
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10		0.10			
58	郡山市	自然	郡山石筵ふれあい牧場	施設利用券売所	8月27日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.12					
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.11					
				管理事務所		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.08	0.08		
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09		0.09			
				駐車場		50cm	0.12	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	/	/	/	/		/	/	/	
				1m		0.12	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	/	/	/	/	/		/	/	/	
59	郡山市	観光施設	郡山カルチャーパーク	プール	9月2日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.13	0.13					
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.14	0.12					
				カルチャーセンター		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.12	0.13		
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.14		0.12			
				ドリームランド		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.22	0.27		
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.22		0.26			
				第1駐車場		50cm	0.17	0.14	0.18	0.29	0.15	0.19	0.23	/	/	/	/		/	/	/	
				1m		0.17	0.15	0.18	0.29	0.15	0.19	0.20	/	/	/	/	/		/	/	/	
				第2駐車場		50cm	0.20	0.18	0.17	0.42	0.19	0.23	0.27	/	/	/	/		/	/	/	/
				1m		0.20	0.19	0.16	0.33	0.18	0.21	0.24	/	/	/	/	/		/	/	/	/

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μSv/h)										備考				
						測定高さ 50cm or 1m	駐車場							建物入口(屋外) ・登山口等の入口						
							5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	第9回調査結果 (全体 平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果					
							① 中央	②	③	④	⑤									
59	郡山市	観光施設	郡山カルチャーパーク	第3駐車場	9月2日	50cm	0.19	0.31	0.17	0.26	0.19	0.22	0.30							
						1m	0.19	0.28	0.19	0.28	0.19	0.23	0.28							
				第4駐車場		50cm	0.30	0.22	0.20	0.23	0.29	0.25	0.28							
						1m	0.28	0.21	0.19	0.22	0.27	0.23	0.27							
				第5駐車場		50cm	0.20	0.21	0.25	0.18	0.30	0.23	0.23							
						1m	0.19	0.21	0.24	0.18	0.28	0.22	0.23							
60	郡山市	自然	湖南七浜湖水浴場	8月20日	横沢浜	50cm								0.06	0.07					
						1m									0.06	0.06				
					横沢浜炊飯所	50cm										0.08	0.07			
						1m										0.08	0.08			
					浜路浜	50cm											0.10	0.12		
						1m											0.09	0.11		
					青松浜	50cm												0.06	0.06	
						1m												0.06	0.06	
					館浜	50cm													0.06	0.06
						1m													0.06	0.06
					館浜炊飯所	50cm													0.07	0.06
						1m													0.05	0.06
					館浜駐車場	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07							
						1m	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07							
					舟津浜	50cm													0.06	0.06
						1m													0.06	0.06
					舟津浜炊飯所	50cm													0.09	0.10
						1m													0.08	0.10
					舟津浜駐車場	50cm	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08							
						1m	0.06	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08							
					福良浜	50cm													0.05	0.05
						1m													0.04	0.04
					福良浜炊飯所	50cm													0.07	0.07
						1m													0.07	0.07
福良浜駐車場	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06												
	1m	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06												
秋山浜	50cm													0.06	0.05					
	1m													0.06	0.05					
秋山浜駐車場	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08												
	1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08												
61	郡山市	観光施設	ビッグパレットふくしま	9月4日	エントランスロビー	50cm									0.09	0.10				
						1m									0.09	0.10				
					サブエントランス	50cm												0.11	0.11	
						1m												0.11	0.10	
					Foodパレットたちね	50cm													0.08	0.08
						1m													0.09	0.08
					屋外展示場	50cm													0.12	0.12
						1m													0.12	0.13
					駐車場(多目的展示ホール東側)	50cm	0.10	0.13	0.11	0.12	0.13	0.12	0.13							
						1m	0.10	0.14	0.10	0.11	0.14	0.12	0.13							
					駐車場(北東側)	50cm	0.15	0.14	0.13	0.17	0.17	0.15	0.18							
						1m	0.14	0.14	0.13	0.17	0.16	0.15	0.16							
駐車場(南東側)	50cm	0.20	0.18	0.28	0.20	0.18	0.21	0.22												
	1m	0.19	0.18	0.28	0.20	0.19	0.21	0.21												

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μ Sv/h)								備考					
							駐車場							建物入口(屋外) ・登山口等の入口						
							5地点(中央及び4隅)各平均値							第9回調査結果 (全体平均値)		第10回調査結果				
							① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第9回調査結果	第9回調査結果						
61	郡山市	観光施設	ビッグバレットふくしま	駐車場(南西側)	9月4日	50cm	0.21	0.21	0.24	0.16	0.19	0.20	0.23							
						1m	0.23	0.20	0.22	0.16	0.17	0.20	0.23							
				駐車場(北西側)		50cm	0.17	0.27	0.15	0.18	0.18	0.19	0.20							
						1m	0.17	0.24	0.14	0.18	0.17	0.18	0.20							
62	郡山市	自然	郡山布引風の高原	記念碑	8月31日	50cm								0.08	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり				
						1m											0.07	0.06		
				郡山布引風の高原出入口		50cm												0.10	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m												0.10	0.08	
				展望台		50cm												0.11	0.12	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m												0.10	0.11	
				展望台駐車場		50cm	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07							第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06							
				一般駐車場		50cm	0.06	0.11	0.07	0.05	0.06	0.07	0.07							第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	0.06	0.11	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07							
				大型駐車場		50cm	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.07							第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.06							
63	須賀川市	自然	藤沼湖自然公園	多目的グラウンド	8月18日	50cm									0.28	0.22				
						1m											0.26	0.23		
				日本庭園		50cm												0.31	0.31	
						1m												0.30	0.30	
				かっこう1コースティールグラウンド		50cm												0.24	0.26	
						1m												0.25	0.27	
				さくら1コースティールグラウンド		50cm												0.27	0.28	
						1m												0.26	0.28	
				あかまつ1コースティールグラウンド		50cm												0.26	0.27	
						1m												0.25	0.27	
				やまゆり1コースティールグラウンド		50cm												0.23	0.25	
						1m												0.25	0.27	
				管理センター		50cm												0.17	0.19	
						1m												0.17	0.18	
				管理センター駐車場		50cm	0.17	0.17	0.27	0.22	0.18	0.20	0.21							
						1m	0.17	0.17	0.23	0.22	0.17	0.19	0.20							
				やまゆり荘		50cm												0.10	0.10	
						1m												0.10	0.10	
やまゆり荘駐車場	50cm	0.13	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14												
	1m	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14												
高土山登山口駐車場	50cm	0.20	0.16	0.19	0.17	0.14	0.17	0.17												
	1m	0.19	0.16	0.20	0.17	0.13	0.17	0.18												
64	須賀川市	観光施設	須賀川牡丹園	正門	9月2日	50cm									0.10	0.11				
						1m										0.10	0.10			
				南門		50cm												0.09	0.09	
						1m												0.08	0.09	
				チケット売り場(南門側)		50cm												0.08	0.08	
						1m												0.08	0.08	
				牡丹会館		50cm												0.09	0.10	
						1m												0.10	0.10	
				古種牡丹園場		50cm												0.10	0.12	
						1m												0.10	0.11	
				寒牡丹園場		50cm												0.09	0.09	
						1m												0.09	0.09	

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μ Sv/h)								備考					
							駐車場							建物入口(屋外) ・登山口等の入口						
							5地点(中央及び4隅)各平均値					第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果						
							① 中央	②	③	④	⑤									
64	須賀川市	観光施設	須賀川牡丹園	こども広場	9月2日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.09					
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08		0.08			
				牡丹稲荷神社		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.10	0.11	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.10	0.10	
				モニュメント(柳沼源太郎翁胸像)		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	0.09	0.09
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	0.09	0.09
				駐車場		50cm	0.11	0.10	0.10	0.09	0.12	0.10	0.10	/	/		/	/	/	/
1m	0.11	0.11	0.11		0.09	0.12	0.11	0.10	/	/	/	/	/	/						
65	須賀川市	観光施設	ムシテックワールド	ムシテックワールド	9月3日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	/	第9回調査地点と異なるため、調査結果無し			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08		/		
				エコハウス		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.12	0.14
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.13	0.14
				スロープ		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.09	0.10
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.09	0.11
				事務局		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.10	0.11
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.10	0.11
				第1駐車場		50cm	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	/	/	/		/	/	/
						1m	0.13	0.11	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	/	/	/		/	/	/
				第2駐車場		50cm	0.11	0.11	0.12	0.17	0.13	0.13	0.14	/	/	/		/	/	/
						1m	0.11	0.11	0.12	0.17	0.13	0.13	0.13	/	/	/		/	/	/
66	須賀川市	観光施設	東都郡山カントリー倶楽部	クラブハウス	9月2日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.20	0.22				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.21		0.22		
				駐車場		50cm	0.22	0.17	0.31	0.20	0.22	0.22	0.28	/	/	/		/	/	/
						1m	0.23	0.18	0.32	0.20	0.23	0.23	0.27	/	/	/		/	/	/
67	須賀川市	観光施設	宇津峰カントリークラブ	クラブハウス	9月3日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.10				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09		0.10		
				駐車場(北側)		50cm	0.09	0.11	0.11	0.11	0.08	0.10	0.10	/	/	/		/	/	/
						1m	0.09	0.11	0.12	0.10	0.09	0.10	0.10	/	/	/		/	/	/
				駐車場(東側)		50cm	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	/	/	/		/	/	/
						1m	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	/	/	/		/	/	/
68	田村市	自然	あぶくま洞	あぶくま洞	8月19日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09		0.10		
				管理事務所		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.08	0.09
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.09	0.09
				展望台(北側)		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.08	0.10
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.08	0.08
				展望台(南側)		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.09	0.10
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.09	0.09
				モニュメント(一番星見つけた)		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.10	0.12
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.10	0.12
				滝根町天地人館		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.08	0.09
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.09	0.10
				第1駐車場		50cm	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	/	/	/		/	/	/
						1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	/	/	/		/	/	/
				第2駐車場		50cm	0.08	0.13	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	/	/	/		/	/	/
						1m	0.08	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	/	/	/		/	/	/
バス駐車場	50cm	0.08	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09	0.11	/	/	/	/	/	/						
	1m	0.08	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	/	/	/	/	/	/						

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μ Sv/h)								備考		
						測定高さ 50cm or 1m	駐車場								建物入口(屋外) ・登山口等の入口	
							5地点(中央及び4隅)各平均値					第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果		第9回調査結果	
							① 中央	②	③	④	⑤					
69	田村市	自然	入水鍾乳洞	入水鍾乳洞	8月19日	50cm	/	/	/	/	/	/	0.07	0.07		
						1m	/	/	/	/	/	/	0.07	0.07		
				駐車場		50cm	0.11	0.11	0.10	0.12	0.12	0.11	0.12	/	/	
						1m	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	0.13	/	/	
				大型駐車場		50cm	0.10	0.13	0.13	0.12	0.09	0.11	0.11	/	/	
						1m	0.11	0.12	0.12	0.11	0.09	0.11	0.11	/	/	
70	田村市	山地	高柴山	牧野登山口	8月31日	50cm	/	/	/	/	/	/	0.11	0.13		
						1m	/	/	/	/	/	/	0.11	0.13		
				牧野登山口駐車場		50cm	0.12	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	/	/	
						1m	0.12	0.12	0.13	0.14	0.12	0.13	0.13	/	/	
				門沢登山口		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.14	0.14	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.13	
				門沢登山口駐車場		50cm	0.18	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.19	/	/	
						1m	0.19	0.16	0.17	0.17	0.16	0.17	0.18	/	/	
71	田村市	山地	片菅根山	三十三観音	8月19日	50cm	/	/	/	/	/	/	0.15	0.16		
						1m	/	/	/	/	/	/	0.15	0.15		
				展望デッキ		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.13	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.11	
				片菅根山登山道案内看板		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.12	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.11	
				ヤマツツジ散策路道標		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.14	0.15	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.13	0.13	
				ヤマツツジの広場		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.13	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.12	
				ヤマツツジ休憩場		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.15	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.12	
				ヤマツツジ散策路(頂上側)		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.13	0.14	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.13	0.13	
				ライオンの森石碑		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.13	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.12	
				バス専用駐車場		50cm	0.11	0.11	0.14	0.11	0.11	0.12	0.13	/	/	
						1m	0.11	0.11	0.14	0.11	0.10	0.11	0.12	/	/	
森林公園駐車場	50cm	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.14	/	/						
	1m	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.14	/	/						
駐車場(林業地域総合整備事業看板付近)	50cm	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	/	/						
	1m	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	/	/						
72	田村市	観光施設	星の村天文台	TAKINE浪漫館	8月19日	50cm	/	/	/	/	/	/	0.10	0.12		
						1m	/	/	/	/	/	/	0.11	0.11		
				プラネタリウム館		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.14	0.14	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.13	
				天文台		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.13	0.13	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.11	
				モニュメント(星の村開村宣言)		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.11	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.11	
				星の村遊歩道		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.12	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.12	
				駐車場(北側)		50cm	0.13	0.15	0.13	0.14	0.16	0.14	0.14	/	/	
						1m	0.13	0.14	0.13	0.12	0.15	0.13	0.13	/	/	
				駐車場(南側)		50cm	0.13	0.14	0.15	0.12	0.12	0.13	0.13	/	/	
						1m	0.13	0.13	0.15	0.13	0.11	0.13	0.13	/	/	

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μ Sv/h)										備考			
						測定高さ 50cm or 1m	駐車場							建物入口(屋外) ・登山口等の入口					
							5地点(中央及び4隅)各平均値					第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果					
							① 中央	②	③	④	⑤								
72	田村市	観光施設	星の村天文台	大駐車場	8月19日	50cm	0.14	0.13	0.13	0.15	0.12	0.13	0.14						
						1m	0.14	0.14	0.13	0.14	0.12	0.13	0.14						
73	田村市	観光施設	こどもの国ムシムシランド	スカイパレスときわ	8月19日	50cm								0.13	0.15				
				1m										0.14	0.17				
				案内所		50cm										0.19	0.21		
				1m												0.19	0.21		
				駐車場		50cm	0.16	0.14	0.17	0.22	0.21	0.18	0.21						
				1m		0.16	0.15	0.18	0.22	0.23	0.19	0.21							
74	田村市	山地	仙台平	管理事務所	8月19日	50cm									0.14	0.16			
				1m											0.14	0.16			
				ふくしまの遊歩道		50cm											0.14	0.13	
				1m													0.14	0.13	
				鬼穴・大滝根山登山道入口案内看板		50cm											0.16	0.23	
				1m													0.15	0.28	
				大滝根山登山口		50cm											0.20	0.20	
				1m													0.19	0.20	
				仙台平展望台		50cm											0.15	0.15	
				1m													0.14	0.15	
				仙台平ドリーネ入口案内看板		50cm											0.19	0.19	
				1m													0.18	0.18	
				仙台平ドリーネ駐車場		50cm	0.13	0.17	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14						
				1m		0.12	0.17	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14							
仙台平キャンプ場	50cm												0.15	0.16					
1m													0.15	0.15					
仙台平キャンプ場駐車場	50cm	0.11	0.12	0.13	0.13	0.16	0.13	0.15											
1m	0.11	0.12	0.12	0.12	0.16	0.13	0.16												
75	鏡石町	自然	岩瀬牧場	入場券売場	9月1日	50cm									0.10	0.11	第9回調査時は周辺に積雪あり		
				1m										0.10	0.11				
				沈床庭園		50cm											0.10	0.10	第9回調査時は周辺に積雪あり
				1m												0.10	0.10		
				バーベキューハウス		50cm											0.11	0.11	第9回調査時は周辺に積雪あり
				1m												0.12	0.11		
				岩瀬牧場ホースファーム		50cm											0.10	0.10	第9回調査時は周辺に積雪あり
				1m												0.10	0.11		
				変わり種自転車チケット売り場		50cm											0.13	0.13	第9回調査時は周辺に積雪あり
				1m												0.14	0.13		
				売店・休憩所		50cm											0.11	0.10	第9回調査時は周辺に積雪あり
				1m												0.10	0.10		
				社のまきば		50cm											0.12	0.13	第9回調査時は周辺に積雪あり
				1m												0.12	0.12		
				旧牛舎		50cm											0.15	0.15	第9回調査時は周辺に積雪あり
				1m												0.15	0.15		
				新牛舎		50cm											0.10	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
				1m												0.10	0.10		
事務所	50cm											0.10	0.10	第9回調査時は周辺に積雪あり					
1m											0.10	0.10							
薪ストーブミュージアム	50cm											0.07	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり					
1m											0.07	0.08							
トラクター展示舎	50cm											0.15	0.16	第9回調査時は周辺に積雪あり					
1m											0.13	0.16							

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μSv/h)										備考	
						駐車場								建物入口(屋外)・登山口等の入口			
						5地点(中央及び4隅)各平均値								第9回調査結果(全体平均値)	第10回調査結果		第9回調査結果
						①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第9回調査結果(全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果			
測定高さ																	
50cm	or											第10回調査結果	第9回調査結果				
1m												第10回調査結果	第9回調査結果				
75	鏡石町	自然	岩瀬牧場	岩瀬牧場歴史資料館	9月1日	50cm									0.10	0.11	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m									0.09	0.11	
				トイレ(北側)		50cm									0.07	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m									0.07	0.09	
				トイレ(南側)		50cm									0.15	0.15	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m									0.14	0.15	
				トイレ(西側)		50cm									0.11	0.12	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m									0.11	0.12	
駐車場	50cm	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	第9回調査時は周辺に積雪あり						
	1m	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13								
76	天栄村	自然	羽鳥湖	8月18日	ふれあい広場	50cm									0.13	0.14	
						1m									0.14	0.14	
					サイクリングロード	50cm									0.12	0.14	
						1m									0.12	0.14	
					サイクリングロード(No. 3)	50cm									0.14	0.17	
						1m									0.14	0.16	
					東側広場(東屋)	50cm									0.20	0.21	
						1m									0.18	0.19	
					東側広場駐車場	50cm	0.11	0.15	0.14	0.10	0.11	0.12	0.15	0.15	0.15		
						1m	0.11	0.15	0.15	0.10	0.12	0.13	0.14	0.14			
					羽鳥湖湖畔第1駐車場	50cm	0.15	0.18	0.19	0.19	0.16	0.17	0.20	0.20	0.20		
						1m	0.15	0.17	0.18	0.19	0.16	0.17	0.18	0.18			
やすらぎ橋駐車場	50cm	0.13	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14							
	1m	0.13	0.14	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14								
77	天栄村	スキー場	グランディ羽鳥湖スキーリゾート	8月18日	第1レストハウス	50cm									0.10	0.10	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m									0.10	0.11	
					第2レストハウス	50cm									0.08	0.11	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m									0.07	0.10	
					第3レストハウス	50cm									0.10	0.11	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m									0.10	0.10	
					第1ペアリフト	50cm									0.07	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m									0.08	0.08	
					第2ペアリフト	50cm									0.11	0.13	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m									0.12	0.12	
					第3ペアリフト	50cm									0.11	0.12	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m									0.10	0.12	
					第4ペアリフト	50cm									0.17	0.17	第9回調査地点と異なるため、調査結果無し
						1m									0.13	0.13	
					第5クワッドリフト	50cm									0.09	0.14	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m									0.10	0.12	
					駐車場(北側)	50cm	0.13	0.12	0.11	0.11	0.08	0.11	0.14	0.14	0.14	第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m	0.14	0.12	0.10	0.12	0.09	0.11	0.13	0.13			
駐車場(南側)	50cm	0.10	0.12	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	第9回調査時は周辺に積雪あり						
	1m	0.10	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10								
78	天栄村	スキー場	スキーリゾート天栄	8月21日	レストハウス	50cm									0.06	0.06	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m									0.06	0.06	
					リフト	50cm									0.06	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m									0.06	0.07	
					駐車場(東側)	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08			

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μSv/h)										備考				
						測定高さ 50cm or 1m	駐車場							建物入口(屋外) ・登山口等の入口						
							5地点(中央及び4隅)各平均値					第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果						
							① 中央	②	③	④	⑤									
78	天栄村	スキー場	スキーリゾート天栄	駐車場(西側)	8月21日	50cm	0.11	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09			第9回調査時は周辺に積雪あり				
						1m	0.11	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08							
79	天栄村	自然	羽鳥湖高原レジャーの森	水上ステージ	8月21日	50cm									0.12	0.13				
						1m										0.12	0.13			
				羽鳥湖温泉 彩光の湯		50cm													0.14	0.15
						1m													0.13	0.14
				アクティビティセンター		50cm													0.12	0.13
						1m													0.12	0.13
				レイクサイドダイニング ラ・ビーナ		50cm													0.17	0.15
						1m													0.16	0.16
				クラブハウス		50cm													0.12	0.13
						1m													0.12	0.13
				サニタリー1		50cm													0.15	0.12
						1m													0.14	0.11
				サニタリー2		50cm													0.14	0.16
						1m													0.15	0.16
				サニタリー3		50cm													0.14	0.15
						1m													0.13	0.14
				自動販売機(アクティビティセンター付近)		50cm													0.12	0.12
						1m													0.12	0.12
				トイレ(クラブハウス付近)		50cm													0.12	0.13
						1m													0.13	0.13
トイレ(総合フロント駐車場内)	50cm													0.09	0.09					
	1m													0.09	0.09					
トイレ(湿地園付近)	50cm													0.12	0.13					
	1m													0.12	0.12					
総合フロント	50cm													0.14	0.12					
	1m													0.13	0.13					
総合フロント駐車場	50cm					0.15	0.10	0.13	0.12	0.10	0.12	0.11								
	1m					0.13	0.10	0.12	0.13	0.11	0.12	0.11								
湿地園駐車場	50cm					0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14								
	1m					0.12	0.14	0.15	0.13	0.12	0.13	0.14								
80	天栄村	道の駅	道の駅 羽鳥湖高原	道の駅 羽鳥湖高原	9月3日	50cm									0.09	0.11				
						1m										0.09	0.11			
				駐車場		50cm	0.11	0.12	0.10	0.13	0.12	0.12	0.13							
						1m	0.12	0.13	0.10	0.13	0.12	0.12	0.13							
81	天栄村	道の駅	道の駅 季の里天栄	道の駅 季の里天栄	9月3日	50cm									0.16	0.17				
						1m										0.17	0.17			
				駐車場		50cm	0.17	0.25	0.18	0.19	0.17	0.19	0.21							
						1m	0.17	0.27	0.18	0.18	0.17	0.19	0.22							
82	石川町	観光施設	母畑レークサイドセンター	お食事処 母衣旗	8月20日	50cm									0.09	0.08				
						1m										0.08	0.07			
				海洋センター		50cm											0.09	0.09		
						1m											0.09	0.09		
				自然環境活用センター		50cm												0.09	0.07	
						1m												0.09	0.07	
				バンガロー1		50cm												0.13	0.13	
						1m												0.12	0.11	
バンガロー2	50cm												0.13	0.13						
	1m												0.13	0.13						

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μSv/h)										備考
						駐車場								建物入口(屋外)・登山口等の入口		
						5地点(中央及び4隅)各平均値							第9回調査結果(全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果	
						①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第9回調査結果(全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果		
測定高さ																
50cm or 1m																
82	石川町	観光施設	母畑レークサイドセンター	バンガロー3	8月20日	50cm	/							0.12	0.13	
				1m		/							0.11	0.11		
				バンガロー4		50cm	/							0.11	0.11	
				1m		/							0.11	0.12		
				バンガロー5		50cm	/							0.13	0.13	
				1m		/							0.14	0.12		
				バンガロー6		50cm	/							0.11	0.11	
				1m		/							0.10	0.11		
				バンガロー7		50cm	/							0.13	0.13	
				1m		/							0.13	0.13		
				バンガロー8		50cm	/							0.12	0.11	
				1m		/							0.10	0.11		
				トイレ(バンガロー付近)		50cm	/							0.12	0.12	
				1m		/							0.12	0.11		
トイレ(旧ミニ遊園地付近)	50cm	/							0.10	0.10						
1m	/							0.10	0.10							
ラジコンカーサーキット場	50cm	/							0.08	0.09						
1m	/							0.08	0.09							
駐車場	50cm	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	/	/						
1m	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	/	/							
83	玉川村	自然	乙字ヶ滝	遊歩道(東側)	8月21日	50cm	/							0.09	0.12	
				1m		/							0.09	0.09		
				遊歩道(西側)		50cm	/							0.10	0.11	
				1m		/							0.09	0.10		
				滝見不動堂		50cm	/							0.09	0.09	
				1m		/							0.08	0.09		
				駐車場		50cm	0.12	0.10	0.12	0.10	0.13	0.11	0.12	/	/	
				1m		0.11	0.10	0.11	0.09	0.12	0.11	0.11	/	/		
84	玉川村	道の駅	道の駅 たまかわ	こぶしの里(東側)	8月24日	50cm	/							0.11	0.12	
				1m		/							0.10	0.12		
				こぶしの里(西側)		50cm	/							0.11	0.10	
				1m		/							0.10	0.12		
				駐車場(北側)		50cm	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	/	/	
				1m		0.09	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	/	/		
駐車場(南側)	50cm	0.11	0.11	0.11	0.14	0.15	0.12	0.13	/	/						
1m	0.10	0.10	0.10	0.14	0.14	0.12	0.13	/	/							
85	玉川村	自然	スカイパークたまかわ	休憩室	8月21日	50cm	/							0.08	0.10	
				1m		/							0.07	0.09		
				玉川ふるさと館		50cm	/							0.11	0.13	
				1m		/							0.11	0.12		
				第1駐車場		50cm	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	/	/	
				1m		0.11	0.10	0.10	0.12	0.12	0.11	0.11	/	/		
				第2駐車場		50cm	0.10	0.13	0.11	0.10	0.13	0.11	0.12	/	/	
				1m		0.10	0.13	0.10	0.09	0.12	0.11	0.11	/	/		
				第3駐車場		50cm	0.11	0.12	0.13	0.10	0.09	0.11	0.12	/	/	
				1m		0.11	0.11	0.12	0.11	0.09	0.11	0.11	/	/		
				第4駐車場		50cm	0.11	0.16	0.12	0.13	0.11	0.13	0.14	/	/	
				1m		0.11	0.15	0.11	0.12	0.11	0.12	0.13	/	/		
				第5駐車場		50cm	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	0.14	0.15	/	/	
				1m		0.12	0.12	0.12	0.13	0.15	0.13	0.15	/	/		

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)							建物入口(屋外)・登山口等の入口		備考		
							駐車場							第9回調査結果 (全体 平均値)	第10回調査結果		第9回調査結果	
							5地点(中央及び4隅)各平均値											
							① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値						
85	玉川村	自然	スカイパークたまかわ	バス駐車場	8月21日	50cm	0.10	0.13	0.11	0.10	0.11	0.11	0.12					
						1m	0.10	0.13	0.10	0.09	0.11	0.11	0.11					
86	平田村	自然	ジュピアランドひらた	ジュピアランドひらた634	8月21日	50cm								0.12	0.12			
						1m									0.11	0.12		
				シンボル広場		50cm										0.11	0.10	
						1m										0.10	0.10	
				蓬田岳登山道		50cm										0.13	0.14	
						1m										0.12	0.13	
				管理事務所		50cm										0.08	0.10	
						1m										0.09	0.11	
				やまばとの径		50cm										0.15	0.17	
						1m										0.16	0.15	
				あかまつの径		50cm										0.13	0.13	
						1m										0.12	0.13	
				わんぱく倶楽部		50cm										0.15	0.16	
						1m										0.15	0.14	
				グラウンド		50cm										0.17	0.17	
						1m										0.16	0.17	
探検コース	50cm										0.21	0.25						
	1m										0.20	0.20						
駐車場(北側)	50cm	0.12	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.12										
	1m	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11										
駐車場(南側)	50cm	0.10	0.14	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13										
	1m	0.10	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12										
87	平田村	道の駅	道の駅 ひらた	8月21日	50cm								0.08	0.07				
					1m									0.07	0.08			
					一般駐車場	50cm	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10					
						1m	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10					
大型駐車場	50cm	0.08	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11										
	1m	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10										
88	古殿町	道の駅	道の駅 ふるどの	8月24日	50cm								0.08	0.08				
					1m									0.07	0.09			
					駐車場	50cm	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10					
						1m	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10					
89	古殿町	自然	越代のサクラ	8月24日	50cm								0.14	0.14	第9回調査時は周辺に積雪あり			
					1m									0.13	0.13			
					駐車場	50cm	0.13	0.12	0.11	0.13	0.14	0.13	0.13			第9回調査時は周辺に積雪あり		
						1m	0.12	0.11	0.10	0.12	0.15	0.12	0.12					
90	三春町	自然	三春滝桜	9月1日	50cm								0.11	0.10	第9回調査時は周辺に積雪あり			
					1m									0.11	0.11			
					第1駐車場	50cm	0.14	0.16	0.14	0.14	0.28	0.17	0.17			第9回調査時は周辺に積雪あり		
						1m	0.13	0.17	0.14	0.14	0.31	0.18	0.17					
					第2駐車場	50cm	0.11	0.15	0.16	0.18	0.15	0.15	0.15			第9回調査時は周辺に積雪あり		
						1m	0.11	0.14	0.16	0.17	0.15	0.15	0.14					
					第3駐車場	50cm	0.13	0.14	0.12	0.14	0.14	0.13	0.13			第9回調査時は周辺に積雪あり		
						1m	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13					
91	三春町	観光施設	三春の里田園生活館	9月1日	50cm								0.14	0.13				
					1m									0.14	0.14			
					コテージ	50cm									0.15	0.15		
						1m									0.16	0.15		

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μ Sv/h)										備考		
						測定高さ 50cm or 1m	駐車場							建物入口(屋外) ・登山口等の入口				
							5地点(中央及び4隅)各平均値					第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果				
							① 中央	②	③	④	⑤							
91	三春町	観光施設	三春の里田園生活館	本館(北側)	9月1日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.14	0.14			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.14		0.14	
				本館(南側)		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.14		0.14	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.13		0.14	
				森の食卓		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10		0.11	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10		0.10	
				駐車場		50cm	0.11	0.21	0.18	0.15	0.11	0.15	0.17	/	/		/	/
						1m	0.10	0.20	0.21	0.16	0.11	0.16	0.16	/	/		/	/
92	三春町	観光施設	三春ハーブ花ガーデン	アップルデッキ	9月1日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.12	第9回調査時は周辺に積雪あり		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10		0.12	
				レストランSarara		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10		0.12	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10		0.10	
				カフェ&ベーカリー ケリケリ		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.12		0.14	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.12		0.13	
				ビニールハウス		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.12		0.13	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11		0.11	
				温室(北側)		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.18		0.19	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.15		0.16	
				温室(南側)		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.13		0.13	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.13		0.12	
				グリーンショップ		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11		0.13	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11		0.11	
				第1駐車場		50cm	0.13	0.10	0.10	0.13	0.16	0.12	0.13	/	/		/	/
						1m	0.13	0.10	0.10	0.12	0.14	0.12	0.12	/	/		/	/
第2駐車場	50cm	0.19	0.21	0.22	0.21	0.18	0.20	0.23	/	/	/	/						
	1m	0.20	0.21	0.21	0.19	0.17	0.20	0.20	/	/	/	/						
第3駐車場	50cm	0.20	0.21	0.23	0.23	0.21	0.22	0.25	/	/	/	/						
	1m	0.20	0.21	0.22	0.22	0.20	0.21	0.21	/	/	/	/						
93	小野町	山地	高柴山	浮金登山口	8月20日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.15	0.14			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.13		0.15	
				浮金登山口駐車場(北側)		50cm	0.14	0.17	0.15	0.16	0.19	0.16	0.18	/	/		/	/
						1m	0.13	0.15	0.14	0.16	0.17	0.15	0.16	/	/		/	/
				浮金登山口駐車場(南側)		50cm	0.16	0.17	0.17	0.17	0.15	0.16	0.18	/	/		/	/
						1m	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	/	/		/	/
94	小野町	山地	東堂山	満福寺	8月20日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.14	0.13			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.13		0.15	
				登山口		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.13		0.14	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.12		0.13	
				駐車場		50cm	0.13	0.14	0.14	0.15	0.11	0.13	0.14	/	/		/	/
						1m	0.12	0.14	0.15	0.14	0.11	0.13	0.15	/	/		/	/
95	小野町	山地	矢大臣山	湯沢登山口	8月20日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.13	0.14	第9回調査時は周辺に積雪あり		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.12		0.13	
				駐車場		50cm	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	/	/		/	/
						1m	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.15	/	/		/	/
96	小野町	自然	夏井千本桜	駐車場	8月20日	50cm	0.08	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	/	/			
						1m	0.07	0.11	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	/	/	/	/	
97	小野町	観光施設	リカちゃんキャッスル	リカちゃんキャッスル	8月20日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.07			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07		0.07	
				駐車場(北側)		50cm	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	/	/		/	/
						1m	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	/	/		/	/

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										備考				
						駐車場								建物入口(屋外)・登山口等の入口						
						5地点(中央及び4隅)各平均値							第9回調査結果(全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果					
						①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第9回調査結果(全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果						
97	小野町	観光施設	リカちゃんキャッスル	駐車場(西側)	8月20日	50cm	0.05	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08							
						1m	0.05	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07							
98	小野町	自然	緑とのふれあいの森公園	事務所	8月20日	50cm								0.12	0.12	第9回調査時は周辺に積雪あり				
						1m											0.12	0.11		
				林道日影線		50cm											0.16	0.12	第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m											0.15	0.13		
				遊歩道		50cm											0.15	0.16	第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m											0.15	0.14		
				森の体育館		50cm											0.07	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m											0.07	0.08		
				モニュメント(ふれあい)		50cm											0.14	0.15	第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m											0.14	0.14		
				オートキャンプ場		50cm											0.15	0.15	第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m											0.15	0.17		
				駐車場(東側)		50cm	0.13	0.16	0.16	0.17	0.17	0.16	0.16						第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m	0.13	0.15	0.16	0.16	0.17	0.15	0.16							
				駐車場(南側)		50cm	0.15	0.14	0.15	0.14	0.13	0.14	0.16						第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15							
駐車場(西側)	50cm	0.14	0.16	0.16	0.13	0.15	0.15	0.14						第9回調査時は周辺に積雪あり						
	1m	0.13	0.15	0.15	0.12	0.15	0.14	0.13												
99	白河市	自然	南湖公園	翠楽苑案内看板	8月19日	50cm								0.18	0.18	第9回調査地点と異なるため、調査結果無し				
						1m											0.16	0.17		
				幼児遊戯広場		50cm												0.11		
						1m												0.11		
				松楽亭		50cm												0.21	0.27	
						1m												0.20	0.24	
				菅生館駐車場		50cm	0.12	0.15	0.11	0.13	0.13	0.13	0.14							
						1m	0.12	0.15	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14							
				駐車場(東側)		50cm	0.19	0.34	0.16	0.17	0.23	0.22								第9回調査時は未測定のため、調査結果無し
						1m	0.18	0.32	0.15	0.18	0.23	0.21								
駐車場(西側)	50cm	0.08	0.08	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11												
	1m	0.07	0.09	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11												
100	白河市	自然	聖ヶ岩ふるさとの森	第1号遊歩道	8月19日	50cm								0.16		第9回調査時は、通行止めにより測定不可だったため、調査結果無し				
						1m											0.16			
				第2号遊歩道		50cm											0.15		第9回調査時は、通行止めにより測定不可だったため、調査結果無し	
						1m											0.15			
				第3号遊歩道		50cm											0.29		第9回調査時は、通行止めにより測定不可だったため、調査結果無し	
						1m											0.24			
				第4号遊歩道		50cm											0.15		第9回調査時は、通行止めにより測定不可だったため、調査結果無し	
						1m											0.14			
駐車場	50cm	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15							第9回調査時は、通行止めにより測定不可だったため、調査結果無し						
	1m	0.16	0.16	0.13	0.15	0.15	0.15													
101	白河市	自然	白河小峰城	城山公園(東側)	9月3日	50cm								0.17	0.20					
						1m											0.15	0.17		
				城山公園(南側)		50cm												0.16	0.19	
						1m												0.15	0.18	
				城山公園(西側)		50cm												0.13	0.18	
						1m												0.11	0.16	
				城山公園駐車場		50cm	0.14	0.13	0.16	0.14	0.17	0.15	0.19							
						1m	0.14	0.13	0.16	0.13	0.15	0.14	0.17							

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)							建物入口(屋外)・登山口等の入口		備考					
							駐車場							第9回調査結果 (全体 平均値)	第10回調査結果		第9回調査結果				
							5地点(中央及び4隅)各平均値														
							① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値									
102	白河市	自然	白河関の森公園	管理事務所	9月3日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.16	0.23					
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.15		0.21			
				白河の関跡		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.14	0.17	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.13	0.17	
				奥の細道遊歩道		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	0.12	0.14
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	0.11	0.14
				駐車場		50cm	0.10	0.12	0.11	0.14	0.12	0.12	0.14	/	/	/		/	/	/	/
						1m	0.10	0.12	0.11	0.13	0.12	0.12	0.14	/	/	/		/	/	/	/
103	白河市	観光施設	中山義秀記念文学館	中山義秀記念文学館	9月3日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.17				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11		0.17		
				駐車場		50cm	0.11	0.13	0.13	0.13	0.15	0.13	0.16	/	/	/	/		/	/	
						1m	0.10	0.12	0.12	0.13	0.14	0.12	0.16	/	/	/	/		/	/	
104	白河市	観光施設	フラワーワールド	フラワーワールド	8月31日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.12				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.13		0.12		
				駐車場		50cm	0.18	0.16	0.17	0.17	0.23	0.18	0.20	/	/	/	/		/	/	
						1m	0.17	0.16	0.17	0.16	0.22	0.18	0.20	/	/	/	/		/	/	
105	白河市	観光施設	白河関の里	ホテル&コテージ 白河関の里	8月31日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.14				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10		0.12		
				見晴らし台遊歩道		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.13	0.20
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.13	0.18
				遊歩道		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.16	0.19
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.18	0.18
				散歩道		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.14	0.16
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.14	0.16
				第1駐車場		50cm	0.11	0.13	0.12	0.11	0.13	0.12	0.14	/	/	/	/		/	/	
						1m	0.09	0.13	0.12	0.12	0.14	0.12	0.13	/	/	/	/		/	/	
				第2駐車場		50cm	0.13	0.16	0.13	0.14	0.13	0.14	0.16	/	/	/	/		/	/	
						1m	0.11	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.15	/	/	/	/		/	/	
				第3駐車場		50cm	0.11	0.16	0.13	0.14	0.15	0.14	0.21	/	/	/	/		/	/	
						1m	0.13	0.15	0.12	0.14	0.15	0.14	0.19	/	/	/	/		/	/	
106	白河市	観光施設	福島県文化財センター白河館(まほろん)	福島県文化財センター白河館(まほろん)	9月1日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.16	0.13				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.16		0.14		
				平安時代の製鉄炉		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.21	0.28
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.22	0.27
				室町時代の館		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.16	0.16
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.15	0.16
				駐車場		50cm	0.13	0.19	0.16	0.16	0.25	0.18	0.22	/	/	/	/		/	/	
						1m	0.13	0.19	0.16	0.16	0.23	0.17	0.20	/	/	/	/		/	/	
107	西郷村	自然	那須甲子高原	新甲子遊歩道(中央)	8月17日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.16	0.17				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.16		0.15		
				新甲子遊歩道(東側)		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.13	0.13
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.12	0.13
				新甲子遊歩道(西側)		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.14	0.14
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.13	0.14
				きびたきの森トレーニングコース		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.12	/
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.12	/
				西の郷遊歩道(東側)		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.23	0.24
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.21	0.24
				西の郷遊歩道(西側)		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.13	0.17
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.13	0.18

第9回調査地点と異なるため、調査結果無し

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)								備考		
							駐車場							建物入口(屋外) ・登山口等の入口			
							5地点(中央及び4隅)各平均値							第9回調査結果 (全体平均値)		第10回調査結果	第9回調査結果
							① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果		第9回調査結果	
107	西郷村	自然	那須甲子高原	西の郷遊歩道駐車場	8月17日	50cm	0.15	0.14	0.18	0.16	0.15	0.16	0.17				
						1m	0.14	0.16	0.17	0.15	0.14	0.15	0.18				
108	西郷村	観光施設	キョロロン村	総合案内所	8月17日	50cm								0.09	0.10		
						1m									0.09	0.09	
				駐車場(総合案内所側)		50cm	0.11	0.12	0.09	0.12	0.10	0.11	0.11				
						1m	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10				
				第1駐車場		50cm	0.10	0.12	0.12	0.10	0.12	0.11	0.12				
						1m	0.09	0.12	0.13	0.10	0.11	0.11	0.12				
				第2駐車場		50cm	0.10	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12				
						1m	0.12	0.12	0.12	0.15	0.12	0.13	0.12				
109	西郷村	観光施設	西の郷カントリークラブ	クラブハウス	8月17日	50cm								0.11	0.12		
						1m									0.11	0.12	
				駐車場		50cm	0.15	0.15	0.16	0.13	0.20	0.16	0.18				
						1m	0.13	0.15	0.15	0.13	0.18	0.15	0.17				
110	西郷村	観光施設	白河高原カントリークラブ	クラブハウス	8月17日	50cm								0.09	0.09		
						1m									0.08	0.09	
				駐車場		50cm	0.09	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12				
						1m	0.09	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	0.11				
111	中島村	自然	童里夢公園なかじま	桜の道	8月18日	50cm								0.11	0.10		
						1m									0.12	0.09	
				森の図書館		50cm									0.10	0.11	
						1m									0.09	0.11	
				四季の森		50cm									0.08	0.10	
						1m									0.09	0.10	
				かおりの広場		50cm									0.13	0.11	
						1m									0.13	0.10	
				駐車場(北側)		50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09				
						1m	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09				
				駐車場(南側)		50cm	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10				
						1m	0.08	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10				
				駐車場(西側)		50cm	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11				
						1m	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.11				
112	矢吹町	自然	大池公園	ふるさとの森芸術村	8月18日	50cm								0.10	0.12		
						1m									0.10	0.11	
				エントランス広場		50cm									0.13	0.16	
						1m									0.12	0.15	
				キャンプ場		50cm									0.11	0.12	
						1m									0.11	0.11	
				駐車場(北側)		50cm	0.11	0.11	0.11	0.13	0.11	0.11	0.13				
						1m	0.11	0.12	0.11	0.14	0.10	0.12	0.12				
				駐車場(東側)		50cm	0.11	0.12	0.11	0.13	0.10	0.11	0.13				
						1m	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.12				
駐車場(南側)	50cm	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.12									
	1m	0.07	0.11	0.12	0.12	0.10	0.10	0.12									
113	棚倉町	観光施設	山本不動尊	護摩殿	8月17日	50cm								0.16	0.16		
						1m									0.15	0.17	
				奥の院		50cm									0.22	0.19	
						1m									0.22	0.20	
				無料駐車場		50cm	0.16	0.15	0.14	0.12	0.14	0.14	0.16				
						1m	0.15	0.15	0.15	0.12	0.14	0.14	0.15				

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)								備考		
							駐車場							建物入口(屋外)・登山口等の入口			
							5地点(中央及び4隅)各平均値							第9回調査結果(全体平均値)		第10回調査結果	第9回調査結果
							①中央	②	③	④	⑤	全体平均値					
113	棚倉町	観光施設	山本不動尊	無料大駐車場	8月17日	50cm	0.15	0.15	0.13	0.14	0.15	0.14	0.15				
						1m	0.15	0.14	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14				
114	棚倉町	観光施設	ルネサンス棚倉	クラブハウス	8月17日	50cm								0.14	0.15	第9回測定地点名称・駐車場	
				1m									0.14	0.15			
				一般車専用駐車場		50cm	0.13	0.15	0.15	0.14	0.13	0.14	0.16				
				1m		0.12	0.14	0.15	0.13	0.13	0.13	0.14					
大型車専用駐車場	50cm	0.14	0.13	0.12	0.12	0.15	0.13	0.14									
1m	0.14	0.13	0.13	0.12	0.14	0.13	0.13										
115	矢祭町	自然	奥久慈	あゆのつり橋	8月19日	50cm								0.10	0.11		
				1m									0.10	0.12			
				友情の森遊歩道		50cm								0.12	0.12		
				1m									0.11	0.13			
				矢祭山公園出入口		50cm								0.10	0.11		
				1m									0.10	0.11			
				矢祭山公園駐車場		50cm	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.11				
				1m		0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11					
矢祭山駅駐車場	50cm	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.11	0.10									
1m	0.10	0.09	0.10	0.13	0.09	0.10	0.10										
116	矢祭町	自然	滝川溪谷	遊歩道(第1駐車場側)	8月19日	50cm								0.09	0.10		
				1m									0.09	0.09			
				遊歩道(第2駐車場側)		50cm								0.08	0.09		
				1m									0.07	0.08			
				第1駐車場		50cm	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10				
				1m		0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09					
第2駐車場	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10									
1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10										
大型駐車場	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09									
1m	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09										
117	塙町	道の駅	道の駅 はなわ	道の駅 はなわ	8月17日	50cm								0.09	0.09		
				1m									0.09	0.08			
				駐車場		50cm	0.10	0.09	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11				
				1m		0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10					
118	鮫川村	観光施設	ほっとはうす・さめがわ	ほっとはうす・さめがわ	8月18日	50cm								0.12	0.14		
				1m									0.11	0.14			
				体験館		50cm								0.12	0.13		
				1m									0.12	0.13			
				駐車場		50cm	0.15	0.14	0.16	0.17	0.16	0.16	0.17				
				1m		0.14	0.13	0.14	0.16	0.16	0.15	0.17					
119	鮫川村	自然	鹿角平観光牧場	管理棟	8月18日	50cm								0.10	0.12		
				1m									0.11	0.11			
				駐車場		50cm	0.15	0.15	0.15	0.16	0.13	0.15	0.16				
				1m		0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.16					
120	鮫川村	観光施設	手・まめ・館	手・まめ・館	8月18日	50cm								0.09	0.11		
				1m									0.09	0.10			
				駐車場		50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10				
				1m		0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.11					
121	会津若松市	観光施設	鶴ヶ城	入場券売場	8月24日	50cm								0.08	0.11		
				1m									0.09	0.10			
				天守閣		50cm								0.08	0.09		
				1m									0.08	0.10			

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μSv/h)								備考					
						測定高さ 50cm or 1m	駐車場								建物入口(屋外) ・登山口等の入口				
							5地点(中央及び4隅)各平均値						第9回調査結果 (全体平均値)		第10回調査結果	第9回調査結果			
							① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値							
121	会津若松市	観光施設	鶴ヶ城	麒麟閣	8月24日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.10			
				鉄門	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.10		
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.10		
				廊下橋	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.07		
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.07		
				梅坂	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.09		
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.07		
				椿坂	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.07		
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.06	0.07		
				西出丸駐車場	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	/	/	/	/	
					1m	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	/	/	/	/	
三の丸駐車場	50cm	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	/	/	/	/					
	1m	0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	/	/	/	/					
南口駐車場	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	/	/	/	/					
	1m	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	/	/	/	/					
122	会津若松市	観光施設	御薬園	8月24日	長屋門跡	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.09			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.09	
					正門	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.08	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.07	
					冠門	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.08	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.07	
					受付	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.08	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.07	
					資料館・売店	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09	
					御茶屋御殿	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.08	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.09	
					石橋(御茶屋御殿前)	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.08	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.08	
					石橋(朝日神社前)	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.08	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.07	
					石橋(三層石塔)	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.10	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.08	
					涼風舎	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.10	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.08	
					楽寿亭	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.07	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.06	0.07	
					福荷社	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.10	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.09	
薬用植物園	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.10						
	1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.09						
重陽閣	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10						
	1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.09						
大型専用駐車場	50cm	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	/	/	/	/					
	1m	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	/	/	/	/					
駐車場(西側)	50cm	0.10	0.08	0.13	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	/	/	/	/					
	1m	0.09	0.09	0.14	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	/	/	/	/					

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μ Sv/h)										備考
						駐車場								建物入口(屋外)・登山口等の入口		
						5地点(中央及び4隅)各平均値					第9回調査結果(全体平均値)		第10回調査結果	第9回調査結果		
						①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第9回調査結果(全体平均値)				
測定高さ																
50cm or 1m																
123	会津若松市	自然	飯盛山スローコンベア	飯盛山動く坂道	8月24日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.08	
				動く坂道きっぷ売場		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.08	
				駐車場		50cm	0.07	0.12	0.09	0.07	0.07	0.08	0.11	/	/	
						1m	0.08	0.12	0.08	0.07	0.07	0.08	0.11	/	/	
124	会津若松市	観光施設	会津 宮泉酒造	会津 宮泉酒造(東側)	8月25日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.09	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.09	
				会津 宮泉酒造(西側)		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09	
				駐車場		50cm	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	/	/	
						1m	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	/	/	
125	会津若松市	観光施設	福島県立博物館	福島県立博物館	8月25日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.07	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.06	0.08	
				団体駐車場		50cm	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	/	/	
						1m	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	/	/	
				一般駐車場		50cm	0.06	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	/	/	
						1m	0.07	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	/	/	
126	会津若松市	観光施設	駅cafe(七日町駅)	駅cafe(七日町駅)	8月25日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.09	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.09	
				駐車場		50cm	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	/	/	
						1m	0.07	0.08	0.08	0.06	0.06	0.07	0.08	/	/	
127	会津若松市	観光施設	会津ブランド館	会津ブランド館	8月25日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.09	
				駐車場		50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	/	/	
						1m	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	/	/	
128	会津若松市	観光施設	会津村	裏門	8月27日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09	
				桜の茶屋		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.12	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.11	
				民俗資料館		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.10	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	
				SL会津村号		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.13	0.16	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.13	0.15	
				第1桃園		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.12	/	第9回調査時は未測定のため、調査結果無し
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.11	/	
				第2桃園		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.13	/	第9回調査時は未測定のため、調査結果無し
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.12	/	
				第3桃園		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.10	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.10	
				大手門		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.08	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.08	
				駐車場(大手門側)		50cm	0.08	0.14	0.08	0.10	0.12	0.10	0.11	/	/	
						1m	0.08	0.21	0.08	0.08	0.14	0.12	0.10	/	/	
				東の門		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.11	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.11	
駐車場(東の門側)	50cm	0.08	0.10	0.08	0.09	0.16	0.10	0.09	/	/						
	1m	0.08	0.09	0.07	0.08	0.13	0.09	0.09	/	/						
かんのん亭	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09						
	1m	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.09						

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)							備考				
							駐車場								建物入口(屋外)・登山口等の入口			
							5地点(中央及び4隅)各平均値								第9回調査結果(全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果	
							①中央	②	③	④	⑤	全体平均値						
128	会津若松市	観光施設	会津村	駐車場(かんのん亭側)	8月27日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09					
						1m	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09					
				本堂		50cm								0.08	0.10			
						1m								0.09	0.10			
				本堂駐車場		50cm	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.14					
						1m	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.13					
				奥会津曲屋		50cm								0.08	0.10			
						1m								0.08	0.09			
				奥会津曲屋駐車場		50cm	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11					
						1m	0.07	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.11					
				水車小屋		50cm								0.11	0.12			
						1m								0.11	0.11			
				水車小屋駐車場		50cm	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.13					
						1m	0.10	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11	0.12					
モニュメント(会津慈母大観音像)	50cm								0.10	0.10								
	1m								0.09	0.10								
モニュメント(会津慈母大観音像)駐車場	50cm	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09										
	1m	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09										
129	喜多方市	山地	飯豊山	喜多方市山都町一ノ木路上(県道383号線沿い)	8月20日	50cm							0.08	0.09	通行止め地点で測定 第9回調査時は周辺に積雪あり			
						1m								0.08		0.08		
130	喜多方市	観光施設	御殿場公園	グラウンド	8月21日	50cm								0.13	0.18			
						1m								0.13	0.16			
						小公園	50cm								0.17		0.18	
							1m								0.17		0.16	
						しょうぶ園	50cm								0.22		0.18	
							1m								0.19		0.17	
						駐車場	50cm	0.08	0.14	0.10	0.10	0.19	0.12	0.10				
							1m	0.08	0.12	0.11	0.10	0.18	0.12	0.10				
131	喜多方市	観光施設	飯豊とそばの里センター	飯豊とそばの里センター	8月21日	50cm								0.09	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり		
						1m								0.08	0.07			
						駐車場	50cm	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08				
							1m	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08				
132	喜多方市	スキー場	三ノ倉スキー場	山小屋 くらら(北側)	8月20日	50cm								0.08	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり		
						1m								0.08	0.07			
						山小屋 くらら(東側)	50cm								0.07		0.08	
							1m								0.09		0.09	
						第1ペアリフト	50cm								0.07			第9回調査時は、積雪により測定不可だったため、調査結果無し
							1m								0.08			
						第2ペアリフト	50cm								0.07			第9回調査時は、積雪により測定不可だったため、調査結果無し
							1m								0.08			
						第1駐車場	50cm	0.07	0.06	0.08	0.05	0.07	0.07	0.07				
							1m	0.08	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.06				
						第2駐車場	50cm	0.09	0.08	0.06	0.07	0.09	0.08	0.07				
							1m	0.08	0.07	0.06	0.07	0.09	0.07	0.07				
133	喜多方市	道の駅	道の駅 喜多の郷	四季彩館	8月21日	50cm								0.08	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり		
						1m								0.08	0.07			
						ふるさと亭	50cm								0.09		0.09	
							1m								0.08		0.09	
						観光案内所	50cm								0.09		0.08	
							1m								0.08		0.09	

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μ Sv/h)										備考			
						測定高さ	駐車場							建物入口(屋外)・登山口等の入口					
							① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果				
133	喜多方市	道の駅	道の駅 喜多の郷	蔵の湯	8月21日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08		0.07		
				蔵の湯前駐車場		50cm	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	/	/	/	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	/	/	/	/	/	
				第1駐車場		50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	/	/	/	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	/	/	/	/	/	
				第2駐車場		50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	/	/	/	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	/	/	/	/	/	
134	喜多方市	観光施設	新宮熊野神社	新宮熊野神社	8月20日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08		0.08		
				駐車場		50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	/	/	/	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	/	/	/	/	/	
135	北塩原村	自然	磐梯高原	柳沼側遊歩道	8月25日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11		0.10		
				らんぶの館		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.08	
				休暇村炊事場		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.07	
				休暇村自然観察路		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.14	0.13	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.14	0.12	
				休暇村天文台		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.09	
				休暇村本館		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09	
				休暇村本館駐車場		50cm	0.09	0.10	0.16	0.16	0.11	0.12	0.11	/	/	/	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	0.09	0.11	0.17	0.15	0.11	0.13	0.10	/	/	/	/	/	
				休暇村ホール		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.09	
				休暇村ホール駐車場		50cm	0.12	0.11	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	/	/	/	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12	0.12	0.11	/	/	/	/	/	
				休暇村キャンプ場駐車場		50cm	0.11	0.12	0.11	0.21	0.14	0.14	/	/	/	/	/	/	第9回調査時は、積雪により測定不可だったため、調査結果無し
						1m	0.11	0.11	0.11	0.16	0.15	0.13	/	/	/	/	/	/	
				裏磐梯物産館		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.09	
				裏磐梯物産館駐車場		50cm	0.07	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	/	/	/	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	/	/	/	/	/	
				裏磐梯高原駅バス停		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.07	
				裏磐梯高原駅バス停駐車場		50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	/	/	/	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	/	/	/	/	/	
				裏磐梯ビジターセンター		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.08	
				裏磐梯ビジターセンター駐車場		50cm	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	/	/	/	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	0.11	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	/	/	/	/	/	
磐梯山3Dワールド	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり					
	1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.08						
磐梯山3Dワールド駐車場	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	/	/	/	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり					
	1m	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	/	/	/	/	/						
磐梯山噴火記念館	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.13	第9回調査時は周辺に積雪あり					
	1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.11						

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μSv/h)								備考		
						測定高さ	駐車場					建物入口(屋外)・登山口等の入口	第9回調査結果		第10回調査結果	
							①中央	②	③	④	⑤					全体平均値
135	北塩原村	自然	磐梯高原	磐梯山噴火記念館駐車場	8月25日	50cm	0.09	0.10	0.15	0.12	0.12	0.12	0.10			第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	0.09	0.10	0.15	0.12	0.11	0.11	0.11			
				裏磐梯キャンプ場サービスセンター	50cm									0.14	0.10	第9回調査時は周辺に積雪あり
					1m									0.14	0.11	
				裏磐梯キャンプ場サービスセンター駐車場	50cm	0.19	0.10	0.09	0.08	0.09	0.11	0.07				第9回調査時は周辺に積雪あり
					1m	0.16	0.10	0.10	0.08	0.09	0.11	0.06				
				菅原湖キャンプ場受付	50cm									0.08	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
					1m									0.07	0.07	
				菅原湖キャンプ場テントサイトA、B	50cm									0.09	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり
					1m									0.09	0.08	
				菅原湖キャンプ場テントサイトA、B側炊事場	50cm									0.10	0.11	第9回調査時は周辺に積雪あり
					1m									0.09	0.09	
				菅原湖キャンプ場テントサイトC、D	50cm									0.07	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
					1m									0.07	0.07	
菅原湖キャンプ場テントサイトC、D側炊事場	50cm									0.07	0.06	第9回調査時は周辺に積雪あり				
	1m									0.07	0.06					
菅原湖キャンプ場駐車場	50cm	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07				第9回調査時は周辺に積雪あり				
	1m	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07								
毘沙門沼側遊歩道	50cm									0.09	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり				
	1m									0.09	0.08					
毘沙門沼駐車場	50cm	0.10	0.08	0.07	0.13	0.08	0.09	0.08				第9回調査時は周辺に積雪あり				
	1m	0.10	0.09	0.08	0.11	0.08	0.09	0.08								
136	北塩原村	自然	雄国沼	雄国沼湿原出入口	8月31日	50cm								0.11	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m								0.09	0.09	
				雄国沼湿原遊歩道	50cm									0.07		第9回調査時は、通行止めにより測定不可だったため、調査結果無し
					1m								0.08			
				雄国沼休憩舎	50cm									0.09		第9回調査時は、通行止めにより測定不可だったため、調査結果無し
					1m								0.09			
				遊歩道分岐点(休憩舎方面)	50cm									0.12		第9回調査時は、通行止めにより測定不可だったため、調査結果無し
					1m								0.11			
				休憩舎、雄子沢、八方台分岐点	50cm									0.15		第9回調査時は、通行止めにより測定不可だったため、調査結果無し
					1m								0.14			
				猫腐ヶ岳やまびこ探勝路出入口	50cm									0.10		第9回調査時は、通行止めにより測定不可だったため、調査結果無し
					1m								0.10			
展望テラス	50cm									0.08	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり				
	1m								0.08	0.08						
駐車場	50cm	0.09	0.09	0.11	0.09	0.15	0.11	0.11				第9回調査時は周辺に積雪あり				
	1m	0.08	0.09	0.11	0.08	0.14	0.10	0.11								
137	北塩原村	スキー場	裏磐梯スキー場	スキーセンター(北側)	8月28日	50cm								0.08	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m								0.09	0.09	第8回調査結果 50cm:0.09、1m:0.10
				スキーセンター(南側)	50cm									0.15	0.13	第9回調査時は周辺に積雪あり
					1m								0.15	0.12	第8回調査結果 50cm:0.17、1m:0.16	
				旧スキーハウス	50cm									0.08	0.19	第9回調査時は周辺に積雪あり
					1m								0.09	0.18	第8回調査結果 50cm:0.22、1m:0.21	
				ゲレンデ	50cm									0.15	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
					1m								0.14	0.07	第8回調査結果 50cm:0.16、1m:0.15	
				第1ロマンスリフト	50cm									0.07	0.06	第9回調査時は周辺に積雪あり
					1m								0.06	0.07	第8回調査結果 50cm:0.08、1m:0.09	
				第2ロマンスリフト	50cm									0.09		第9回調査時は、積雪により測定不可だったため、調査結果無し
					1m								0.09		第8回調査結果 50cm:0.09、1m:0.09	

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μSv/h)										備考		
						測定高さ 50cm or 1m	駐車場							建物入口(屋外) ・登山口等の入口				
							5地点(中央及び4隅)各平均値						第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果			
							① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値						
137	北塩原村	スキー場	裏磐梯スキー場	第3ロマンスリフト	8月28日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.11	第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査結果 50cm:0.10、1m:0.10		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09		0.10	
				第1駐車場		50cm	0.07	0.09	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	/	/		第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査結果 50cm:0.10、1m:0.10	
						1m	0.07	0.09	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	/	/			
				第2駐車場		50cm	0.07	0.13	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	/	/		第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査結果 50cm:0.11、1m:0.11	
						1m	0.08	0.13	0.11	0.08	0.09	0.10	0.09	/	/			
第3駐車場	50cm	0.10	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査結果 50cm:0.12、1m:0.12							
	1m	0.10	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	/	/								
138	北塩原村	スキー場	グランデコスノーリゾート	スキーセンター	8月28日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査結果 50cm:0.10、1m:0.10		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10		0.09	
				第1クワッドリフト		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.35		0.04	第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査地点と異なるため、調査結果無し
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.31		0.04	
				パノラマゴンドラ		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.18		0.03	第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査結果 50cm:0.18、1m:0.19
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.17		0.03	
				第1駐車場		50cm	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	0.08	/	/		第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査結果 50cm:0.09、1m:0.09	
						1m	0.08	0.09	0.09	0.12	0.10	0.10	0.08	/	/			
				第2駐車場		50cm	0.11	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.10	/	/		第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査結果 50cm:0.10、1m:0.10	
						1m	0.11	0.14	0.14	0.12	0.12	0.13	0.09	/	/			
				第3駐車場		50cm	0.10	0.14	0.09	0.12	0.17	0.12	0.12	/	/		第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査結果 50cm:0.12、1m:0.12	
						1m	0.10	0.14	0.09	0.12	0.17	0.12	0.11	/	/			
139	北塩原村	道の駅	道の駅 裏磐梯	道の駅 裏磐梯	8月21日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査結果 50cm:0.11、1m:0.10		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11		0.09	
				トイレ		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10		0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査結果 50cm:0.09、1m:0.09
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10		0.09	
				農産物直売所		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10		0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査結果 50cm:0.10、1m:0.10
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10		0.09	
				駐車場(北側)		50cm	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	/	/		第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査結果 50cm:0.12、1m:0.12	
						1m	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	/	/			
				駐車場(東側)		50cm	0.09	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	/	/		第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査結果 50cm:0.11、1m:0.11	
						1m	0.09	0.12	0.10	0.11	0.09	0.10	0.08	/	/			
				駐車場(西側)		50cm	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.08	/	/		第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査結果 50cm:0.11、1m:0.11	
						1m	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.07	/	/			
140	西会津町	観光施設	大山祇神社	大久保遥拝殿	8月27日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査時は、通行止めにより測定不可だったため、調査結果無し		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08		0.08	
				御本社		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09		/	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09		/	
				駐車場		50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	/	/		第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	/	/			
141	西会津町	道の駅	道の駅 にしあいづ	道の駅 にしあいづ	8月27日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.07			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09		0.08	
				道路情報ステーション		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08		0.10	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07		0.09	
				さわやかトイレ		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07		0.09	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08		0.08	
駐車場	50cm	0.07	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	/	/								
	1m	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	/	/								
142	磐梯町	自然	磐梯ふるさとの森公園(おおるり公園)	展望台遊歩道(北側)	8月24日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.14			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11		0.14	
				展望台遊歩道(南側)		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11		0.11	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10		0.10	

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										備考
							駐車場								建物入口(屋外)・登山口等の入口		
							5地点(中央及び4隅)各平均値							第9回調査結果(全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果	
							①中央	②	③	④	⑤	全体平均値					
142	磐梯町	自然	磐梯ふるさとの森公園(おおるり公園)	アスレチック広場遊歩道	8月24日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.15	0.16		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.14		0.14
				第1駐車場		50cm	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	/	/		
						1m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	/	/		
				第2駐車場		50cm	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	/	/		
						1m	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	/	/		
				第3駐車場		50cm	0.09	0.11	0.11	0.09	0.11	0.10	0.11	/	/		
						1m	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	/	/		
				第4駐車場		50cm	0.10	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.11	/	/		
						1m	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	/	/		
第5駐車場	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	/	/							
	1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	/	/							
143	磐梯町	観光施設	磐梯山慧日寺資料館、史跡慧日寺跡	磐梯山慧日寺資料館	8月24日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11		0.11
				金堂		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.18		0.17
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.14		0.14
				中門		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.14		0.16
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.14		0.16
				休憩施設		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.12		0.11
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.13		0.13
				第1駐車場		50cm	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	/	/		
						1m	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	/	/		
第2駐車場	50cm	0.08	0.10	0.08	0.11	0.10	0.09	0.10	/	/							
	1m	0.08	0.08	0.08	0.11	0.10	0.09	0.09	/	/							
144	磐梯町	観光施設	メローウッドゴルフクラブ	クラブハウス	8月21日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.12	第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10		0.12
				駐車場		50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.11	0.09	0.11	/	/		
						1m	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09	0.11	/	/		
145	磐梯町	道の駅	道の駅 ばんだいたい	物産館	8月24日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.08		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08		0.08
				エントランスホール		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08		0.08
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08		0.08
				地域活性化センター		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09		0.10
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09		0.10
				第1駐車場		50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	/	/		
						1m	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	/	/		
				第2駐車場		50cm	0.08	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	/	/		
						1m	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	/	/		
大型専用駐車場	50cm	0.08	0.11	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	/	/							
	1m	0.08	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	/	/							
146	磐梯町	山地	磐梯山	八方台登山口	8月21日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11		0.08
				八方台登山口駐車場		50cm	0.07	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.06	/	/		
						1m	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.06	/	/		
147	猪苗代町	山地	磐梯山	川上登山口	8月26日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.12	第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.12		0.12
				川上登山口 山の駅駐車場		50cm	0.10	0.11	0.14	0.13	0.11	0.12	0.13	/	/		
						1m	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	/	/		
				渋谷登山口		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11		0.10
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.12		0.12

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μ Sv/h)										備考				
						測定高さ	駐車場							建物入口(屋外)・登山口等の入口						
							5地点(中央及び4隅)各平均値	第9回調査結果(全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果										
50cm or 1m	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第9回調査結果(全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果											
147	猪苗代町	山地	磐梯山	渋谷登山口駐車場	8月26日	50cm	0.08	0.08	0.11	0.14	0.08	0.10	0.10			第9回調査時は周辺に積雪あり				
						1m	0.07	0.08	0.10	0.13	0.09	0.09	0.09							
				翁島登山口	50cm									0.11			第9回調査時は、積雪により測定不可だったため、調査結果無し			
					1m									0.11						
				翁島登山口駐車場	50cm	0.09	0.15	0.14	0.13	0.17	0.14						第9回調査時は、積雪により測定不可だったため、調査結果無し			
					1m	0.09	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13									
				猪苗代登山口	50cm									0.08	0.08			第9回調査時は周辺に積雪あり		
					1m									0.08	0.08					
猪苗代登山口駐車場	50cm	0.07	0.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09						第9回調査時は周辺に積雪あり 猪苗代スキー場(センターハウスばんだい駐車場)と共用						
	1m	0.07	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09												
148	猪苗代町	観光施設	野口英世記念館	野口英世記念館	8月20日	50cm								0.08	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり				
						1m								0.08	0.08					
				駐車場(北側)	50cm	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06					第9回調査時は周辺に積雪あり			
					1m	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06								
				駐車場(南側)	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07					第9回調査時は周辺に積雪あり			
					1m	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08								
				149	猪苗代町	観光施設	天鏡閣	表門	8月20日	50cm								0.08	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり
										1m								0.08	0.08	
本館	50cm													0.08	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり				
	1m													0.08	0.09					
別館	50cm													0.08	0.10	第9回調査時は周辺に積雪あり				
	1m													0.08	0.09					
売店	50cm													0.09	0.10	第9回調査時は周辺に積雪あり				
	1m													0.09	0.09					
雑木林	50cm													0.08	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり				
	1m													0.09	0.07					
大型車駐車場	50cm	0.07	0.07					0.08	0.08	0.07	0.07	0.08					第9回調査時は周辺に積雪あり			
	1m	0.08	0.07					0.09	0.08	0.08	0.08	0.08								
小型車駐車場	50cm	0.07	0.10					0.08	0.08	0.09	0.08	0.07					第9回調査時は周辺に積雪あり			
	1m	0.07	0.09					0.07	0.08	0.08	0.08	0.07								
湖畔の森駐車場	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09					第9回調査時は周辺に積雪あり							
	1m	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08												
150	猪苗代町	自然	南ヶ丘牧場	ロッヂレストラン	8月20日	50cm								0.10	0.11	第9回調査時は周辺に積雪あり				
						1m								0.10	0.10					
				遊歩道	50cm									0.07	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり				
					1m									0.07	0.07					
				第1駐車場	50cm	0.06	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07					第9回調査時は周辺に積雪あり			
					1m	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07								
				第2駐車場	50cm	0.08	0.07	0.07	0.10	0.09	0.08	0.08					第9回調査時は周辺に積雪あり			
					1m	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08								
				第3駐車場	50cm	0.06	0.09	0.10	0.06	0.11	0.08	0.09					第9回調査時は周辺に積雪あり			
					1m	0.07	0.09	0.09	0.05	0.11	0.08	0.08								
151	猪苗代町	観光施設	世界のガラス館	ガラス館(南側)	8月20日	50cm								0.10	0.10	第9回調査時は周辺に積雪あり				
						1m								0.09	0.09					
				ガラス館(西側)	50cm									0.10	0.10	第9回調査時は周辺に積雪あり				
					1m									0.09	0.09					
				旧雑貨館	50cm									0.09	0.10	第9回調査時は周辺に積雪あり				
					1m									0.08	0.09					
				猪苗代地ビール館	50cm									0.11	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり				
					1m									0.11	0.10					

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μSv/h)								備考		
						測定高さ 50cm or 1m	駐車場								建物入口(屋外) ・登山口等の入口	
							5地点(中央及び4隅)各平均値					第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果		第9回調査結果	
							① 中央	②	③	④	⑤					
151	猪苗代町	観光施設	世界のガラス館	猪苗代おかし館	8月20日	50cm							0.12	0.13	第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m							0.11	0.12		
				猪苗代だんご館		50cm						0.09	0.09			
						1m						0.08	0.08			
				健康食品館		50cm						0.07	0.08			
						1m						0.07	0.07			
				第2駐車場		50cm	0.07	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09			
						1m	0.07	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08			
大駐車場	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08								
	1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07								
152	猪苗代町	自然	志田浜	8月17日	志田浜	50cm							0.08	0.07		
						1m							0.08	0.07		
					モニュメント(白鳥の湖)	50cm						0.14	0.09			
						1m						0.12	0.08			
					レイクサイド磐光	50cm						0.08	0.07			
						1m						0.07	0.08			
					そば処 つるや	50cm						0.09	0.10			
						1m						0.08	0.10			
駐車場	50cm	0.07	0.10	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08								
	1m	0.07	0.08	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08								
153	猪苗代町	自然	長浜	8月17日	長浜	50cm							0.07	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m							0.07	0.08		
					貸しボート屋	50cm						0.08	0.08			
						1m						0.08	0.07			
					遊覧船チケット売り場	50cm						0.08	0.07			
						1m						0.07	0.07			
					遊覧船乗り場駐車場	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07			
						1m	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07			
駐車場	50cm	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09								
	1m	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09								
154	猪苗代町	自然	天神浜	8月17日	天神浜	50cm							0.05	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m							0.05	0.07		
					天神浜活用協同組合	50cm						0.08	0.09			
						1m						0.08	0.08			
					ビーチハウス	50cm						0.07	0.07			
						1m						0.07	0.06			
					駐車場	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07			
						1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07			
155	猪苗代町	スキー場	猪苗代スキー場	8月26日	スノーハウスいなわしろ	50cm							0.12	0.12	第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m							0.11	0.10		
					ふるさと交流センター	50cm						0.09	0.08			
						1m						0.09	0.08			
					はやま第1リフト	50cm						0.08	0.08			
						1m						0.08	0.08			
					はやま第3ファミリーリフト	50cm						0.12	0.10			
						1m						0.10	0.10			
					はやま第7リフト	50cm						0.09	0.11			
						1m						0.09	0.09			
					はやま第8ちびっこリフト	50cm						0.12	0.12			
						1m						0.12	0.12			

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μ Sv/h)										備考
						測定高さ 50cm or 1m	駐車場						建物入口(屋外) ・登山口等の入口			
							5地点(中央及び4隅)各平均値					第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果		
① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第9回調査結果 (全体 平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果								
155	猪苗代町	スキー場	猪苗代スキー場	センターハウスぼんだい	8月26日	50cm	/	/	/	/	/	/	0.09	0.13	第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m	/	/	/	/	/	/	0.10	0.11		
				センターハウスぼんだい駐車場	50cm	0.07	0.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	/	/	磐梯山(猪苗代町)(猪苗代登山口駐車場)と共用 第9回調査時は周辺に積雪あり	
					1m	0.07	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	/	/		
				ミネロセンターハウス	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり	
					1m	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.07		
				ミネロ第1駐車場	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	/	/		
				ミネロ第2駐車場(北側)	50cm	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	/	/		
				ミネロ第2駐車場(南側)	50cm	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり	
					1m	0.10	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	/	/		
				レストハウスさんすい	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.13	0.12	第9回調査時は周辺に積雪あり	
					1m	/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.12		
				レストハウスさんすい駐車場	50cm	0.08	0.08	0.09	0.11	0.11	0.09	0.10	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.11	0.09	0.09	0.10	/	/		
駐車場	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり					
	1m	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	/	/						
駐車場(猪苗代観光ホテル南側)	50cm	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり					
	1m	0.08	0.11	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	/	/						
ヴァイナワシロ駐車場	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり					
	1m	0.07	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	/	/						
156	猪苗代町	スキー場	猪苗代リゾートスキー場	無料休憩所	8月28日	50cm	/	/	/	/	/	/	0.10	0.11	第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.10		0.10
				サンタハウス	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.12	第9回調査時は周辺に積雪あり	
					1m	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.11		
				リパティハウス	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.14	0.16	第9回調査時は周辺に積雪あり	
					1m	/	/	/	/	/	/	/	0.16	0.18		
				シャトルハウス	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり	
					1m	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09		
				第1ペアリフト	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.13	0.12	第9回調査時は周辺に積雪あり	
					1m	/	/	/	/	/	/	/	0.13	0.12		
				第1駐車場	50cm	0.11	0.13	0.18	0.13	0.11	0.13	0.14	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり	
					1m	0.12	0.12	0.17	0.12	0.11	0.13	0.13	/	/		
				第2駐車場	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.09	0.10	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	/	/		
				第3駐車場	50cm	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.11	0.13	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり	
					1m	0.12	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.12	/	/		
第4駐車場	50cm	0.13	0.09	0.12	0.11	0.11	0.11	0.15	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり					
	1m	0.13	0.08	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	/	/						
157	猪苗代町	スキー場	箕輪スキー場	ホテルブルミエール箕輪	8月28日	50cm	/	/	/	/	/	/	0.15	0.12	第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.15		0.12
				Bリフト		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.20	0.18	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.19	0.16	
B駐車場	50cm	0.09	0.10	0.11	0.08	0.10	0.10	0.09	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり					
	1m	0.09	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.09	/	/						
158	猪苗代町	スキー場	国設沼尻スキー場	総合事務所	8月27日	50cm	/	/	/	/	/	/	0.06	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.06		0.07
				一本松クワッドリフト		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										備考		
							駐車場								建物入口(屋外) ・登山口等の入口				
							5地点(中央及び4隅)各平均値							第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果			
							① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果				
158	猪苗代町	スキー場	国設沼尻スキー場	駐車場	8月27日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.09			第9回調査時は周辺に積雪あり			
						1m	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.09						
159	猪苗代町	スキー場	リステルスキーファンタジア	ホテルリステル猪苗代ウィングタワー	8月27日	50cm								0.11	0.11	第9回調査時は周辺に積雪あり			
				1m										0.11	0.11				
				センターハウス		50cm											0.09	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
				1m												0.09	0.09		
				リフト		50cm											0.10	0.10	第9回調査時は周辺に積雪あり
				1m												0.10	0.10		
				第1駐車場		50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07						第9回調査時は周辺に積雪あり
				1m		0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07							
				第2駐車場		50cm	0.06	0.07	0.09	0.06	0.08	0.07	0.08						第9回調査時は周辺に積雪あり
				1m		0.06	0.07	0.08	0.06	0.08	0.07	0.08							
				第5駐車場		50cm	0.08	0.08	0.07	0.11	0.11	0.09	0.10						第9回調査時は周辺に積雪あり
				1m		0.08	0.08	0.07	0.10	0.10	0.09	0.09							
				第6駐車場		50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09						第9回調査時は周辺に積雪あり
				1m		0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09							
第8駐車場	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10						第9回調査時は周辺に積雪あり					
1m	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10												
160	猪苗代町	スキー場	ファミリースノーパークばんだい×2	ファミリーインばんだい×2	8月31日	50cm								0.10	0.10				
				1m										0.10	0.10				
				センターレストハウス		50cm											0.10	0.09	
				1m												0.09	0.09		
				総合案内所		50cm											0.12	0.13	
				1m												0.12	0.12		
				第1ベアリフト		50cm											0.12	0.12	
				1m												0.12	0.13		
				第1駐車場		50cm	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10						
				1m		0.11	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	0.09							
第2駐車場	50cm	0.15	0.14	0.19	0.16	0.11	0.15	0.18											
1m	0.14	0.14	0.18	0.16	0.11	0.15	0.16												
第3駐車場	50cm						0.10	0.10	0.13					草・木が茂っているため、1地点のみ測定					
1m						0.10	0.10	0.12											
161	猪苗代町	スキー場	横向温泉スキー場	森の旅亭 マウント警備	8月27日	50cm								0.08	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり			
				1m										0.08	0.09				
				第1リフト		50cm											0.11	0.12	第9回調査時は周辺に積雪あり
				1m												0.11	0.11		
				駐車場		50cm	0.12	0.11	0.08	0.10	0.09	0.10	0.10						第9回調査時は周辺に積雪あり
				1m		0.11	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09							
162	会津坂下町	観光施設	立木観音堂	仁王門	8月27日	50cm								0.08	0.09				
				1m										0.08	0.09				
				観音堂		50cm											0.08	0.09	
				1m												0.07	0.08		
				手洗所		50cm											0.11	0.13	
				1m												0.11	0.13		
駐車場	50cm	0.08	0.08	0.09	0.12	0.07	0.09	0.09											
1m	0.07	0.07	0.09	0.10	0.07	0.08	0.09												
163	会津坂下町	観光施設	上宇内薬師堂	薬師堂	8月27日	50cm								0.10	0.12				
				1m										0.11	0.11				
				手洗所		50cm											0.12	0.14	
				1m												0.12	0.13		

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μSv/h)										備考
						測定高さ	駐車場							建物入口(屋外)・登山口等の入口		
							① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第9回調 査結果 (全体 平均値)	第10回調 査結果	第9回調 査結果	
163	会津坂下町	観光施設	上宇内業師堂	駐車場	8月27日	50cm	0.09	0.08	0.11	0.08	0.10	0.09	0.10			
						1m	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09			
164	会津坂下町	観光施設	春日八郎記念公園	春日八郎おもいで館	8月28日	50cm								0.09	0.13	
				石碑		1m								0.10	0.11	
				駐車場		50cm								0.10	0.12	
						1m								0.10	0.12	
165	柳津町	観光施設	福満虚空蔵尊圓藏寺	福満虚空蔵尊圓藏寺	8月24日	50cm								0.11	0.11	
				駐車場		1m								0.10	0.10	
				駐車場		50cm	0.06	0.08	0.10	0.08	0.07	0.08	0.08			
						1m	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08			
166	柳津町	観光施設	斎藤清美術館	斎藤清美術館	8月24日	50cm								0.09	0.10	
				駐車場(北側)		1m								0.09	0.10	
				駐車場(南側)		50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09			
						1m	0.07	0.10	0.09	0.07	0.09	0.08	0.09			
167	柳津町	観光施設	柳津西山地熱発電所PR館	柳津西山地熱発電所PR館	8月24日	50cm								0.08	0.09	
				駐車場		1m								0.08	0.09	
				駐車場		50cm	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10			
						1m	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08			
168	柳津町	道の駅	道の駅 会津柳津	道の駅 会津柳津	8月24日	50cm								0.10	0.11	
				駐車場(北側)		1m								0.10	0.10	
				駐車場(南側)		50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09			
						1m	0.07	0.10	0.09	0.07	0.09	0.08	0.09			
169	柳津町	観光施設	観光物産館 清柳苑	観光物産館 清柳苑	8月24日	50cm								0.07	0.08	
				駐車場(北側)		1m								0.07	0.08	
				駐車場(南側)		50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09			
						1m	0.07	0.10	0.09	0.07	0.09	0.08	0.09			
170	柳津町	観光施設	憩いの館 ほっとinやないづ	憩いの館 ほっとinやないづ	8月25日	50cm								0.06	0.07	
				駐車場		1m								0.07	0.07	
				駐車場		50cm	0.09	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08			
						1m	0.08	0.09	0.06	0.08	0.10	0.08	0.08			
171	三島町	自然	美坂高原	美坂ファーマーズ倶楽部	8月25日	50cm								0.07		
				百年杉の家		1m								0.06		
				しあわせの小径・百年杉道標		50cm								0.06		
						1m								0.06		
				ふれあいの広場		50cm								0.07		
						1m								0.07		
				ハイキングコース		50cm								0.09		
						1m								0.08		
駐車場	50cm								0.07							
1m									0.06							

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)							建物入口(屋外) ・登山口等の入口		備考					
							駐車場							第9回調査結果 (全体 平均値)	第10回調査結果		第9回調査結果				
							5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値									
						① 中央	②	③	④	⑤											
172	三島町	観光施設	生活工芸館	生活工芸館	8月25日	50cm									0.09	0.10	第9回調査時は周辺に積雪あり				
						1m													0.10	0.09	
						50cm	0.06	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08					
						1m	0.03	0.09	0.08	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07					
173	三島町	スキー場	三島町営スキー場	8月25日	50cm										0.07	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり				
					1m														0.07	0.07	
					50cm														0.08	0.09	
					1m														0.07	0.08	
					50cm														0.11		第9回調査時は、積雪により測定不可だったため、調査結果無し
					1m														0.12		
					50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08						
					1m	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08						
174	三島町	道の駅	道の駅 尾瀬街道みしま宿	8月25日	50cm										0.08	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり				
					1m														0.08	0.08	
					50cm	0.09	0.07	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08						
					1m	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08						
175	金山町	自然	沼沢湖	8月27日	50cm										0.07	0.06	第9回調査時は周辺に積雪あり				
					1m														0.07	0.05	
					50cm														0.07	0.09	
					1m														0.07	0.09	
					50cm	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07						
					1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07						
					50cm	0.07	0.08	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06						
					1m	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06						
176	金山町	スキー場	フェアリーランドかねやま	8月27日	50cm										0.09	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり				
					1m														0.08	0.08	
					50cm														0.09	0.09	
					1m														0.09	0.08	
					50cm														0.08	0.07	
					1m														0.06	0.07	
					50cm														0.10	0.10	
					1m														0.11	0.09	
177	金山町	道の駅	道の駅 奥会津かねやま	8月27日	50cm										0.08	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり				
					1m														0.07	0.07	
					50cm														0.07	0.07	
					1m														0.07	0.07	
					50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07						
					1m	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07						
					50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07						
					1m	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07						
178	昭和村	観光施設	からむし織の里	8月27日	50cm										0.09	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり				
					1m														0.08	0.09	
					50cm														0.09	0.09	
					1m														0.08	0.09	
					50cm														0.12	0.11	
					1m														0.12	0.11	
					50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09						
					1m	0.08	0.07	0.07	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08						

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μSv/h)										備考				
						測定高さ 50cm or 1m	駐車場							建物入口(屋外) ・登山口等の入口						
							5地点(中央及び4隅)各平均値					第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果						
① 中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果												
179	昭和村	自然	奥会津昭和の森キャンプ場	1号遊歩道	8月27日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査結果 50cm:0.10、1m:0.10				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09		0.07			
				2号遊歩道	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査結果 50cm:0.11、1m:0.11				
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09					
				3号遊歩道	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査結果 50cm:0.10、1m:0.09				
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09					
				バンガロー村	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査結果 50cm:0.08、1m:0.08				
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.08					
				多目的広場	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.06	0.04	第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査結果 50cm:0.08、1m:0.09				
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.05	0.04					
				自由の広場	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.05	第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査結果 50cm:0.11、1m:0.10				
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.06					
ケビン村	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査結果 50cm:0.09、1m:0.10								
	1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.08									
駐車場	50cm	0.10	0.11	0.10	0.09	0.12	0.10	0.07	/	/	/	/	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり 第9回調査結果 50cm:0.10、1m:0.09					
	1m	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.07	/	/	/	/	/	/						
180	昭和村	自然	駒止湿原	昭和村側湿原入口	8月27日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.09	/	第9回調査時は、通行止め地点での測定だったため、調査結果無し				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09		/			
				駐車場	50cm	0.08	0.08	0.08	0.11	0.09	0.09	/	/	/	/	/	/	/	第9回調査時は、通行止め地点での測定だったため、調査結果無し	
					1m	0.07	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	/	/	/	/	/	/	/		
181	会津美里町	観光施設	中田観音	観音堂	8月24日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.10					
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10		0.10			
				駐車場	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	/	/	/	/	/	/		
					1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	/	/	/	/	/	/		
182	会津美里町	観光施設	伊佐須美神社	仮拝殿	8月24日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.10					
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10		0.10			
				駐車場	50cm	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	/	/	/	/	/	/		
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	/	/	/	/	/	/		
183	会津美里町	観光施設	窯の美里いわたて	窯の美里いわたて	8月24日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09					
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09		0.10			
				駐車場	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	/	/	/	/	/	/		
					1m	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	/	/	/	/	/	/		
184	下郷町	自然	塔のへつり	塔のへつり出入口	8月21日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.06	0.05					
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.06		0.06			
				駐車場		50cm	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	/	/	/	/	/	/	
						1m	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	/	/	/	/	/	/	
				木かげの駐車場		50cm	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	/	/	/	/	/	/	
						1m	0.06	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06	/	/	/	/	/	/	
185	下郷町	自然	観音沼森林公園	観音沼森林公園案内看板	8月21日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.05	0.06	第9回調査時は周辺に積雪あり				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.05		0.06			
				みたらせの畔		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.05	0.06	第9回調査時は周辺に積雪あり			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.06	0.05				
				管理棟		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.06	0.06				
				獄観音堂		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.05	第9回調査時は周辺に積雪あり			
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.05	0.05				
				無料駐車場		50cm	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	/	/	/	/	/	/	第9回測定地点名称・駐車場 第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	/	/	/	/	/	/	

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μSv/h)										備考				
						測定高さ 50cm or 1m	駐車場							建物入口(屋外) ・登山口等の入口						
							5地点(中央及び4隅)各平均値					第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果						
							① 中央	②	③	④	⑤									
186	下郷町	観光施設	大内宿	本家えびすや	8月21日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.06	0.06	第9回調査時は周辺に積雪あり				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.06		0.07			
				南仙院(分家)	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.06	/	第9回調査地点と異なるため、調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.06	/			
				子安観音	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.05	0.06	第9回調査時は周辺に積雪あり		
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.06	0.06			
				第1駐車場	50cm	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり	
					1m	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	/	/		
				第2駐車場	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり		
					1m	0.07	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	/	/			
				第3駐車場	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり		
					1m	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	/	/			
187	下郷町	自然	養徳公園いこいの広場	休憩所	8月21日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.07					
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.08	0.07		
				駐車場		50cm	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06		0.05	/	/	
						1m	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06		0.05	/	/	
188	下郷町	道の駅	道の駅 しもごう	道の駅 しもごう	8月21日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.06	0.06					
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.06	0.05		
				トイレ		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.06	0.07	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.06	0.06	
				駐車場		50cm	0.05	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06		0.06	/	/	
						1m	0.05	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06		0.06	/	/	
189	檜枝岐村	自然	尾瀬	御池登山口	8月28日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.06	/	第9回調査時は、通行止めにより測定不可だったため、調査結果無し				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.07	/		
				御池駐車場		50cm	0.06	0.08	0.07	0.06	0.08	0.07	/	/	/		/	/	/	
						1m	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	/	/	/		/	/	/	
190	檜枝岐村	スキー場	尾瀬檜枝岐温泉スキー場	センターハウス(東側)	8月28日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.07	0.07		
				センターハウス(西側)		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.07	0.06	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.08	0.06	
				第1リフト		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.07	0.06	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.07	0.05	
				第2リフト		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.06	0.06	
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	0.07	0.07	
				駐車場(北側)		50cm	0.08	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	/	/		/	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	/	/		/	/	/	
				駐車場(南側)		50cm	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	/	/		/	/	/	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	/	/		/	/	/	
191	只見町	自然	田子倉湖	レストハウス	8月28日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.08	/	第9回調査時は、通行止め地点での測定だったため、調査結果無し				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.08	/		
				第1駐車場		50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	/	/	/		/	/		
						1m	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	0.07	/	/	/		/	/		
				第2駐車場		50cm	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	/	/	/		/	/		
						1m	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	/	/	/		/	/		
192	只見町	山地	浅草岳	入叶津登山口	8月28日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.07	/	第9回調査時は、通行止め地点での測定だったため、調査結果無し				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.06	/		
				入叶津登山口駐車場		50cm	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	/	/	/		/	/		
						1m	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	/	/	/		/	/		
193	只見町	山地	会津朝日岳	只見町黒谷路上	8月28日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.13	/	通行止め地点で測定 第9回調査地点と異なるため、調査結果無し				
						1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/		0.12	/		

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μ Sv/h)										備考						
						測定高さ 50cm or 1m	駐車場							建物入口(屋外) ・登山口等の入口								
							5地点(中央及び4隅)各平均値					第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果								
							① 中央	②	③	④	⑤											
194	只見町	山地	蒲生岳	久保登山口	8月31日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.08	/	第9回調査時は、通行止め地点での測定だったため、調査結果無し						
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.07								
				小蒲生登山口		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08		第9回調査時は、積雪により測定不可だったため、調査結果無し					
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.07								
				駐車場		50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	/	/		第9回調査時は周辺に積雪あり					
				1m		0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	/	/								
195	只見町	スキー場	只見スキー場	センターハウス	8月31日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり						
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.08							
				リフト		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08		0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり				
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.07							
				駐車場(南側)		50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	/	/		第9回調査時は周辺に積雪あり					
				1m		0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	/	/								
				駐車場(西側)		50cm	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.07	/	/		第9回調査時は周辺に積雪あり					
				1m		0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	/	/								
				196		南会津町	自然	駒止湿原	駒止湿原出入口	9月2日	50cm	/	/	/	/		/	/	/	0.06	/	第9回調査時は、積雪により測定不可だったため、調査結果無し
									1m		/	/	/	/	/		/	/	/	0.06		
									第1駐車場		50cm	0.06	0.05	0.05	0.06		0.06	0.06	/	/	第9回調査時は、積雪により測定不可だったため、調査結果無し	
									1m		0.05	0.05	0.06	0.06	0.05		0.05	/	/			
第2駐車場	50cm	0.05	0.06		0.05				0.06		0.06	0.06	/	/	第9回調査時は、積雪により測定不可だったため、調査結果無し							
1m	0.06	0.06	0.05		0.05				0.05		0.05	/	/									
197	南会津町	山地	会津田代山	猿倉登山口	8月31日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.10	/	第9回調査時は、通行止めにより測定不可だったため、調査結果無し						
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.09								
				猿倉登山口駐車場		50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	/	/	第9回調査時は、通行止めにより測定不可だったため、調査結果無し							
				1m		0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	/	/									
				シャトルバス乗り場トイレ		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.07	/		第9回調査時は、通行止めにより測定不可だったため、調査結果無し					
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.08								
				シャトルバス乗り場駐車場		50cm	0.08	0.07	0.05	0.08	0.08	0.07	/	/	第9回調査時は、通行止めにより測定不可だったため、調査結果無し							
				1m		0.08	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	/	/									
198	南会津町	自然	伊南川	屏風岩遊歩道	9月1日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.13	0.13	第9回調査時は周辺に積雪あり						
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.13	0.12							
				屏風岩パーキング		50cm	0.11	0.11	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	/	/		第9回測定地点名称・駐車場 第9回調査時は周辺に積雪あり					
				1m		0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	/	/								
199	南会津町	自然	高清水自然公園	高清水森の家	9月2日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.07	/	第9回調査時は、通行止めにより測定不可だったため、調査結果無し						
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.07								
				カモシカの道出入口(東側)		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.08	/		第9回調査時は、通行止めにより測定不可だったため、調査結果無し					
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.08								
				カモシカの道出入口(西側)		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.12	/		第9回調査時は、通行止めにより測定不可だったため、調査結果無し					
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.10								
				レンゲツツジの道		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.12	/		第9回調査時は、通行止めにより測定不可だったため、調査結果無し					
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.10								
				ムササビの道		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.11	/		第9回調査時は、通行止めにより測定不可だったため、調査結果無し					
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.10								
				野鳥の道		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.09	/		第9回調査時は、通行止めにより測定不可だったため、調査結果無し					
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.08								
				駐車場		50cm	0.09	0.08	0.10	0.11	0.10	0.10	/	/	第9回調査時は、通行止めにより測定不可だったため、調査結果無し							
				1m		0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	/	/									
200	南会津町	観光施設	会津田島祇園会館	会津田島祇園会館	9月3日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.06	0.07							
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.06	0.07							
				駐車場		50cm	0.06	0.05	0.06	0.07	0.05	0.06	0.07	/	/							
				1m		0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	/	/								

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μSv/h)										備考	
						駐車場								建物入口(屋外)・登山口等の入口			
						5地点(中央及び4隅)各平均値								第9回調査結果(全体平均値)	第10回調査結果		第9回調査結果
						①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第9回調査結果	第10回調査結果				
測定高さ																	
50cm or 1m																	
201	南会津町	観光施設	奥会津博物館	奥会津博物館	9月3日	50cm	/								0.06	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/								0.06	0.07	
				駐車場(北側)		50cm	0.08	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	/		第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07				
				駐車場(西側)		50cm	0.06	0.05	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06	/		第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06				
202	南会津町	観光施設	奥会津博物館南郷館	奥会津博物館南郷館	9月2日	50cm	/								0.11	0.11	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/								0.10	0.11	
				駐車場		50cm	0.10	0.10	0.11	0.09	0.08	0.10	0.10	/		第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09				
203	南会津町	スキー場	会津高原だいづらスキー場	春木沢トリブルリフト	9月3日	50cm	/								0.05	0.05	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/								0.05	0.05	
				白樺トリブルリフト		50cm	/								0.06	0.05	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/								0.05	0.05	
				中央ベアリフト		50cm	/								0.06	0.06	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/								0.07	0.06	
				駒止ベアリフト		50cm	/								0.07	0.07	第9回調査時は、積雪により測定不可だったため、調査結果無し
						1m	/								0.07	0.07	
				センターハウス(東側)		50cm	/								0.06	0.06	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/								0.06	0.06	
				センターハウス(西側)		50cm	/								0.06	0.06	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/								0.06	0.06	
				センターハウス駐車場		50cm	0.06	0.07	0.08	0.07	0.05	0.07	0.06	/		第9回調査時は周辺に積雪あり	
						1m	0.05	0.07	0.07	0.06	0.05	0.06	0.05				
				第1ロッジ(東側)		50cm	/								0.05	0.05	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/								0.06	0.06	
				第1ロッジ(南側)		50cm	/								0.07	0.06	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/								0.07	0.05	
				第2ロッジ(東側)		50cm	/								0.06	0.05	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/								0.06	0.05	
第2ロッジ(南側)	50cm	/								0.07	0.06	第9回調査時は周辺に積雪あり					
	1m	/								0.07	0.06						
第1・2ロッジ駐車場	50cm	0.06	0.07	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	/		第9回調査時は周辺に積雪あり						
	1m	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06									
204	南会津町	スキー場	会津高原たかつえスキー場	スキーセンタースペースシア(東側)	9月1日	50cm	/								0.09	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/								0.09	0.09	
				スキーセンタースペースシア(西側)		50cm	/								0.07	0.06	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/								0.06	0.06	
				アストリアロッジ(東側)		50cm	/								0.08	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/								0.08	0.08	
				アストリアロッジ(西側)		50cm	/								0.06	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/								0.06	0.07	
				スカイロードリフト1		50cm	/								0.09	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/								0.09	0.09	
				スカイロードリフト2		50cm	/								0.06	0.06	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/								0.06	0.06	
				第1ベアリフト		50cm	/								0.07	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
						1m	/								0.06	0.06	
駐車場(北側)	50cm	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	/		第9回調査時は周辺に積雪あり						
	1m	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08									

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μSv/h)										備考			
						測定高さ 50cm or 1m	駐車場							建物入口(屋外) ・登山口等の入口					
							5地点(中央及び4隅)各平均値					第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果	第9回調査結果				
							① 中央	②	③	④	⑤								
204	南会津町	スキー場	会津高原たかつえスキー場	駐車場(南側)	9月1日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10			第9回調査時は周辺に積雪あり			
						1m	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09						
205	南会津町	スキー場	会津高原高畑スキー場	ブラックラインリフト	9月1日	50cm								0.16		第9回調査時は、積雪により測定不可だったため、調査結果無し			
				1m										0.15					
				センターハウスコンドル		50cm									0.11		0.09		
				1m										0.11	0.08				
				セカンドハウス		50cm									0.12		0.09		
				1m											0.11		0.09		
				第1駐車場		50cm	0.09	0.10	0.11	0.09	0.11	0.10	0.09						第9回調査時は周辺に積雪あり
				1m		0.09	0.11	0.11	0.09	0.11	0.10	0.09							
第2駐車場	50cm	0.19	0.14	0.16	0.16	0.15	0.16	0.15					第9回調査時は周辺に積雪あり						
1m	0.18	0.15	0.15	0.16	0.15	0.16	0.15												
206	南会津町	スキー場	南郷スキー場	センターハウス(北側)	9月2日	50cm									0.09		第9回調査地点と異なるため、調査結果無し		
				1m											0.09				
				センターハウス(南側)		50cm										0.07		0.08	
				1m											0.07	0.07			
				第1ベアリフト		50cm										0.10		0.09	
				1m												0.10		0.09	
				駐車場(東側)		50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07						第9回調査時は周辺に積雪あり
				1m		0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07							
駐車場(西側)	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09					第9回調査時は周辺に積雪あり						
1m	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09												
207	南会津町	道の駅	道の駅 たじま	道の駅 たじま	9月1日	50cm									0.06	0.06			
				1m											0.07	0.07			
				駐車場		50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07						
				1m		0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07							
208	南会津町	道の駅	道の駅 番屋	道の駅 番屋	9月1日	50cm									0.08	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり		
				1m											0.07	0.08			
				駐車場		50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08						第9回調査時は周辺に積雪あり
				1m		0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08							
209	南会津町	道の駅	道の駅 きらら289	道の駅 きらら289	9月2日	50cm									0.07	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり		
				1m											0.08	0.08			
				駐車場		50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07						第9回調査時は周辺に積雪あり
				1m		0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07							
210	南会津町	観光施設	前沢曲家集落	前沢ふるさと公園管理棟	8月31日	50cm									0.07	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり		
				1m											0.07	0.07			
				休憩処		50cm										0.09		0.09	
				1m											0.08	0.09			
				そば処 曲家		50cm									0.07	0.07			
				1m											0.06	0.07			
				前沢交流館		50cm									0.09	0.10			
				1m											0.10	0.11			
				曲家資料館		50cm									0.07	0.06			
				1m											0.08	0.06			
				鹿島神社		50cm									0.11	0.10			
				1m											0.10	0.09			
				薬師堂		50cm									0.11	0.11			
				1m											0.10	0.11			
				花しょうぶ園(北側)		50cm									0.10	0.10			
				1m											0.10	0.09			

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										備考				
							駐車場								建物入口(屋外)・登山口等の入口						
							5地点(中央及び4隅)各平均値							第9回調査結果(全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果					
							①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第9回調査結果(全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果						
210	南会津町	観光施設	前沢曲家集落	花しょうぶ園(南側)	8月31日	50cm									0.09	0.10	第9回調査時は周辺に積雪あり				
						1m										0.08		0.09			
				水車小屋		50cm													0.10	0.09	
						1m													0.10	0.10	
				駐車場		50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08								
						1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08								
211	相馬市	観光施設	いちご狩り(和田観光いちご園)	直売場	8月19日	50cm									0.11	0.14					
						1m										0.10		0.13			
				駐車場		50cm	0.12	0.07	0.07	0.12	0.12	0.10	0.11								
						1m	0.11	0.06	0.07	0.11	0.11	0.09	0.10								
212	相馬市	道の駅	道の駅 そうま	駅舎(東側)	8月19日	50cm									0.08	0.12					
						1m										0.07		0.11			
				駅舎(西側)		50cm													0.10	0.11	
						1m													0.11	0.10	
				駐車場		50cm	0.08	0.11	0.08	0.10	0.15	0.10	0.10								
						1m	0.08	0.12	0.08	0.10	0.16	0.11	0.10								
213	相馬市	観光施設	相馬光陽パークゴルフ場	管理棟	8月19日	50cm									0.13	0.13					
						1m										0.12		0.14			
				駐車場		50cm	0.19	0.18	0.18	0.21	0.19	0.19	0.21								
						1m	0.18	0.18	0.19	0.21	0.17	0.19	0.21								
214	南相馬市	観光施設	鹿島カントリークラブ	クラブハウス	8月19日	50cm									0.08	0.10					
						1m										0.08		0.09			
				駐車場(北側)		50cm	0.14	0.17	0.09	0.14	0.17	0.14	0.17								
						1m	0.13	0.18	0.09	0.13	0.17	0.14	0.17								
				駐車場(東側)		50cm	0.15	0.15	0.17	0.14	0.14	0.15	0.17								
						1m	0.15	0.15	0.17	0.15	0.14	0.15	0.17								
215	南相馬市	観光施設	野馬追通り銘醸館	一番蔵	8月19日	50cm									0.13	0.23					
						1m										0.14		0.23			
				二番蔵		50cm													0.18	0.18	
						1m													0.18	0.19	
				駐車場		50cm	0.20	0.22	0.33	0.32	0.25	0.26	0.26								
						1m	0.17	0.20	0.30	0.27	0.24	0.24	0.24								
216	南相馬市	道の駅	道の駅 南相馬	道の駅 南相馬	9月2日	50cm									0.11	0.15					
						1m										0.11		0.15			
				駐車場(北側)		50cm	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10								
						1m	0.07	0.09	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10								
				駐車場(東側)		50cm	0.18	0.14	0.18	0.19	0.21	0.18	0.21								
						1m	0.17	0.13	0.17	0.18	0.21	0.17	0.20								
217	広野町	観光施設	二ツ沼総合公園	ふるさと広野館	8月25日	50cm									0.12	0.11					
						1m										0.11		0.12			
				二ツ沼直売所		50cm													0.15	0.15	
						1m													0.15	0.13	
				二ツ沼直売所駐車場		50cm	0.17	0.26	0.15	0.19	0.21	0.20	0.22								
						1m	0.15	0.26	0.13	0.18	0.21	0.19	0.20								
				合宿の宿		50cm													0.14	0.15	
						1m													0.14	0.14	
				合宿の宿駐車場		50cm	0.15	0.22	0.29	0.25	0.20	0.22	0.23								
						1m	0.14	0.21	0.25	0.25	0.22	0.21	0.22								
				パークギャラリー		50cm													0.13	0.15	
						1m													0.14	0.15	

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										備考		
							駐車場								建物入口(屋外)・登山口等の入口				
							5地点(中央及び4隅)各平均値							第9回調査結果(全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果			
							①中央	②	③	④	⑤	全体平均値							
217	広野町	観光施設	ニツ沼総合公園	パークギャラリー駐車場	8月25日	50cm	0.16	0.18	0.17	0.16	0.22	0.18	0.19						
						1m	0.15	0.18	0.18	0.16	0.18	0.17	0.18						
				パークゴルフ受付		50cm										0.11	0.13		
						1m										0.11	0.13		
				パークゴルフ駐車場		50cm	0.14	0.17	0.24	0.11	0.10	0.15	0.16						
						1m	0.14	0.15	0.20	0.10	0.10	0.14	0.14						
				駐車場(南側)		50cm	0.29	0.18	0.28	0.28	0.24	0.25	0.26						
						1m	0.24	0.17	0.27	0.27	0.22	0.23	0.25						
218	川内村	観光施設	いわなの郷	幻魚亭	8月27日	50cm								0.13	0.13				
						1m									0.11	0.12			
				幻魚亭駐車場		50cm	0.12	0.11	0.17	0.15	0.12	0.13	0.15						
						1m	0.11	0.11	0.16	0.14	0.13	0.13	0.15						
				体験交流館		50cm										0.10	0.13		
						1m										0.10	0.12		
				体験交流館駐車場		50cm	0.12	0.15	0.13	0.14	0.13	0.13	0.14						
						1m	0.11	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13						
				つり堀駐車場		50cm	0.11	0.10	0.14	0.11	0.12	0.12	0.12						
						1m	0.10	0.09	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11						
219	新地町	山地	鹿狼山	樹海の森・眺望の森コース登山道分岐点	8月19日	50cm								0.19	0.20				
						1m									0.18	0.19			
				ケヤキの森コース登山口		50cm										0.16	0.19		
						1m										0.16	0.19		
				駐車場		50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11						
						1m	0.09	0.10	0.08	0.10	0.10	0.09	0.11						
220	いわき市	山地	水石山	遊歩道	8月31日	50cm								0.12	0.11				
						1m									0.11	0.11			
				駐車場(東側)		50cm	0.10	0.11	0.13	0.10	0.13	0.11	0.12						
						1m	0.10	0.11	0.12	0.09	0.12	0.11	0.11						
				駐車場(西側)		50cm	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10						
						1m	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10						
221	いわき市	自然	磐城海岸	小浜海水浴場ビーチ出入口	9月2日	50cm								0.07	0.06				
						1m									0.07	0.06			
				久之浜・波立海水浴場駐車場		50cm	0.13	0.15	0.17	0.16	0.20	0.16	0.17						
						1m	0.12	0.14	0.17	0.16	0.20	0.16	0.17						
				永崎海水浴場駐車場(東側)		50cm		0.06				0.06	0.07						工事のため、1地点のみ測定
						1m		0.06				0.06	0.07						工事のため、1地点のみ測定
				永崎海水浴場駐車場(西側)		50cm		0.07				0.07	0.06						
						1m		0.06				0.06	0.07						
勿来海水浴場駐車場	50cm	0.06	0.07	0.08	0.07	0.10	0.08	0.07											
	1m	0.05	0.07	0.07	0.06	0.09	0.07	0.08											
222	いわき市	自然	夏井川溪谷	竜場の滝	8月31日	50cm								0.13	0.12				
						1m									0.13	0.12			
				背戸岨廊登山口		50cm										0.13	0.15		
						1m										0.14	0.14		
				背戸岨廊駐車場(県道41号線沿い)		50cm	0.11	0.15	0.13	0.12	0.14	0.13	0.14						
						1m	0.11	0.14	0.13	0.10	0.13	0.12	0.13						
				背戸岨廊駐車場(登山口)		50cm	0.12	0.13	0.11	0.12	0.13	0.12	0.13						
						1m	0.12	0.12	0.11	0.13	0.12	0.12	0.13						
				路側帯駐車場		50cm	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13						
						1m	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13						

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μ Sv/h)										備考	
						駐車場								建物入口(屋外)・登山口等の入口			
						5地点(中央及び4隅)各平均値								第9回調査結果(全体平均値)	第10回調査結果		第9回調査結果
						①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	第9回調査結果(全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果			
測定高さ																	
50cm																	
or																	
1m																	
222	いわき市	自然	夏井川溪谷	夏井川溪谷キャンプ場駐車場	8月31日	50cm	0.12	0.12	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14				
				1m		0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14					
				50cm		0.15	0.19	0.18	0.21	0.16	0.18	0.18					
				1m		0.15	0.18	0.16	0.18	0.15	0.16	0.17					
				50cm		0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10					
				1m		0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10					
223	いわき市	自然	塩屋崎	塩屋崎灯台	8月28日	50cm								0.27	0.28		
				1m									0.26	0.26			
				50cm		0.16	0.17	0.14	0.17	0.23	0.17	0.20					
				1m		0.15	0.16	0.13	0.17	0.22	0.17	0.20					
224	いわき市	自然	勿来の関	文学歴史館	8月28日	50cm								0.09	0.09		
				1m									0.08	0.09			
				50cm									0.10	0.11			
				1m									0.09	0.11			
				50cm		0.10	0.10	0.09	0.07	0.08	0.09	0.11					
				1m		0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.10					
				50cm		0.07	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09	0.12					
				1m		0.07	0.10	0.07	0.08	0.09	0.08	0.11					
225	いわき市	観光施設	いわき市石炭・化石館	いわき市石炭・化石館	9月3日	50cm								0.11	0.10		
				1m									0.11	0.11			
				50cm		0.09	0.07	0.11	0.09	0.10	0.09	0.09					
				1m		0.08	0.07	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09					
				50cm		0.06	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10					
				1m		0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09					
226	いわき市	観光施設	いわき市海竜の里センター	いわき市海竜の里センター	9月3日	50cm								0.12	0.13		
				1m									0.12	0.14			
				50cm		0.13	0.11	0.17	0.13	0.13	0.13	0.15					
				1m		0.12	0.11	0.16	0.12	0.13	0.13	0.14					
227	いわき市	観光施設	アンモナイトセンター	アンモナイトセンター	9月3日	50cm								0.13	0.15		
				1m									0.13	0.14			
				50cm		0.14	0.18	0.14	0.14	0.10	0.14	0.15					
				1m		0.13	0.17	0.13	0.13	0.10	0.13	0.13					
228	いわき市	観光施設	アクアマリンふくしま	アクアマリンふくしま	9月3日	50cm								0.05	0.07		
				1m									0.06	0.06			
				50cm		0.04	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07					
				1m		0.04	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07					
				50cm		0.07	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07					
				1m		0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07					
				50cm		0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07					
				1m		0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06					
229	いわき市	観光施設	いわき市立美術館	いわき市立美術館	9月3日	50cm								0.21	0.24		
				1m									0.21	0.23			
				50cm		0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10					
				1m		0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09					
230	いわき市	観光施設	いわき市フラワーセンター	いわき市フラワーセンター	9月3日	50cm								0.09	0.11		
				1m									0.09	0.10			
				50cm		0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11					
				1m		0.10	0.09	0.12	0.09	0.10	0.10	0.10					
				50cm									0.09	0.09			
				1m									0.09	0.09			

工事中のため、4地点のみ測定

第9回測定地点名称:第2駐車場

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μ Sv/h)										備考				
						測定高さ 50cm or 1m	駐車場							建物入口(屋外) ・登山口等の入口						
							5地点(中央及び4隅)各平均値					第9回調査結果 (全体平均値)	第10回調査結果	第9回調査結果	第10回調査結果					
							① 中央	②	③	④	⑤									
230	いわき市	観光施設	いわき市フラワーセンター	フラワーライフ館駐車場(南側)	9月3日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10							
				1m		0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	0.10								
				50cm		0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11								
				1m		0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11								
231	いわき市	観光施設	三崎公園	マリンタワー	9月1日	50cm								0.10	0.11					
				1m											0.09	0.11				
				50cm													0.09	0.09		
				1m													0.09	0.09		
				50cm														0.11	0.11	
				1m														0.11	0.11	
				50cm														0.10	0.10	
				1m														0.10	0.11	
				50cm														0.07	0.09	
				1m														0.08	0.09	
				50cm														0.10	0.10	
				1m														0.10	0.11	
				50cm		0.07	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08	0.09								
				1m		0.06	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08								
				50cm														0.08	0.09	
				1m														0.07	0.08	
				50cm		0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09								
				1m		0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09								
				50cm														0.10	0.09	
				1m														0.08	0.08	
				50cm		0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12								
				1m		0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11								
				50cm		0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10								
				1m		0.07	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10								
				50cm		0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12								
				1m		0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12								
				50cm		0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09								
				1m		0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09								
				50cm		0.08	0.11	0.08	0.08	0.12	0.09	0.10								
				1m		0.08	0.10	0.08	0.08	0.11	0.09	0.11								
				50cm		0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09								
				1m		0.08	0.09	0.10	0.07	0.07	0.08	0.10								
				50cm		0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08								
				1m		0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07								
				50cm		0.06	0.07	0.09	0.11	0.07	0.08	0.09								
				1m		0.06	0.07	0.09	0.12	0.08	0.08	0.10								
50cm	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.09													
1m	0.06	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.10													
50cm	0.11						0.11	0.12												
1m	0.12							0.12	0.13											
50cm	0.09							0.09	0.10											
1m	0.09							0.09	0.10											
232	いわき市	観光施設	サラブレッドカントリークラブ	クラブハウス	8月28日	50cm								0.09	0.09					
				1m										0.09	0.08					
				50cm		0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10								
				1m		0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09								

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)							建物入口(屋外) ・登山口等の入口		備考	
							駐車場							第9回調査結果 (全体 平均値)	第10回調査結果		第9回調査結果
							5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値					
							① 中央	②	③	④	⑤						
233	いわき市	観光施設	湯本スプリングスカントリークラブ	クラブハウス	8月28日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09		
				駐車場		50cm	0.09	0.06	0.06	0.08	0.09	0.08	0.08	/	/		
						1m	0.08	0.06	0.06	0.08	0.09	0.07	0.08	/	/		
234	いわき市	観光施設	小名浜オーシャンホテル &ゴルフクラブ	ホテル&クラブハウス	8月28日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.09		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.09		
				駐車場		50cm	0.06	0.06	0.04	0.07	0.08	0.06	0.07	/	/		
						1m	0.06	0.07	0.05	0.07	0.08	0.07	0.07	/	/		
235	いわき市	観光施設	勿来TAIGAカントリークラブ	クラブハウス	8月28日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.10		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.10		
				駐車場		50cm	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	/	/		
						1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	/	/		
236	いわき市	観光施設	五浦庭園カントリークラブ	クラブハウス	8月28日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.12		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.11		
				駐車場		50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	/	/		
						1m	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	/	/		
237	いわき市	観光施設	いわき・ら・ら・ミュウ	いわき・ら・ら・ミュウ	8月31日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.06	0.05		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.06	0.06		
				駐車場		50cm	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.06	/	/		
						1m	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	/	/		
238	いわき市	道の駅	道の駅 よつくら港	道の駅 よつくら港	8月31日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.06	0.08		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.06	0.07		
				駐車場		50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	/	/		
						1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	/	/		

※「第9回調査結果」とは、平成27年4月8日から4月28日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第9回)結果における測定値。
「第8回調査結果」とは、平成26年8月19日から9月5日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第8回)結果における測定値。

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(温泉地・市街)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	高さ50cm 第10回調査結果	高さ50cm 第9回調査結果	高さ1m第 10回調査結果	高さ1m第 9回調査結果	備考
1	福島市	温泉地	飯坂温泉	飯坂温泉駅	8月18日	0.10	0.10	0.09	0.10	
				飯坂温泉駅前広場		0.34	0.39	0.31	0.32	
				波来湯		0.16	0.18	0.13	0.14	
				新十綱橋		0.12	0.13	0.11	0.12	第9回測定地点名称:新十綱橋付近
				旧ローソン飯坂店		0.18	0.20	0.16	0.17	
				ホテル聚楽		0.18	0.19	0.16	0.17	
				与謝野晶子歌碑		0.29	0.34	0.27	0.29	
				花乃湯		0.10	0.09	0.09	0.10	
				松島屋旅館		0.09	0.11	0.10	0.10	
				十綱橋		0.09	0.09	0.08	0.08	
				昭泉閣		0.09	0.10	0.09	0.09	
				東邦銀行飯坂支店		0.10	0.11	0.09	0.11	
				若竹荘		0.14	0.14	0.13	0.14	
				福島信用金庫飯坂支店		0.08	0.08	0.07	0.07	
				旅館 なかや		0.10	0.11	0.09	0.10	
				鯖湖湯		0.14	0.15	0.13	0.15	
				鯖湖神社		0.17	0.18	0.17	0.19	
ほんだ靴屋	0.13	0.14	0.14	0.15						
ゆざわ芭蕉の道公園	0.25	0.27	0.22	0.24						
案内処	0.12	0.12	0.12	0.12						
2	福島市	温泉地	土湯温泉	観光案内所	8月18日	0.10	0.10	0.09	0.08	
				モニュメント(森の人)		0.09	0.11	0.09	0.11	
				早乙女橋		0.05	0.06	0.05	0.07	
				月乃湯橋		0.05	0.06	0.05	0.05	
				温銭湯 中之湯		0.06	0.07	0.04	0.07	
				展望台		0.07	0.08	0.06	0.09	
				東吾妻橋駐車場		0.11	0.12	0.10	0.10	
3	福島市	温泉地	野地温泉	野地温泉ホテル	8月28日	0.06	0.06	0.05	0.06	
4	福島市	温泉地	新野地温泉	相模屋旅館	8月28日	0.06	0.07	0.07	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(温泉地・市街)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	高さ50cm 第10回調査結果	高さ50cm 第9回調査結果	高さ1m 第10回調査結果	高さ1m 第9回調査結果	備考
5	福島市	温泉地	赤湯温泉	赤湯温泉案内看板	8月28日	0.09	0.08	0.08	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり
				好山荘		0.07	0.07	0.07	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
6	福島市	温泉地	鷺倉温泉	鷺倉温泉高原旅館	8月28日	0.06	0.06	0.05	0.06	
7	福島市	温泉地	幕川温泉	幕川温泉案内看板	8月28日	0.08	0.07	0.08	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
				土湯峠湿原遊歩道		0.09	0.07	0.09	0.06	第9回調査時は周辺に積雪あり
				橋(鳥沢付近)		0.09		0.10		第9回調査時は未測定のため、調査結果無し
				幕滝探勝遊歩道総合案内板		0.09	0.04	0.10	0.05	第9回調査時は周辺に積雪あり
				幕川水戸屋旅館		0.06	0.06	0.06	0.06	第9回調査時は周辺に積雪あり
				吉倉屋旅館		0.11	0.13	0.10	0.12	第9回調査時は周辺に積雪あり
8	福島市	温泉地	高湯温泉	福島市社会教育館こぶし荘出入口	8月31日	0.11	0.10	0.12	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
				旅館 高原荘		0.07	0.07	0.09	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり
				あったか温泉公園		0.11	0.13	0.12	0.12	第9回調査時は周辺に積雪あり
				あったか湯		0.08	0.08	0.07	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり
				あったか湯第1駐車場		0.09	0.07	0.07	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり
				あったか湯第2駐車場		0.08	0.08	0.08	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
				安達屋旅館専用駐車場		0.11	0.10	0.09	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり
9	二本松市	温泉地	岳温泉	観光協会	8月28日	0.08	0.07	0.08	0.07	
				鏡ヶ池		0.13	0.13	0.15	0.16	
				温泉神社		0.19	0.20	0.15	0.19	
				無料駐車場案内看板		0.11	0.13	0.12	0.15	
10	二本松市	温泉地	塩沢温泉	東北サファリパーク事務所	8月24日	0.09	0.09	0.07	0.08	
				道谷坂バス停		0.16	0.16	0.13	0.13	
				湯川小唄の碑		0.17	0.18	0.14	0.15	
				女郎塚十文字岳温泉跡		0.17	0.17	0.15	0.15	
				祈願登山地蔵		0.15	0.16	0.13	0.14	
11	桑折町	温泉地	桑折温泉	うぶかの郷	8月18日	0.10	0.13	0.12	0.14	
				うぶかの郷バス停		0.17	0.19	0.18	0.19	
				駐車場		0.18	0.19	0.18	0.20	

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(温泉地・市街)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	高さ50cm 第10回調査結果	高さ50cm 第9回調査結果	高さ1m第 10回調査結果	高さ1m第 9回調査結果	備考
12	大玉村	温泉地	大玉温泉	金泉閣	9月3日	0.11	0.12	0.10	0.11	
				駐車場出入口		0.10	0.19	0.12	0.19	
				第1駐車場		0.11	0.16	0.11	0.17	
				第2駐車場(東側)		0.10	0.13	0.10	0.13	
				第2駐車場(西側)		0.10	0.15	0.11	0.16	
13	郡山市	温泉地	磐梯熱海温泉	をりふしの宿 昭月	8月17日	0.11	0.12	0.11	0.12	
				ホテル華の湯		0.13	0.12	0.12	0.12	
				栄楽館		0.12	0.11	0.12	0.12	
				紅葉館さらくや		0.11	0.09	0.10	0.10	
				富士屋旅館		0.15	0.14	0.14	0.15	
				老人福祉センター寿楽荘		0.11	0.11	0.11	0.11	
				手打ち生そば丸嘉		0.12	0.12	0.10	0.10	
				鮎処 わかさや		0.12	0.11	0.11	0.11	
				湯泉神社		0.17	0.15	0.16	0.15	
				駅前足湯		0.14	0.14	0.13	0.12	
				蓬山遊歩道・萩姫ふれあい通り		0.17	0.17	0.16	0.17	
				蓬山遊歩道(ケヤキの森・四阿道標)		0.16	0.15	0.15	0.15	
				蓬山遊歩道・ケヤキの森(北側)		0.15	0.15	0.15	0.16	
				蓬山遊歩道・ケヤキの森(南側)		0.18	0.18	0.19	0.20	
				ケヤキの森足湯		0.12	0.12	0.12	0.12	
				小峯橋		0.10	0.10	0.10	0.10	
				蓬橋		0.12	0.13	0.12	0.13	
				橋(熱海車庫バス停付近)		0.13	0.12	0.13	0.12	
磐梯熱海温泉事務所駐車場	0.11	0.10	0.11	0.09						
14	天栄村	温泉地	二岐温泉	桂祇荘	8月21日	0.07	0.08	0.07	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
				柏屋旅館		0.08	0.08	0.07	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
				大丸あすなろ荘案内看板		0.08	0.09	0.07	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
				湯小屋旅館入口案内看板		0.09	0.08	0.08	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
				湯本・二岐コース		0.07	0.08	0.07	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
				小白森山登山口		0.07	0.07	0.08	0.06	第9回調査時は周辺に積雪あり

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(温泉地・市街)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	高さ50cm 第10回調査結果	高さ50cm 第9回調査結果	高さ1m第 10回調査結果	高さ1m第 9回調査結果	備考
14	天栄村	温泉地	二岐温泉	大和館案内看板	8月21日	0.08	0.08	0.08	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
				大和館駐車場		0.09	0.08	0.08	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり
15	石川町	温泉地	母畑温泉	八幡屋	8月20日	0.09	0.09	0.09	0.10	
				母畑元湯		0.08	0.09	0.08	0.09	
				元湯別館 源苑		0.07	0.07	0.07	0.06	
				母畑郵便局		0.10	0.10	0.08	0.09	
				ホテル下の湯		0.09	0.10	0.08	0.10	
16	石川町	温泉地	片倉温泉	薬王館	8月20日	0.09	0.09	0.09	0.09	
17	石川町	温泉地	猫啼温泉	井筒屋	8月20日	0.10	0.09	0.09	0.09	
				元湯 西田屋		0.10	0.10	0.09	0.09	
18	石川町	温泉地	塩の沢温泉	旅館 しおや	8月20日	0.10	0.11	0.11	0.10	
19	白河市	温泉地	きつねうち温泉	きつねうち温泉	9月1日	0.10	0.11	0.10	0.11	
				広場中央		0.14	0.16	0.14	0.15	
				食事処		0.13	0.15	0.12	0.14	
				市立東図書館		0.11	0.11	0.10	0.12	
				駐車場		0.11	0.13	0.11	0.11	
20	西郷村	温泉地	甲子温泉	大黒屋本館	8月17日	0.09	0.08	0.08	0.09	
				大黒屋本館駐車場		0.09	0.09	0.09	0.10	
				大黒屋別館勝花亭		0.12	0.11	0.12	0.10	
21	西郷村	温泉地	新甲子温泉	甲子高原フジヤホテル	8月17日	0.09	0.09	0.09	0.10	
				ペンション はなのや		0.11	0.10	0.11	0.11	
22	泉崎村	温泉地	泉崎さつき温泉(泉崎カントリーヴィレッジ内)	ターミナル棟	8月18日	0.13	0.14	0.12	0.12	
				温泉棟		0.11	0.14	0.12	0.12	
				6号棟		0.11	0.13	0.11	0.12	
				バーベキューガーデン		0.13	0.12	0.13	0.13	
				チャイルドパーク		0.10	0.08	0.10	0.10	
23	矢吹町	温泉地	あゆり温泉	あゆり温泉	8月18日	0.08	0.08	0.08	0.08	
				休憩室		0.15	0.16	0.13	0.15	
				ゲートボール場		0.09	0.09	0.08	0.08	
				駐車場(東側)		0.10	0.11	0.09	0.10	

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(温泉地・市街)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	高さ50cm 第10回調査結果	高さ50cm 第9回調査結果	高さ1m第 10回調査結果	高さ1m第 9回調査結果	備考
23	矢吹町	温泉地	あゆり温泉	駐車場(西側)	8月18日	0.20	0.23	0.14	0.15	
24	矢祭町	温泉地	東館温泉	ユーバル矢祭	8月19日	0.08	0.07	0.08	0.08	
				駐車場(北側)		0.09	0.10	0.08	0.10	
				駐車場(東側)		0.08	0.10	0.08	0.10	
25	塙町	温泉地	湯岐温泉	湯遊ランドはなわ	8月17日	0.09	0.09	0.09	0.09	
				はなわのダリア園		0.10	0.10	0.09	0.09	
				駐車場		0.09	0.11	0.09	0.10	
				従業員用駐車場		0.10	0.11	0.10	0.10	
26	会津若松市	市街	若松市街	飯盛山観光案内所	8月24日	0.07	0.08	0.07	0.08	
				会津若松駅		0.07	0.08	0.07	0.09	
				会津若松ワシントンホテル		0.09	0.10	0.09	0.10	
				太郎庵会津総本店		0.07	0.10	0.08	0.08	
				アカデミー会津		0.09	0.09	0.09	0.08	
				あいづタクシー		0.08	0.09	0.07	0.07	
				トヨタレンタリース会津若松駅東店		0.08	0.09	0.08	0.08	
				ヘアサロン アンジュ		0.09	0.09	0.08	0.08	
				会津交通観光		0.08	0.09	0.08	0.08	
				会津若松郵便局		0.08	0.09	0.08	0.08	
				みずほ銀行会津支店		0.08	0.07	0.08	0.07	
				鈴木忠パーキング		0.06	0.06	0.06	0.07	
				駅前留学NOVA会津若松神明通り校		0.06	0.08	0.06	0.07	
				コルディア		0.07	0.07	0.06	0.06	
				サトウ時計店		0.06	0.07	0.06	0.06	
				雑貨商さずな		0.07	0.07	0.06	0.07	
				総合葬祭小野屋		0.07	0.08	0.07	0.08	
ホテル大阪屋	0.08	0.08	0.08	0.08						
福島信販ロードン第18七日町駐車場	0.08	0.08	0.07	0.07						

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(温泉地・市街)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	高さ50cm 第10回調査結果	高さ50cm 第9回調査結果	高さ1m第 10回調査結果	高さ1m第 9回調査結果	備考
27	会津若松市	温泉地	東山温泉	旅館案内所	8月25日	0.08	0.08	0.07	0.08	
				東山第一ホテル		0.09	0.09	0.08	0.08	
				おやど 東山		0.08	0.08	0.07	0.08	
				今昔亭		0.08	0.09	0.08	0.09	
				原瀧		0.09	0.09	0.09	0.09	
				まとい橋		0.08	0.07	0.08	0.07	
				洗心橋		0.08	0.07	0.07	0.07	
				芳袖橋		0.07	0.07	0.07	0.06	
				詠観橋		0.07	0.07	0.07	0.07	
				黒川の小径・からり妓の小径道標		0.08	0.08	0.07	0.08	
				羽黒山神社		0.08	0.09	0.08	0.09	
				湯泉神社		0.10	0.10	0.10	0.10	
				残念坂		0.09	0.09	0.09	0.09	
				残念坂道標		0.08	0.08	0.08	0.08	
				竹久夢二「宵待草」歌碑		0.07	0.08	0.08	0.08	
				尼ヶ淵碑		0.09	0.09	0.08	0.09	
東山パークホテル駐車場	0.07	0.09	0.07	0.09						
東山温泉共同駐車場	0.06	0.08	0.07	0.08						
28	会津若松市	温泉地	芦ノ牧温泉	観光案内所	8月25日	0.07	0.08	0.05	0.07	
				芦ノ牧グランドホテル案内看板		0.07	0.07	0.06	0.07	
				芦ノ牧グランドホテル		0.07	0.08	0.06	0.08	
				芦ノ牧プリンスホテル		0.06	0.07	0.06	0.06	
				芦ノ牧ホテル		0.06	0.07	0.06	0.07	
				仙峡閣出入口		0.06	0.07	0.07	0.07	
				大川荘		0.06		0.07		第9回調査地点と異なるため、調査結果無し
				ホテル溪山		0.08	0.07	0.09	0.07	
				居酒屋 ひさご		0.07	0.07	0.06	0.06	
				新湯		0.07	0.07	0.07	0.07	
				癒し処 あがつせ		0.06	0.07	0.05	0.06	
				つたや食堂		0.06	0.06	0.06	0.06	

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(温泉地・市街)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	高さ50cm 第10回調査結果	高さ50cm 第9回調査結果	高さ1m第 10回調査結果	高さ1m第 9回調査結果	備考
28	会津若松市	温泉地	芦ノ牧温泉	業匠 丸峰庵	8月25日	0.07	0.07	0.06	0.06	
				居酒屋 山鳥		0.06	0.06	0.07	0.06	
				金精神社		0.07	0.07	0.07	0.06	
				ポンプ小屋		0.08	0.07	0.07	0.07	
				丸峰観光ホテル		0.06	0.07	0.06	0.07	
				丸峰観光ホテル駐車場		0.06	0.06	0.06	0.06	
				芦ノ牧郵便局		0.06	0.06	0.06	0.06	
				芦ノ牧温泉バス停		0.07	0.07	0.06	0.07	
				芦ノ牧温泉バス停駐車場		0.07	0.08	0.08	0.06	
29	喜多方市	市街	喜多方市街	新道観光案内所	8月20日	0.08	0.08	0.08	0.08	
				喜多方駅		0.08	0.10	0.09	0.10	
				喜多方プラザ		0.08	0.08	0.08	0.09	
				会津喜多方ラーメン館		0.08	0.08	0.08	0.08	
				喜多方蔵の里		0.07	0.07	0.07	0.08	
				甲斐本家蔵座敷		0.10	0.11	0.09	0.10	
				大和川酒造北方風土館		0.08	0.09	0.09	0.08	
				蔵のまち案内所		0.06	0.07	0.06	0.07	
				若喜レンガ蔵		0.09	0.09	0.09	0.08	
				西四ツ谷観光案内所		0.08	0.08	0.07	0.08	
				モニュメント(瓜生岩子像)		0.10	0.11	0.10	0.10	
				蔵屋敷あづまさ		0.08	0.08	0.08	0.08	
				馬車の駅駐車場		0.08	0.08	0.08	0.08	
30	喜多方市	温泉地	日中温泉	ゆもとや	8月20日	0.08	0.07	0.08	0.07	
31	喜多方市	温泉地	熱塩温泉	伊藤売店	8月20日	0.08	0.08	0.07	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり
				旅館協同組合		0.06	0.08	0.08	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり
				示現寺		0.09	0.09	0.08	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
				バスターミナル		0.08	0.08	0.06	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり
32	喜多方市	温泉地	いいでのゆ	いいでのゆ	8月20日	0.09	0.08	0.08	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
				駐車場		0.08	0.08	0.08	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(温泉地・市街)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	高さ50cm 第10回調査結果	高さ50cm 第9回調査結果	高さ1m第 10回調査結果	高さ1m第 9回調査結果	備考
33	喜多方市	温泉地	ふれあいランド高郷	ふれあいランド高郷	8月21日	0.09	0.08	0.08	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
				そでやま夢交流館		0.11	0.10	0.10	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
				第1駐車場		0.09	0.09	0.09	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
				第2駐車場		0.09	0.07	0.09	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
34	西会津町	温泉地	西会津町温泉	ロータスイン	8月27日	0.10	0.09	0.10	0.08	
				駐車場		0.09	0.10	0.09	0.09	
35	磐梯町	温泉地	磐梯温泉	スパアルツおおりり	8月21日	0.09	0.08	0.09	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり
				駐車場		0.11	0.12	0.11	0.12	第9回調査時は周辺に積雪あり
36	猪苗代町	温泉地	沼尻温泉	白糸の滝出入口	8月27日	0.09	0.09	0.09	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり
				沼尻高原ロッジ案内看板		0.08	0.10	0.08	0.10	第9回調査時は周辺に積雪あり
				らんぶの里案内看板		0.14	0.13	0.14	0.13	第9回調査時は周辺に積雪あり
				ボナリ高原ゴルフクラブ		0.08	0.09	0.08	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
				活々庵		0.08	0.09	0.08	0.10	第9回調査時は周辺に積雪あり
37	猪苗代町	温泉地	中ノ沢温泉	日乃出屋	8月27日	0.08	0.09	0.07	0.08	
				万葉亭		0.09	0.09	0.09	0.09	
				五葉荘		0.09	0.09	0.08	0.09	
				リゾートインぼなり		0.08	0.10	0.09	0.10	
				かどや物産店		0.07	0.08	0.07	0.08	
				山一屋商店		0.08	0.08	0.08	0.07	
				沼尻郵便局		0.07	0.10	0.08	0.10	
				温泉広場		0.10	0.09	0.09	0.10	
				温泉広場駐車場		0.08	0.08	0.08	0.09	
38	猪苗代町	温泉地	横向温泉	中の湯旅館出入口	8月27日	0.12	0.10	0.11	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
				森林浴コース		0.09	0.11	0.09	0.11	第9回調査時は周辺に積雪あり
				安達太良連峰横向登山口		0.14	0.10	0.13	0.10	第9回調査時は周辺に積雪あり
				滝川屋旅館水車小屋		0.13	0.15	0.13	0.14	第9回調査時は周辺に積雪あり
				滝川屋旅館駐車場		0.09	0.10	0.09	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
39	会津坂下町	温泉地	坂下温泉	糸桜里の湯ばんげ	8月28日	0.10	0.12	0.10	0.12	
				第1駐車場		0.08	0.10	0.09	0.09	
				第2駐車場		0.10	0.09	0.10	0.09	

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(温泉地・市街)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	高さ50cm 第10回調査結果	高さ50cm 第9回調査結果	高さ1m 第10回調査結果	高さ1m 第9回調査結果	備考
40	柳津町	温泉地	柳津温泉	旧観光休憩所	8月24日	0.08	0.09	0.07	0.09	
				ほっとinやないづ まちなか		0.08	0.09	0.07	0.08	
				キッチン 柳		0.07	0.08	0.07	0.07	
				会津柳津駅		0.06	0.06	0.06	0.07	
				モニュメント(良寛像)		0.07	0.09	0.08	0.09	
41	柳津町	温泉地	西山温泉	せいざん荘	8月24日	0.10	0.10	0.08	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
				旅館 新湯		0.09	0.10	0.09	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
				老沢温泉旅館		0.08	0.10	0.09	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり
				旅館 中の湯		0.08	0.08	0.08	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり
				滝の湯旅館		0.08	0.09	0.08	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
42	三島町	温泉地	宮下温泉	桐の湯	8月25日	0.07	0.07	0.07	0.07	
				ふるさと荘		0.08	0.08	0.07	0.08	
				ひだまり		0.10	0.12	0.11	0.12	
				栄光館		0.08	0.08	0.08	0.09	
43	三島町	温泉地	早戸温泉	つるの湯	8月25日	0.08	0.08	0.08	0.08	
44	昭和村	温泉地	昭和温泉	しらかば荘	8月27日	0.07	0.08	0.07	0.08	
				駐車場		0.07	0.08	0.07	0.07	
45	会津美里町	温泉地	高田温泉	あやめの湯	8月25日	0.08	0.07	0.07	0.08	
				駐車場		0.07	0.08	0.07	0.07	
46	会津美里町	温泉地	本郷温泉	湯陶里	8月25日	0.10	0.10	0.09	0.09	
				駐車場(東側)		0.10	0.09	0.09	0.08	
				駐車場(西側)		0.08	0.09	0.07	0.08	
47	会津美里町	温泉地	新鶴温泉	ほっとびあ新鶴	8月25日	0.11	0.12	0.10	0.11	
				新鶴温泉健康センター		0.09	0.11	0.10	0.10	
				駐車場(東側)		0.11	0.12	0.09	0.12	
				駐車場(西側)		0.09	0.08	0.10	0.08	
48	下郷町	温泉地	湯野上温泉	洗心亭	8月21日	0.07	0.07	0.07	0.07	
				民宿 ながみね		0.07	0.06	0.07	0.07	
				赤ひげ		0.06	0.06	0.06	0.06	
				民宿 星乃井		0.07	0.06	0.07	0.06	

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(温泉地・市街)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	高さ50cm 第10回調査結果	高さ50cm 第9回調査結果	高さ1m 第10回調査結果	高さ1m 第9回調査結果	備考
48	下郷町	温泉地	湯野上温泉	湯野上温泉駅	8月21日	0.06	0.06	0.06	0.06	
49	檜枝岐村	温泉地	檜枝岐温泉	観光案内所	8月28日	0.07	0.08	0.08	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり
				森の温泉館 アルザ尾瀬の郷		0.08	0.07	0.08	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
				駒乃湯		0.08	0.07	0.07	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
				燧の湯		0.08	0.07	0.08	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
				鎮守神社		0.06	0.07	0.06	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
50	只見町	温泉地	深沢温泉	むら湯	8月31日	0.08	0.06	0.07	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
				むら湯駐車場		0.06	0.06	0.07	0.06	第9回調査時は周辺に積雪あり
				季の里 湯ら里		0.09	0.07	0.09	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
				季の里 湯ら里駐車場		0.06	0.06	0.07	0.06	第9回調査時は周辺に積雪あり
51	南会津町	温泉地	たかつえ温泉	館岩広域観光案内所	8月31日	0.07	0.07	0.07	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
				白樺の湯		0.07	0.06	0.06	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり
				会津高原ホテル		0.07	0.09	0.07	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
				会津アストリアホテル		0.07	0.08	0.07	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
				会津アストリアホテル御宿泊者専用駐車場		0.08	0.08	0.07	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
52	南会津町	温泉地	木賊温泉	広瀬の湯	8月31日	0.08	0.07	0.08	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり
53	南会津町	温泉地	湯ノ花温泉	湯端の湯	8月31日	0.09	0.07	0.08	0.07	第9回調査時は周辺に積雪あり
				星酒店		0.06	0.06	0.07	0.06	第9回調査時は周辺に積雪あり
54	南会津町	温泉地	古町温泉	赤岩荘	9月1日	0.09	0.08	0.09	0.08	
				赤岩荘駐車場		0.10	0.09	0.10	0.08	
55	南会津町	温泉地	小豆温泉	花木の宿	9月1日	0.08	0.08	0.08	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり
				花木の宿駐車場		0.10	0.08	0.10	0.08	第9回調査時は周辺に積雪あり
56	南会津町	温泉地	山口温泉	南郷総合センター	9月2日	0.11	0.10	0.10	0.10	
57	南会津町	温泉地	片貝温泉	ホテル南郷	9月2日	0.10	0.11	0.09	0.10	第9回調査時は周辺に積雪あり
58	南会津町	温泉地	さかい温泉	さゆり荘	9月2日	0.07	0.09	0.08	0.09	
59	南会津町	温泉地	宮床温泉	旧宮床温泉	9月2日	0.09	0.09	0.09	0.09	第9回調査時は周辺に積雪あり
60	南相馬市	温泉地	新田川温泉	はらまちユツサ	8月19日	0.23	0.21	0.21	0.21	
				駐車場(北側)		0.23	0.25	0.23	0.26	
				駐車場(東側)		0.24	0.31	0.24	0.29	
				駐車場(西側)		0.24	0.21	0.23	0.21	

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第10回)結果(温泉地・市街)
(平成27年8月17日～9月11日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	高さ50cm 第10回調査結果	高さ50cm 第9回調査結果	高さ1m第 10回調査結果	高さ1m第 9回調査結果	備考
61	川内村	温泉地	かわうちの湯	かわうちの湯	8月27日	0.10	0.10	0.09	0.10	
				あれこれ市場		0.09	0.12	0.09	0.11	
				駐車場		0.10	0.12	0.09	0.11	
62	いわき市	温泉地	いわき湯本温泉	愛湯物語	8月28日	0.10	0.10	0.09	0.09	
				温泉神社		0.11	0.10	0.11	0.11	
				観音山出入口(惣善寺付近)		0.09	0.10	0.09	0.09	
				鶴のあし湯		0.10	0.11	0.10	0.12	
				さはこの水辺		0.11	0.12	0.11	0.10	
63	いわき市	温泉地	勿来温泉	関の湯	8月28日	0.07	0.09	0.07	0.08	
				駐車場		0.08	0.10	0.08	0.09	

※「第9回調査結果」とは、平成27年4月8日から4月28日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第9回)結果における測定値。