

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第18回)結果(観光施設・道の駅・スキー場)
 (令和4年6月15日～7月5日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μ Sv/h)		備考	
							建物入口(屋外) ・登山口等の入口 ・駐車場(中央・4隅の平均値)			
							今回調査結果	第17回調査結果		
139	檜葉町	観光施設	天神岬スポーツ公園	天神岬スポーツ公園	6月17日	50cm	0.15	0.15		
						1m	0.15	0.15		
				駐車場		50cm	0.09	0.09		
						1m	0.10	0.09		
140	檜葉町	道の駅	道の駅 ならは	道の駅 ならは	6月16日	50cm	0.11	0.12		
						1m	0.10	0.12		
				駐車場		50cm	0.11	0.12		
						1m	0.10	0.12		

※「第17回調査結果」とは、令和3年6月17日から7月6日調査実施に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第17回)結果における測定値。

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第18回)結果(山地・自然)
 (令和4年6月15日～7月5日調査分速報)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント) の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)		備考
							建物入口(屋外) ・登山口等の入口 ・駐車場(中央・4隅の平均値)		
							今回 調査 結果	第17回 調査 結果	
82	檜葉町	自然	岩沢海水浴場	岩沢海水浴場	6月16日	50cm	0.08		新規地点
						1m	0.09		
				駐車場		50cm	0.11		新規地点
						1m	0.10		
83	檜葉町	自然	木戸ダム	中央広場	6月16日	50cm	0.13		新規地点
						1m	0.13		
				中央広場駐車場		50cm	0.12		新規地点
						1m	0.13		
				出会いの広場		50cm	0.19		新規地点
						1m	0.16		
				出会いの広場駐車場		50cm	0.13		新規地点
						1m	0.13		
静かな森の湖畔広場駐車場	50cm	0.12		新規地点					
	1m	0.13							

※「第17回調査結果」とは、令和3年6月17日から7月6日調査実施に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第17回)結果における測定値。