

2015年7月23日

7/20（月）早朝降雨時のK排水路の状況について

- 7/20 朝方の降雨量が多かったことは認識していたが、8:00の定時パトロールでは排水が外洋に流れ出る状況は確認されていなかった。
- 朝方の降雨の状況やポンプ稼働状況の確認を行ったところ、
 - ・構内雨量が5:00～6:00で18.5mm（その前後は0.5～1mm）であり、ポンプの設計上排水が一部外洋に流れる可能性がある降雨量の14mmを越えていたこと
 - ・5:40～6:08の間、K→C排水路移送ポンプ8台がフル稼働している状況であったこと（6:08以降は台数減）を確認