



復旧・復興の様子

被災状況

① 地震による農道被害
(小川町 高谷地)



② 「あかい菜園(株)」の
栽培施設の被害(平赤井)



③ 地震による山腹崩壊被害
(田人町 綱木地区)



④ 地震による農業用施設被害
(萱手ため池)



⑤ 津波による農地被害
(岩間地区)



東日本大震災 被害状況写真撮影位置図



復旧後

① 平成24年3月 復旧工事完了



② 平成23年8月 復旧完了



③ 平成25年12月 完成



④ 平成25年3月 完成



⑤ 平成24年7月
復旧後の作付け後の状況

