

福島第一原子力発電所 1号機原子炉建屋カバー壁パネル取り外し作業 に係る状況確認結果について

平成28年 9月13日
福島県原子力安全対策課

本日、福島第一原子力発電所 1号機の原子炉建屋カバー壁パネル取り外し作業が開始されたことから、下記のとおり現場状況の確認を実施しましたので、お知らせいたします。

記

- 1 確認日時 平成28年9月13日(火) 6時10分 ～ 6時55分
- 2 確認場所 1、2号機開閉所前（1号機西側）
- 3 確認者 福島県危機管理部原子力安全対策課 酒井主幹 他1名及び檜葉町駐在職員1名
- 4 確認内容 壁パネル取り外し作業の状況確認
- 5 確認結果



- ① 1、2号機開閉所前の高台から、壁パネル取り外し作業（1枚目）が行われていることを確認した。（午前6時19分）



② クレーンで吊った壁パネルの状況。(午前6時22分)



③ 壁パネルが取り外された状態の建屋カバー。(午前6時23分)