

福島第一原子力発電所 3号機原子炉建屋燃料取り出し用カバー等設置工事
に係る状況確認結果について

平成 30 年 1 月 25 日
福島県原子力安全対策課

福島第一原子力発電所 3号機原子炉建屋燃料取り出し用カバー等設置工事の進捗状況を確認するため、下記のとおり状況確認を実施しましたので、お知らせいたします。

記

- 1 確認日時 平成 30 年 1 月 25 日（木） 12 時 00 分 ～ 15 時 20 分
- 2 確認場所 福島第一原子力発電所 3号機原子炉建屋オペレーティングフロア
- 3 確認者 専門委員 6 名、福島県危機管理部長、
福島県危機管理部原子力安全対策課職員 2 名
- 4 確認内容 燃料取り出し用カバー設置状況、燃料取扱機・クレーン設置状況
- 5 確認結果



- ① 3号機原子炉建屋外観を原子炉建屋西側から確認した。ドーム屋根は 8 枚中、6 枚の設置が完了していた。



② 3号機原子炉建屋燃料取り出し用カバー内の確認状況。燃料取扱機（奥側）・クレーン（手前側）の設置状況の確認並びに使用済燃料の取り出し方法等を確認した。



③ 3号機原子炉建屋使用済燃料プール内部を確認している様子。使用済燃料プールの状況や使用済燃料を輸送する容器の支持架台を確認した。

以上