

# 布沢横田線待避所整備外 進捗状況



平成31年3月末をもっては工事が完了しました。

**平成30年3月末現在 事業進捗率100%**

## 事業の目的

大型車両等のすれ違い困難な箇所に対し、待避所を整備するとともに、カーブ区間では車線を拡幅し見通しをよくしています。

## 事業の概要

- ◆整備箇所: 7箇所
- ◆L=415m
- ◆平成28年度着工
- ◆平成30年度完了

## 位置図

