

令和元年発生災害 既設公営住宅災害復旧 第2次査定結果

番号	出先機関名	団地名	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
1	いわき建設	鯨岡団地	いわき市	平鯨岡	河端地内	床上浸水住戸補修 57戸 床上浸水集会所補修 1棟 住棟周り消毒清掃 12棟 給水ポンプ補修 12基 浄化槽補修 2基 外	10/12～10/13 台風19号 19420
2	いわき建設	平赤井団地	いわき市	平赤井	笹目田地内	床上浸水住戸補修 17戸 床上浸水集会所補修 1棟 住棟周り消毒清掃 2棟 浄化槽補修 3基 エレベータ補修 2基 外	10/12～10/13 台風19号 19420
3	いわき建設	叶田団地	いわき市	好間町小谷作	ヲミカト地内	床上浸水住戸補修 56戸 床上浸水集会所補修 1棟 住棟周り消毒清掃 8棟 給水ポンプ補修 8基 浄化槽補修 3基 流入土砂撤去 外	10/12～10/13 台風19号 19420
4	いわき建設	北好間団地	いわき市	好間町北好間	沢小谷地内 外	床下浸水集会所補修 1棟 浄化槽補修 1基	10/12～10/13 台風19号 19420
	国土交通省	住宅	計	4	件		

番号	市町村名	団地名	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
5	いわき市	平窪団地	いわき市	平下平窪	粥餅川原地内	床上浸水住戸補修 10戸 給水ポンプユニット復旧 1基 浄化槽復旧 1基 機械室電源盤復旧 1基 隔測集中検診盤復旧 1基 エレベータ補修 1基 床上浸水集会所補修 1棟	10/12～10/13 台風19号 19420
6	いわき市	向後川原団地	いわき市	平中平窪	新町地内	床上浸水住戸補修 3戸 床下浸水住戸補修 17戸 揚水ポンプ復旧 4基 敷地流入土砂撤去 4棟	10/12～10/13 台風19号 19420
7	いわき市	叶田団地	いわき市	好間町下好間	叶田地内	床上浸水住戸補修 28戸 床下浸水住戸補修 14戸 浄化槽復旧 6基 床上浸水集会所補修 1棟	10/12～10/13 台風19号 19420
	国土交通省	住宅	計	3	件		