

排気筒全景

解体工事前
(令和元年8月5日撮影)



1ブロック目解体後
(令和元年9月12日撮影)



2ブロック目解体後
(令和元年9月26日撮影)



3ブロック目解体後
(令和元年10月23日撮影)



4ブロック目解体後
(令和元年12月5日撮影)



5ブロック目解体後
(令和元年12月19日撮影)



6ブロック目解体後
(令和元年12月24日撮影)



7ブロック目解体後
(令和2年1月14日撮影)



8ブロック目解体後
(令和2年1月16日撮影)



9ブロック目解体後
(令和2年1月20日撮影)



10ブロック目解体後
(令和2年1月24日撮影)



11ブロック目解体後
(令和2年2月4日撮影)



<p>1 3ブロック目解体後※¹ (令和2年3月4日撮影)</p>	<p>1 2ブロック目解体後※¹ (令和2年3月9日撮影)</p>	<p>1 4ブロック目解体後 (令和2年3月12日撮影)</p>
		
<p>1 5ブロック目解体後※²</p>	<p>1 6ブロック目解体後 (令和2年3月23日撮影)</p>	
		

※1 作業計画の見直しにより13ブロック目の解体を先に実施

※2 15ブロック目解体後の現地確認前に16ブロック目の解体作業に着手し解体が完了したため、
写真撮影なし

令和2年3月25日更新