

H5、G6タンクエリア堰からの水漏れ箇所（H25.12.21～12.22）



コンクリート基礎打継ぎ目の止水シール



H5エリア西側の漏えい状況

