

宇多川、小泉川：相馬市

木戸川：川内村

令和元年東日本台風等の 災害復旧の進み具合



小高川：南相馬市

相双建設事務所・富岡土木事務所
令和2年10月7日



新田川：南相馬市

- 1 宇多川や小泉川の改良復旧事業等について
- 2 災害復旧事業の進捗状況について
- 3 河川の河道掘削等の実施状況について

1 宇多川や小泉川の改良復旧事業等について

浸水対策重点地域緊急事業 延長L=3,350m

小泉川 河川災害関連事業 延長L=473m



1 宇多川や小泉川の改良復旧事業等について

宇多川
相馬市西山

復旧延長

左岸

302.0m

進捗率

50%




被災直後



応急復旧



現在



1 宇多川や小泉川の改良復旧事業等について

宇多川
相馬市南飯渚字松下

復旧延長	右岸
	77.0m
進捗率	100%



被災直後



応急復旧



現在



1 宇多川や小泉川の改良復旧事業等について

宇多川
相馬市北飯渕一丁目

復旧延長	右岸
	60.0m
進捗率	100%



被災直後



応急復旧



現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

事務所名	工種	被災 箇所数 A	施工中		完了済	
			箇所数 B	率 C=B/A	箇所数 D	率 E=D/A
相双建設 事務所	小計	249	192	77%	10	4%
	河川	207	163	79%	3	1%
	砂防	10	6	60%	0	0%
	道路	32	23	72%	7	22%
富岡土木 事務所	小計	136	127	93%	15	11%
	河川	99	99	100%	8	8%
	砂防	1	1	100%	0	0%
	道路	36	27	75%	7	19%
合 計	計	385	319	83%	25	6%
	河川	306	262	86%	11	4%
	砂防	11	7	64%	0	0%
	道路	68	50	74%	14	21%

2 災害復旧事業の進捗状況について

三滝川

相馬郡新地町大字福田字北向

	左岸	右岸
復旧延長	51.2m	30.5m
進捗率	85.0%	



被災直後



応急復旧



現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

小泉川
相馬市初野字南茅倉

復旧延長	右岸
	32m
進捗率	100%



被災直後



応急復旧



現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

上真野川
南相馬市鹿島区檜原

復旧延長	左岸
	115.2m
進捗率	100%



被災直後



応急復旧



現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

太田川
南相馬市原町区高大豆柄内

復旧延長	左岸
	155.0m
進捗率	85.0%



被災直後



応急復旧




現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

小高川
南相馬市小高区小屋木字川北

復旧延長	左岸	右岸
	278.7m	153.4m
進捗率	45.0%	



2 災害復旧事業の進捗状況について

川房川

南相馬市小高区川房字北石名坂

復旧延長

左岸

60.0m

進捗率

90.0%



被災直後



応急復旧



現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

新田川
相馬郡飯舘村松塚字麦搦

復旧延長

右岸

76.6m

進捗率

100%



施工状況



現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

原町川俣線
南相馬市鹿島区檜原

復旧延長
擁壁
16.3m

進捗率
100%



被災直後



至 川俣

現在




至 川俣

応急復旧



至 川俣



2 災害復旧事業の進捗状況について

上戸渡広野線 双葉郡広野町大谷内

復旧延長	左岸
	54m
進捗率	100%



被災直後



応急復旧



現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

井出川 双葉郡楡葉町向ノ内

復旧延長	左岸
	20m
進捗率	100%



被災直後



現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

富岡川
双葉郡富岡町大木戸川原

復旧延長

左岸

62m

進捗率

36%



2 災害復旧事業の進捗状況について

木戸川
双葉郡川内村早渡

復旧延長

左岸

94.6m

進捗率

100%



被災直後



現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

小野富岡線
双葉郡川内村五枚沢

復旧延長

17 m

進捗率

100%



被災直後



応急復旧



現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

前田川
双葉郡双葉町唐松

復旧延長	左岸
	27m
進捗率	100%



被災直後




現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

請戸川
双葉郡浪江町胡桃ヶ入

復旧延長	左岸
	16m
進捗率	95%



2 災害復旧事業の進捗状況について

葛尾川 双葉郡葛尾村落合

復旧延長

左岸

16 m

進捗率

100%



被災直後



現在



3 河川の河道掘削等の実施状況について

新田川
南相馬市原町区上高平

河道掘削



施工前



施工状況



現在



3 河川の河道掘削等の実施状況について

新田川
相馬郡飯舘村関沢

河道掘削



施工前



施工状況



現在

