

台風19号により被災した箇所の復旧状況（阿賀川 居平）

令和2年9月15日作成
南会津建設事務所



被災箇所



施工状況（令和2年7月18日撮影）




被災状況（令和元年10月撮影）



令和2年8月5日に工事が完成しました。

台風19号により被災した箇所の復旧状況（桧沢川 静川）

令和2年10月7日作成
南会津建設事務所



被災箇所

施工状況（令和2年7月9日撮影）



被災状況（令和2年3月12日撮影）

令和2年10月5日に工事が完成しました。

台風19号により被災した箇所への復旧状況（戸石川 志源行）

令和2年9月16日作成
南会津建設事務所



被災箇所

施工状況（令和2年6月23日撮影）



被災状況（令和2年3月25日撮影）



令和2年度7月31日に工事が完了しました