


# 台風19号により被災した箇所への復旧状況（桧沢川 静川）

令和2年10月7日作成  
南会津建設事務所



被災箇所

施工状況（令和2年7月9日撮影）



被災状況（令和2年3月12日撮影）

令和2年10月5日に工事が完成しました。