


台風19号により被災した箇所への復旧状況（国道352号 上ノ原）

令和2年10月5日作成
山口土木事務所



被災箇所



・護岸となる大型ブロックを積んでいます。

施工状況（令和2年9月10日撮影）



被災状況（令和元年10月13日撮影）



施工状況（令和2年10月3日撮影）