


台風19号により被災した箇所の復旧状況（伊南川 黒岩山）

令和2年10月5日作成

山口土木事務所



・護岸工の基礎を設置するため、掘削を行っています。



被災箇所

施工状況（令和2年9月25日撮影）



被災状況（令和元年10月15日撮影）



施工状況（令和2年9月25日撮影）