


夏井川河口部治水対策工事について（水門工）

令和2年12月1日
いわき建設事務所

<位置図>



<現況写真>



<これまでの経緯>

夏井川は、2006年9月の台風21号の影響で河口が閉塞し、それまで閉塞していた仁井田川の河口砂州が海へ流れたため、夏井川の流れが仁井田川(通称:横川)へ流入(逆流)するようになりました。

2011東北地方太平洋沖地震に伴う大津波により一時的に砂州が無くなったものの、その後砂州が戻り、夏井川河口は閉塞している状況です。

2016年8月の台風9号では仁井田川が避難判断水位を超え、沿川の約2500世帯、約7000人に対し避難勧告が発表されました。

このような経緯から2017年度に横川を含む夏井川河口部の治水安全度向上を図るため、「夏井川河口部治水対策技術検討会」が発足し、治水対策計画が策定され、現在、仁井田川の築堤工や夏井川の水門工の整備を進めています。

<最近の状況>

- ・2018(H30) 水門工に係る調査設計の実施
築堤工発注(仁井田川(右岸))
- ・2019(R01) 仮締切工、水門工(門柱)、水門工(設備)契約
- ・2020(R02) 仮締切工、水門工(門柱工)現地着手

