

市町村等	施設名称	排ガス 処理形式	測定日	測定内容	測定結果(Bq/m ³)		濃度限度に対する割合			検出下限値(Bq/m ³)	
					セシウム 134	セシウム 137	セシウム134 割合	セシウム137 割合	合計 (1を超えないこと)	セシウム134	セシウム137
白河地方 広域市町村圏 整備組合	西白河地方 クリーンセンター	バグフィルター	2020/7/10	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				2	2
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				2	2
				合計							
				ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				2	2
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				2	2
会津若松地方 広域市町村圏 整備組合	環境センター	バグフィルター	2020/6/9	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				合計							
			2020/5/12	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				合計							
			2020/7/7	ろ紙部(3号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				ドレン部(3号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				合計							
喜多方地方 広域市町村圏 組合	環境センター山都工場 組合	バグフィルター	2020/7/10	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.18	0.15
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.65	0.66
				合計							
				ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.17	0.20
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				0.54	0.61
南相馬市	クリーン原町センター	バグフィルター	2020/7/27	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.2	0.2
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.5	0.5
				合計							
				ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.1	0.2
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				0.6	0.6
相馬方部 衛生組合	光陽クリーンセンター (1号炉・2号炉集合)	バグフィルター	2020/7/21	ろ紙部(1・2号炉)	不検出	不検出				0.4	0.4
				ドレン部(1・2号炉)	不検出	不検出				0.9	0.9
				合計							
双葉地方 広域市町村圏 組合	南部衛生センター	バグフィルター	2020/7/7	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.13	0.14
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.42	0.39
				合計							
				ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.14	0.09
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				0.34	0.46
	北部衛生センター	バグフィルター	2020/7/16	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.15	0.11
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.48	0.50
				合計							
				ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.18	0.12
いわき市	北部清掃センター	バグフィルター	2020/7/31	ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				0.20	0.20
				合計							
				合計							
	南部清掃センター	バグフィルター	2020/7/9	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.074	0.051
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				0.22	0.22
				合計							
				ろ紙部(3号炉)	不検出	不検出				0.066	0.047
				ドレン部(3号炉)	不検出	不検出				0.18	0.21
	合計										