

令和3年2月13日震度6強及び2月15日大雨・洪水・暴風警報による被害状況即報（第16報）

2021年2月19日（金） 14時00分現在  
 福島県危機管理部災害対策課  
 TEL 024-521-7194(内線2642)

1 警報等発表状況

|       |       |              |  |
|-------|-------|--------------|--|
| 2月13日 | 23:08 | 震度6強<br>震度6弱 | 国見町、相馬市、新地町<br>福島市、郡山市、須賀川市、伊達市、本宮市、桑折町、川俣町、天栄村、南相馬市、広野町、檜葉町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町   |
|       |       | 震度5強         | 白河市、二本松市、田村市、大玉村、鏡石町、泉崎村、中島村、矢吹町、玉川村、浅川町、小野町、いわき市、富岡町、葛尾村、飯館村、猪苗代町   |
|       |       | 震度5弱         | 西郷村、棚倉町、矢祭町、石川町、平田村、古殿町、三春町、湯川村、会津美里町  |
|       |       | 震度4          | 塙町、鮫川村、会津若松市、喜多方市、下郷町、南会津町、西会津町、磐梯町、会津坂下町、柳津町  |
| 2月14日 | 16:31 | 震度4          | 相馬市、南相馬市、大熊町、双葉町、浪江町   |
| 2月15日 | 10:28 | 暴風警報         | 福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、檜葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯館村 |
| 2月15日 | 15:32 | 大雨警報         | いわき市   |
| 2月15日 | 15:32 | 洪水警報         | いわき市   |
| 2月15日 | 15:55 | 土砂災害警戒情報     | いわき市   |
| 2月15日 | 16:26 | 大雨警報         | 広野町  |
| 2月15日 | 16:26 | 洪水警報         | 福島市、広野町  |
| 2月15日 | 16:30 | 土砂災害警戒情報     | 広野町  |
| 2月15日 | 18:16 | 土砂災害警戒情報解除   | いわき市、広野町   |
| 2月15日 | 19:29 | 洪水警報解除       | 福島市、いわき市、広野町   |
| 2月15日 | 21:47 | 大雨警報解除       | いわき市、広野町   |
| 2月16日 | 04:41 | 暴風警報解除       | 福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、檜葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯館村 |

2 県・市町村の体制(災害対策本部等設置状況) ……詳細別紙

(1) 県

|       |       |             |
|-------|-------|-------------|
| 2月13日 | 23:08 | 県災害対策本部設置   |
| 2月13日 | 23:08 | 水防本部設置      |
| 2月15日 | 22:15 | 解散          |
| 2月13日 | 23:08 | 県警災害警備対策室設置 |

(2) 市町村

警戒配備体制：別紙のとおり

3 避難勧告等の発令状況

計 0 世帯 0 人

4 避難所開設情報 ……詳細別紙

|            |         |
|------------|---------|
| ・避難所開設市町村数 | 3 市町村   |
| ・避難所開設数    | 5 箇所    |
| ・受入避難者数    | 37 人    |
| ・受入避難世帯数   | 24 世帯   |
| ・収容可能人数    | 1,190 人 |

5 被害の状況

(1) 人的被害 ……詳細別紙

|        |     |      |
|--------|-----|------|
| ・死者    | 0 人 | ※調査中 |
| ・行方不明者 | 0 人 | ※調査中 |
| ・重傷者   | 5 人 | ※調査中 |

|              |         |          |         |      |  |
|--------------|---------|----------|---------|------|--|
| ・軽傷者         | 96 人    | ※調査中     |         |      |  |
| (2)住家被害      | ・・・詳細別紙 |          |         |      |  |
| ・全壊          | 20 棟    | 20 世帯    | 0 人     | ※調査中 |  |
| ・半壊          | 32 棟    | 23 世帯    | 5 人     | ※調査中 |  |
| ・一部破損        | 2,541 棟 | 1,909 世帯 | 2,723 人 | ※調査中 |  |
| ・床上浸水        | 0 棟     | 0 世帯     | 0 人     | ※調査中 |  |
| ・床下浸水        | 0 棟     | 0 世帯     | 0 人     | ※調査中 |  |
| (3)非住家       | ・・・詳細別紙 |          |         |      |  |
| ・公共建物        | 273 棟   | ※調査中     |         |      |  |
| ・その他         | 68 棟    | ※調査中     |         |      |  |
| (4)道路被害      | ・・・詳細別紙 |          |         |      |  |
| ・国道          | 0 件     |          |         |      |  |
| ・県管理道路       | 4 件     |          |         |      |  |
| ・市町村道        | 63 件    | ※調査中     |         |      |  |
| (5)その他被害     | ・・・詳細別紙 |          |         |      |  |
| ・その他被害       | 121 件   | ※調査中     |         |      |  |
| 6 消防職員の出動延人数 |         |          |         |      |  |
| ・消防職員        | 319 人   | ・消防団員    | 1,765 人 |      |  |

7 その他

(1)鉄道

・東北新幹線 那須塩原～一ノ関 運転見合わせ(復旧は2/24前後になる見込み)

(2)一般道路

(3)高速道路

・常磐道 相馬IC～亘理IC(宮城県)は上下線50km/h規制中

(4)その他

## 2. 県・市町村の体制

別紙1

| 報数 | 県   | 警戒配備体制 |  | 水防本部(河川港湾総室) |  |       |       |       |       |
|----|-----|--------|--|--------------|--|-------|-------|-------|-------|
|    |     | 設置等日時  |  | 解散等日時        |  | 設置等日時 |       | 解散等日時 |       |
| 1  | 福島県 |        |  |              |  | 2月13日 | 23:08 | 2月15日 | 22:15 |

| 報数 | 市町村名  | 警戒配備体制 |       | 水防本部  |       |       |  |       |  |
|----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|
|    |       | 設置等日時  |       | 解散等日時 |       | 設置等日時 |  | 解散等日時 |  |
| 1  | 福島市   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 会津若松市 | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 18:00 |       |  |       |  |
| 1  | 郡山市   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | いわき市  | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 白河市   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 須賀川市  | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 喜多方市  | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 相馬市   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 二本松市  | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 田村市   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 南相馬市  | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 2  | 伊達市   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 本宮市   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 桑折町   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 国見町   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 川俣町   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 大玉村   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 鏡石町   | 2月13日  | 23:17 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 天栄村   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 下郷町   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 南会津町  | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 18:00 |       |  |       |  |
| 1  | 西会津町  | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 18:00 |       |  |       |  |
| 1  | 磐梯町   | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 11:10 |       |  |       |  |
| 1  | 猪苗代町  | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 会津坂下町 | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 湯川村   | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 18:30 |       |  |       |  |
| 3  | 柳津町   | 2月13日  | 23:08 | 2月15日 | 11:00 |       |  |       |  |
| 1  | 会津美里町 | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 18:00 |       |  |       |  |
| 1  | 西郷村   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 泉崎村   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 中島村   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 棚倉町   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 矢祭町   | 2月13日  | 23:08 | 2月16日 | 4:41  |       |  |       |  |
| 1  | 塙町    | 2月13日  | 23:08 | 2月16日 | 4:41  |       |  |       |  |
| 1  | 鮫川村   | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 18:05 |       |  |       |  |
| 1  | 石川町   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 玉川村   | 2月13日  | 23:08 | 2月16日 | 4:41  |       |  |       |  |
| 1  | 平田村   | 2月13日  | 23:08 | 2月16日 | 4:41  |       |  |       |  |
| 1  | 浅川町   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 古殿町   | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 10:40 |       |  |       |  |
| 1  | 三春町   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 小野町   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 広野町   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 4  | 檜葉町   | 2月13日  | 23:08 | 2月15日 | 8:30  |       |  |       |  |
| 11 | 富岡町   | 2月14日  | 0:00  | 2月16日 | 9:30  |       |  |       |  |
| 2  | 川内村   | 2月13日  | 23:08 | 2月16日 | 4:41  |       |  |       |  |
| 1  | 大熊町   | 2月13日  | 23:08 | 2月16日 | 7:00  |       |  |       |  |
| 5  | 双葉町   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 11 | 浪江町   | 2月13日  | 23:08 | 2月16日 | 4:41  |       |  |       |  |
| 2  | 葛尾村   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 新地町   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
| 1  | 飯舘村   | 2月13日  | 23:08 |       |       |       |  |       |  |
|    | 市町村数  | 52     |       | 18    |       | 0     |  | 0     |  |

## 2-1. 県・市町村の体制

別紙2

| 報数 | 県   | 災害対策本部 |       | 特別警戒配備体制 |       |
|----|-----|--------|-------|----------|-------|
|    |     | 設置等日時  | 解散等日時 | 設置等日時    | 解散等日時 |
| 1  | 福島県 | 2月13日  | 23:08 |          |       |

| 報数 | 市町村名 | 災害対策本部 |       |       |       |
|----|------|--------|-------|-------|-------|
|    |      | 設置等日時  | 解散等日時 |       |       |
| 2  | 福島市  | 2月14日  | 0:10  |       |       |
| 1  | 郡山市  | 2月13日  | 23:20 |       |       |
| 1  | いわき市 | 2月13日  | 23:08 |       |       |
| 1  | 須賀川市 | 2月13日  | 23:08 |       |       |
| 1  | 相馬市  | 2月13日  | 23:30 |       |       |
| 1  | 二本松市 | 2月14日  | 0:25  |       |       |
| 1  | 南相馬市 | 2月13日  | 23:50 |       |       |
| 1  | 伊達市  | 2月14日  | 0:00  |       |       |
| 1  | 本宮市  | 2月13日  | 23:45 |       |       |
| 2  | 桑折町  | 2月13日  | 23:47 |       |       |
| 1  | 国見町  | 2月13日  | 23:08 |       |       |
| 4  | 川俣町  | 2月14日  | 0:00  | 2月15日 | 16:35 |
| 1  | 大玉村  | 2月13日  | 23:08 | 2月16日 | 4:41  |
| 1  | 鏡石町  | 2月13日  | 23:17 |       |       |
| 1  | 天栄村  | 2月13日  | 23:08 |       |       |
| 2  | 磐梯町  | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 1:20  |
| 1  | 猪苗代町 | 2月13日  | 23:30 |       |       |
| 2  | 泉崎村  | 2月13日  | 23:40 |       |       |
| 1  | 中島村  | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 18:00 |
| 2  | 矢吹町  | 2月13日  | 23:08 |       |       |
| 2  | 石川町  | 2月13日  | 23:55 |       |       |
| 4  | 玉川村  | 2月13日  | 23:30 | 2月16日 | 9:00  |
| 1  | 平田村  | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 7:25  |
| 1  | 浅川町  | 2月13日  | 23:50 |       |       |
| 1  | 古殿町  | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 10:40 |
| 1  | 三春町  | 2月13日  | 23:30 | 2月14日 | 10:20 |
| 1  | 広野町  | 2月13日  | 23:30 |       |       |
| 1  | 檜葉町  | 2月13日  | 23:08 | 2月15日 | 8:30  |
| 1  | 富岡町  | 2月14日  | 0:00  | 2月16日 | 9:30  |
| 1  | 川内村  | 2月13日  | 23:55 | 2月15日 | 15:00 |
| 4  | 大熊町  | 2月14日  | 0:15  | 2月15日 | 14:00 |
| 1  | 双葉町  | 2月13日  | 23:08 | 2月15日 | 9:15  |
| 1  | 浪江町  | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 9:05  |
| 1  | 葛尾村  | 2月14日  | 0:00  | 2月14日 | 12:00 |
| 1  | 新地町  | 2月13日  | 23:08 |       |       |
| 2  | 飯館村  | 2月14日  | 0:25  | 2月14日 | 11:50 |
|    | 市町村数 | 36     |       | 16    |       |

4. 避難所開設情報

| No. | 市町村名 | 避難所名                     | 避難所種別 | 住所                   | 電話番号         | 開設日時             | 閉鎖日時             | 受入<br>避難者数 | 受入避難<br>世帯数 | 収容可能<br>人数 |
|-----|------|--------------------------|-------|----------------------|--------------|------------------|------------------|------------|-------------|------------|
| 1   | 福島市  | もちぎり学習センター               | 避難所   | 福島県福島市岡部字高畑46        | 024-534-2470 | 2021/02/14 02:00 | 2021/02/14 12:30 |            |             | 100        |
| 2   | 福島市  | 中之湯                      | 避難所   | 福島県福島市土湯温泉町字下ノ町5     |              | 2021/02/15 16:00 | 2021/02/16 10:30 | 0          | 0           | 14         |
| 3   | 福島市  | 信夫学習センター                 | 避難所   | 福島県福島市大森字馬場1         | 024-546-5207 | 2021/02/14 02:00 | 2021/02/14 12:30 |            |             | 71         |
| 4   | 福島市  | 信陵学習センター                 | 避難所   | 福島県福島市笹谷字オノ神1        | 024-558-1234 | 2021/02/14 19:00 | 2021/02/16 10:30 | 0          | 0           | 67         |
| 5   | 福島市  | 北信学習センター                 | 避難所   | 福島県福島市鎌田字中江1         | 024-554-1115 | 2021/02/14 19:00 | 2021/02/16 10:30 | 0          | 0           | 187        |
| 6   | 福島市  | 吉井田学習センター                | 避難所   | 福島県福島市仁井田字西下川原1-1    | 024-546-3445 | 2021/02/14 02:00 | 2021/02/14 12:30 | 0          | 0           | 65         |
| 7   | 福島市  | 吾妻学習センター                 | 避難所   | 福島県福島市笹木野字折杉41-1     | 024-526-3353 | 2021/02/14 19:00 | 2021/02/16 10:30 | 0          | 0           | 160        |
| 8   | 福島市  | 土湯温泉町支所                  | 避難所   | 福島県福島市土湯温泉町字上ノ町9     |              | 2021/02/14 02:00 | 2021/02/14 12:30 |            |             | 15         |
| 9   | 福島市  | 杉妻支所                     | 避難所   | 福島県福島市伏拝字台田1-1       |              | 2021/02/14 02:00 | 2021/02/14 12:30 |            |             | 30         |
| 10  | 福島市  | 松川学習センター                 | 避難所   | 福島県福島市松川町字杉内33       | 024-567-2323 | 2021/02/14 19:00 | 2021/02/16 10:30 | 0          | 0           |            |
| 11  | 福島市  | 清水学習センター                 | 避難所   | 福島県福島市御山字松川原5-1      | 024-557-7400 | 2021/02/14 02:00 | 2021/02/14 15:00 | 0          | 0           | 150        |
| 12  | 福島市  | 渡利学習センター                 | 避難所   | 福島県福島市渡利字岩崎町190      | 024-523-1551 | 2021/02/14 02:00 | 2021/02/14 12:30 |            |             | 180        |
| 13  | 福島市  | 立子山支所                    | 避難所   | 福島県福島市立子山字竹ノ下24-1    |              | 2021/02/14 02:00 | 2021/02/14 12:30 |            |             | 20         |
| 14  | 福島市  | 立子山自然の家                  | 避難所   | 福島県福島市立子山字金井作1       | 024-597-2951 | 2021/02/15 16:00 | 2021/02/16 10:30 | 0          | 0           | 131        |
| 15  | 福島市  | 蓬萊学習センター                 | 避難所   | 福島県福島市蓬萊町四丁目1-2      | 024-549-1821 | 2021/02/14 02:00 | 2021/02/14 15:00 | 0          | 0           | 117        |
| 16  | 福島市  | 西学習センター                  | 避難所   | 福島県福島市上名倉字妻下4-2      | 024-593-1013 | 2021/02/14 02:00 | 2021/02/14 12:30 |            |             | 70         |
| 17  | 福島市  | 飯坂学習センター                 | 避難所   | 福島県福島市飯坂町字銀杏6-11     | 024-542-2122 | 2021/02/15 16:00 | 2021/02/16 10:30 | 0          | 0           | 158        |
| 18  | 福島市  | 飯野学習センター                 | 避難所   | 福島県福島市飯野町字境川19-2     | 024-562-3335 | 2021/02/15 16:00 | 2021/02/16 10:30 | 0          | 0           | 85         |
| 19  | 福島市  | NCVふくしまアリーナ(福島市体育館・武道場)  | 避難所   | 福島県福島市霞町4-45         | 024-535-4106 | 2021/02/14 02:00 |                  | 17         | 9           | 770        |
|     |      | 小計                       | 1     |                      |              |                  |                  | 17         | 9           | 770        |
| 1   | 郡山市  | 三穂田ふれあいセンター(三穂田公民館鹿ノ崎分室) | 避難所   | 福島県郡山市三穂田町富岡字鹿ノ崎11-1 | 024-954-2111 | 2021/02/14 03:00 | 2021/02/14 15:00 |            |             | 70         |
| 2   | 郡山市  | 中央公民館                    | 避難所   | 福島県郡山市麓山一丁目8-4       | 024-934-1212 | 2021/02/15 15:00 | 2021/02/16 09:00 |            |             | 453        |
| 3   | 郡山市  | 中田ふれあいセンター(中田公民館)        | 避難所   | 福島県郡山市中田町下枝字大平358    | 024-973-2951 | 2021/02/15 15:00 | 2021/02/16 09:00 |            |             | 30         |
| 4   | 郡山市  | 喜久田ふれあいセンター(喜久田公民館)      | 避難所   | 福島県郡山市喜久田町堀之内字下河原1   | 024-959-2205 | 2021/02/14 03:00 | 2021/02/14 15:00 |            |             | 110        |
| 5   | 郡山市  | 大槻ふれあいセンター(大槻公民館)        | 避難所   | 福島県郡山市大槻町字中前田56-1    | 024-951-1512 | 2021/02/14 03:00 | 2021/02/14 15:00 |            |             | 90         |
| 6   | 郡山市  | 安積総合学習センター(安積公民館)        | 避難所   | 福島県郡山市安積町荒井字南赤坂265   | 024-945-6466 | 2021/02/15 15:00 | 2021/02/16 09:00 |            |             | 150        |
| 7   | 郡山市  | 富久山総合学習センター(富久山公民館)      | 避難所   | 福島県郡山市富久山町福原字泉崎181-1 | 024-925-1500 | 2021/02/13 01:00 |                  | 2          | 1           | 60         |
| 8   | 郡山市  | 富田東地域公民館                 | 避難所   | 福島県郡山市富田町字天神林40-1    | 024-925-3355 | 2021/02/14 03:00 | 2021/02/14 15:00 |            |             | 20         |
| 9   | 郡山市  | 日和田地域交流センター              | 避難所   | 福島県郡山市日和田町広野入5-1     | 024-958-6550 | 2021/02/15 15:00 |                  | 4          | 1           | 30         |
| 10  | 郡山市  | 湖南公民館                    | 避難所   | 福島県郡山市湖南町福良字家老9390-4 | 024-983-2543 | 2021/02/14 03:00 | 2021/02/14 15:00 |            |             | 30         |
| 11  | 郡山市  | 熱海多目的交流施設                | 避難所   | 郡山市熱海町熱海二丁目15-1      | 024-984-3101 | 2021/02/15 15:00 | 2021/02/16 09:00 |            |             | 69         |
| 12  | 郡山市  | 片平ふれあいセンター(片平公民館)        | 避難所   | 福島県郡山市片平町字町南7-2      | 024-951-5730 | 2021/02/14 03:00 | 2021/02/14 15:00 |            |             | 140        |
| 13  | 郡山市  | 田村公民館                    | 避難所   | 福島県郡山市田村町岩作字穂多礼40-3  | 024-955-3842 | 2021/02/15 15:00 | 2021/02/16 09:00 |            |             | 60         |
| 14  | 郡山市  | 総合体育館                    | 避難所   | 福島県郡山市豊田町3-10        | 024-934-1500 | 2021/02/15 15:00 | 2021/02/16 09:00 | 0          | 0           | 220        |
| 15  | 郡山市  | 西田ふれあいセンター(西田公民館)        | 避難所   | 福島県郡山市西田町三丁目字桜内259   | 024-972-2807 | 2021/02/15 15:00 | 2021/02/16 09:00 |            |             | 100        |
| 16  | 郡山市  | 逢瀬コミュニティセンター(逢瀬公民館)      | 避難所   | 福島県郡山市逢瀬町多田野字南原3     | 024-957-2417 | 2021/02/14 03:00 | 2021/02/14 15:00 |            |             | 110        |
| 17  | 郡山市  | 郡山市総合福祉センター              | 避難所   | 福島県郡山市朝日一丁目29-9      | 024-924-2950 | 2021/02/13 01:00 |                  | 12         | 11          | 60         |
|     |      | 小計                       | 3     |                      |              |                  |                  | 18         | 13          | 150        |
| 1   | いわき市 | 三和ふれあい館屋内ゲートボール場         | 避難所   | いわき市三和町下市萱字竹ノ内114-1  |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0          | 0           | 106        |
| 2   | いわき市 | 上遠野小学校                   | 避難所   | いわき市遠野町上遠野字本町68      |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0          | 0           | 88         |
| 3   | いわき市 | 下小川集会所                   | 避難所   | いわき市小川町下小川字中柴128     |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0          | 0           | 14         |
| 4   | いわき市 | 中央台公民館                   | 避難所   | いわき市中央台飯野四丁目5-1      |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0          | 0           | 237        |
| 5   | いわき市 | 久之浜中学校                   | 避難所   | いわき市久之浜町久之浜字大場69     |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0          | 0           | 97         |
| 6   | いわき市 | 入遠野公民館                   | 避難所   | いわき市遠野町入遠野字前田38-1    |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0          | 0           | 47         |
| 7   | いわき市 | 内郷コミュニティセンター             | 避難所   | いわき市内郷綴町大木下28-1      |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0          | 0           | 540        |
| 8   | いわき市 | 南部アリーナ                   | 避難所   | いわき市錦町細谷102-58       |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0          | 0           | 461        |
| 9   | いわき市 | 好間中学校                    | 避難所   | いわき市好間町小谷作字竹ノ内1      |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0          | 0           | 211        |
| 10  | いわき市 | 小名浜公民館                   | 避難所   | いわき市小名浜愛宕上7-2        |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0          | 0           | 441        |
| 11  | いわき市 | 川前公民館                    | 避難所   | いわき市川前町川前字欄立79       |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0          | 0           | 81         |
| 12  | いわき市 | 湯本第一小学校                  | 避難所   | いわき市常磐湯本町栄田11        |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0          | 0           | 109        |
| 13  | いわき市 | 田人ふれあい館屋内運動場             | 避難所   | いわき市田人町旅人字下平石191     |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0          | 0           | 106        |
| 14  | いわき市 | 県立四倉高等学校                 | 避難所   | いわき市四倉町字五丁目4         |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0          | 0           | 178        |

4. 避難所開設情報

| No. | 市町村名 | 避難所名                 | 避難所種別 | 住所                     | 電話番号         | 開設日時             | 閉鎖日時             | 受入避難者数 | 受入避難世帯数 | 収容可能人数 |
|-----|------|----------------------|-------|------------------------|--------------|------------------|------------------|--------|---------|--------|
|     |      | 小計                   | 0     |                        |              |                  |                  | 0      | 0       | 0      |
| 1   | 白河市  | 大信庁舎                 | 避難所   | 白河市大信町屋字沢田15-1         |              | 2021/02/15 13:30 | 2021/02/15 20:00 |        |         |        |
| 2   | 白河市  | 東農業技術センター            | 避難所   | 白河市東釜子字殿田表50           |              | 2021/02/15 13:30 | 2021/02/15 20:00 |        |         |        |
| 3   | 白河市  | 白河市立図書館              | 避難所   | 白河市道場小路96-5            |              | 2021/02/15 13:30 | 2021/02/15 20:00 |        |         |        |
| 4   | 白河市  | 表郷保健センター             | 避難所   | 白河市表郷金山字長者久保2-5        |              | 2021/02/15 13:30 | 2021/02/15 20:00 |        |         |        |
|     |      | 小計                   | 0     |                        |              |                  |                  | 0      | 0       | 0      |
| 1   | 須賀川市 | 稲田公民館                | 避難所   | 福島県須賀川市岩淵岡谷地32-1       | 0248-92-2003 | 2021/02/14 02:15 | 2021/02/14 17:00 |        |         |        |
|     |      | 小計                   | 0     |                        |              |                  |                  | 0      | 0       | 0      |
| 1   | 相馬市  | スポーツアリーナそうま          | 避難所   | 福島県相馬市中村字北町55-1        | 0244-37-2278 | 2021/02/14 00:00 |                  | 2      | 2       | 270    |
|     |      | 小計                   | 1     |                        |              |                  |                  | 2      | 2       | 270    |
| 1   | 二本松市 | 塩沢住民センター体育室(自主避難所)   | 臨時避難所 | 福島県二本松市塩沢町1-238-1      | 0243-55-5102 | 2021/02/15 12:00 | 2021/02/16 12:00 | 0      | 0       |        |
|     |      | 小計                   | 0     |                        |              |                  |                  | 0      | 0       | 0      |
| 1   | 南相馬市 | ひがし生涯学習センター          | 避難所   | 福島県南相馬市原町区高見2丁目30-1    | 0244-24-5249 | 2021/02/14 02:00 | 2021/02/14 09:30 |        |         |        |
| 2   | 南相馬市 | 原町第二中学校              | 避難所   | 福島県南相馬市原町区桜井町1丁目152    | 0244-24-5282 | 2021/02/15 11:00 | 2021/02/16 07:00 | 0      | 0       |        |
| 3   | 南相馬市 | 大甕小学校                | 避難所   | 福島県南相馬市原町区大甕字鶴崎8       | 0244-24-5282 | 2021/02/15 11:00 | 2021/02/16 07:00 |        |         |        |
| 4   | 南相馬市 | 小高中学校                | 避難所   | 福島県南相馬市小高区吉名字中坪1       | 0244-24-5282 | 2021/02/15 11:00 | 2021/02/16 07:00 |        |         |        |
| 5   | 南相馬市 | 鹿島体育館                | 臨時避難所 | 福島県鹿島区横手字川原186-1       |              | 2021/02/15 11:00 | 2021/02/16 07:00 |        |         |        |
|     |      | 小計                   | 0     |                        |              |                  |                  | 0      | 0       | 0      |
| 1   | 伊達市  | 伊達ふるさと会館             | 避難所   | 福島県伊達市前川原63            | 024-583-3244 | 2021/02/14 00:45 | 2021/02/14 13:00 | 0      | 0       | 179    |
| 2   | 伊達市  | 伊達中央交流館              | 避難所   | 福島県伊達市北後22-1           | 024-551-1285 | 2021/02/14 13:00 | 2021/02/15 12:00 | 0      | 0       | 35     |
| 3   | 伊達市  | 保原中央交流館              | 避難所   | 福島県伊達市保原町字宮下111-4      | 024-575-4166 | 2021/02/14 00:45 | 2021/02/14 12:00 | 0      | 0       | 124    |
| 4   | 伊達市  | 月館総合支所               | 避難所   | 福島県伊達市月館町月館字久保田5       | 024-572-2111 | 2021/02/14 00:45 | 2021/02/14 09:00 | 0      | 0       | 144    |
| 5   | 伊達市  | 梁川総合支所               | 避難所   | 福島県伊達市梁川町青葉町1          | 024-577-1111 | 2021/02/14 00:45 | 2021/02/14 09:00 | 0      | 0       | 54     |
| 6   | 伊達市  | 霊山中央交流館              | 避難所   | 福島県伊達市霊山町掛田字西裏17       | 024-586-1314 | 2021/02/14 00:45 | 2021/02/14 09:00 | 0      | 0       | 147    |
|     |      | 小計                   | 0     |                        |              |                  |                  | 0      | 0       | 0      |
| 1   | 本宮市  | 元気いきいき応援プラザ(えぼか)     | 避難所   | 福島県本宮市本宮字千代田60-1       |              | 2021/02/15 16:05 | 2021/02/16 09:00 |        |         |        |
| 2   | 本宮市  | 白沢公民館                | 避難所   | 福島県本宮市白岩字堤崎500         |              | 2021/02/15 16:05 | 2021/02/16 09:00 |        |         |        |
|     |      | 小計                   | 0     |                        |              |                  |                  | 0      | 0       | 0      |
| 1   | 桑折町  | 伊達崎小学校体育館            | 避難所   | 福島県伊達郡桑折町大字下郡字下郡前5-2   | 024-582-5870 | 2021/02/14 01:50 | 2021/02/14 07:30 | 0      | 0       | 170    |
| 2   | 桑折町  | 半田公民館                | 避難所   | 福島県伊達郡桑折町大字南半田字八反田10-1 | 024-582-3121 | 2021/02/14 01:50 | 2021/02/14 07:30 | 0      | 0       | 70     |
| 3   | 桑折町  | 屋内温水プール・多目的スタジオ      | 避難所   | 福島県伊達郡桑折町大字上郡字弁慶20-1   | 024-582-3129 | 2021/02/14 00:30 | 2021/02/14 17:00 | 0      | 0       | 320    |
| 4   | 桑折町  | 桑折町役場町民ホール(兼福祉避難所)   | 臨時避難所 | 福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22-7   |              | 2021/02/14 01:50 | 2021/02/16 05:00 | 0      | 0       |        |
| 5   | 桑折町  | 睦合小学校体育館             | 避難所   | 福島県伊達郡桑折町大字成田字堰上51     | 024-582-2469 | 2021/02/14 01:50 | 2021/02/14 07:30 | 0      | 0       | 180    |
| 6   | 桑折町  | 醸芳小学校体育館             | 避難所   | 福島県伊達郡桑折町字桑島三2-8       | 024-582-2014 | 2021/02/14 01:50 | 2021/02/14 07:30 | 0      | 0       | 250    |
|     |      | 小計                   | 0     |                        |              |                  |                  | 0      | 0       | 0      |
| 1   | 国見町  | 国見東部高齢者等活性化センター(体育館) | 避難所   | 福島県伊達郡国見町大字西大枝字王壇前16-1 | 024-585-2980 | 2021/02/14 00:52 | 2021/02/14 12:00 | 0      | 0       | 130    |
| 2   | 国見町  | 大木戸ふれあいセンター          | 避難所   | 福島県伊達郡国見町大字大木戸字新田原3    | 024-585-5577 | 2021/02/14 00:52 | 2021/02/14 12:00 | 0      | 0       | 150    |
| 3   | 国見町  | 小坂農村総合管理センター         | 避難所   | 福島県伊達郡国見町小坂南1-1        | 024-585-5214 | 2021/02/14 00:52 | 2021/02/14 12:00 | 0      | 0       | 150    |
| 4   | 国見町  | 森江野町民センター            | 避難所   | 福島県伊達郡国見町大字徳江字下谷地田15   | 024-585-5799 | 2021/02/14 00:52 | 2021/02/14 12:00 | 0      | 0       | 150    |
| 5   | 国見町  | 観月台文化センター            | 避難所   | 福島県伊達郡国見町大字藤田字観月台15    | 024-585-2676 | 2021/02/14 00:52 | 2021/02/16 18:00 | 0      | 0       | 1000   |
|     |      | 小計                   | 0     |                        |              |                  |                  | 0      | 0       | 0      |
| 1   | 鏡石町  | 鏡石町立第一小学校            | 避難所   | 鏡石町中央1                 | 0248-62-2111 | 2021/02/14 01:00 | 2021/02/15 09:00 | 0      | 0       | 100    |
|     |      | 小計                   | 0     |                        |              |                  |                  | 0      | 0       | 0      |
| 1   | 天栄村  | 天栄村体育館               | 避難所   | 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字四十壇26   | 0248-82-2114 | 2021/02/14 05:00 | 2021/02/14 13:00 | 0      | 0       | 248    |

4. 避難所開設情報

| No. | 市町村名 | 避難所名          | 避難所種別 | 住所                     | 電話番号         | 開設日時             | 閉鎖日時             | 受入<br>避難者数 | 受入避難<br>世帯数 | 収容可能<br>人数 |
|-----|------|---------------|-------|------------------------|--------------|------------------|------------------|------------|-------------|------------|
| 2   | 天栄村  | 天栄村健康保健センター   | 避難所   | 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字東田23    | 0248-82-3800 | 2021/02/14 05:00 | 2021/02/14 13:00 | 0          | 0           | 10         |
|     |      | 小計            | 0     |                        |              |                  |                  | 0          | 0           | 0          |
| 1   | 矢吹町  | 保健福祉センター      | 避難所   | 福島県西白河郡矢吹町一本木100-1     |              | 2021/02/14 00:00 | 2021/02/15 13:00 | 0          | 0           |            |
|     |      | 小計            | 0     |                        |              |                  |                  | 0          | 0           | 0          |
| 1   | 広野町  | 広野町公民館        | 避難所   | 広野町中央台1-1              | 0240-27-3224 | 2021/02/13 23:45 | 2021/02/14 17:00 | 0          | 0           | 50         |
|     |      | 小計            | 0     |                        |              |                  |                  | 0          | 0           | 0          |
| 1   | 檜葉町  | 檜葉町保健福祉会館     | 避難所   | 福島県双葉郡檜葉町大字北田字鐘突堂5-5   | 0240-25-4157 | 2021/02/14 00:08 | 2021/02/14 17:00 | 0          | 0           | 200        |
| 2   | 檜葉町  | 檜葉町立檜葉南小学校    | 避難所   | 福島県双葉郡檜葉町大字下小塙字麦入31    | 0240-23-6190 | 2021/02/14 00:08 | 2021/02/14 17:00 | 0          | 0           | 200        |
|     |      | 小計            | 0     |                        |              |                  |                  | 0          | 0           | 0          |
| 1   | 大熊町  | 大熊町役場庁舎       | 避難所   | 大熊町大字大川原字南平1717        | 0240-23-7829 | 2021/02/14 01:30 | 2021/02/14 14:00 | 0          | 0           | 50         |
|     |      | 小計            | 0     |                        |              |                  |                  | 0          | 0           | 0          |
| 1   | 浪江町  | 浪江町地域スポーツセンター | 避難所   | 浪江町大字権現堂字下馬洗田5-2       | 0240-34-3941 | 2021/02/14 00:20 | 2021/02/14 09:05 | 0          | 0           | 1005       |
| 2   | 浪江町  | 福島県いこいの村なみえ   | 避難所   | 浪江町大字高瀬字丈六10           | 0240-34-6161 | 2021/02/14 00:20 | 2021/02/14 09:05 | 0          | 0           | 182        |
|     |      | 小計            | 0     |                        |              |                  |                  | 0          | 0           | 0          |
| 1   | 新地町  | 文化交流センター      | 避難所   | 福島県相馬郡新地町駅前一丁目3番地      | 0244-32-1301 | 2021/02/15 16:30 | 2021/02/16 17:00 | 0          | 0           | 80         |
| 2   | 新地町  | 総合体育館         | 避難所   | 福島県相馬郡新地町小川字川向9-1      | 0244-62-2085 | 2021/02/13 23:50 | 2021/02/14 07:50 | 0          | 0           | 30         |
| 3   | 新地町  | 防災センター        | 避難所   | 福島県相馬郡新地町谷地小屋字中島一丁目1番地 | 0244-62-2111 | 2021/02/13 23:50 | 2021/02/16 17:00 | 0          | 0           | 30         |
|     |      | 小計            | 0     |                        |              |                  |                  | 0          | 0           | 0          |
|     |      | 合計            | 5     |                        |              |                  |                  | 37         | 24          | 1,190      |

5. 被害の状況

(1)人的被害

| 区分    | 報数 | 市町村名 | 被害数<br>(人) | 地区名 | 被害者 |    | 発生時刻 | 原因 | 被害の状況<br>(負傷箇所等) |
|-------|----|------|------------|-----|-----|----|------|----|------------------|
|       |    |      |            |     | 年齢  | 性別 |      |    |                  |
| 死者    |    |      |            |     |     |    |      |    |                  |
|       | 計  |      | 0          |     |     |    |      |    |                  |
| 行方不明者 |    |      |            |     |     |    |      |    |                  |
|       | 計  |      | 0          |     |     |    |      |    |                  |

|     |    |      |   |                |    |   |                   |                      |                      |
|-----|----|------|---|----------------|----|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| 重傷者 | 2  | 郡山市  | 1 | 旧市内            | 67 | 女 |                   |                      | 右足関節脱臼骨折             |
|     | 6  | 桑折町  | 1 | 桑折地区           | 74 | 男 | 2021年02月14日 14:58 | 地震の後片付け中に物置の下敷きになった。 |                      |
|     | 8  | 福島市  | 1 | 大森             | 52 | 女 | 2021年02月13日 23:37 |                      | 左大腿骨頸部骨折             |
|     | 8  |      | 1 | 町庭坂            | 96 | 男 | 2021年02月14日 02:55 |                      | 左大腿骨転子部骨折            |
|     | 11 | いわき市 | 1 | いわき市平中神谷字後原 地内 | 61 | 男 | 2021年02月15日 19:10 | 強風による転倒              | 転倒負傷(棘突起骨折、右踵骨骨折)、重傷 |
|     | 計  |      | 5 |                |    |   |                   |                      |                      |

|     |      |      |       |         |    |                   |                        |                        |                |
|-----|------|------|-------|---------|----|-------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 軽傷者 | 2    | 郡山市  | 1     | 大槻町     | 28 | 女                 |                        |                        | 左肩切創           |
|     | 2    |      | 1     | 喜久田町    | 72 | 女                 |                        |                        | 前頭部挫創          |
|     | 2    | 相馬市  | 1     |         |    |                   |                        | ガラスにより負傷               |                |
|     | 2    |      | 1     | 相馬市松川地内 |    |                   |                        | 落石による交通事故              |                |
|     | 3    | いわき市 | 1     |         |    |                   |                        |                        | 転倒負傷、軽傷        |
|     | 3    |      | 1     |         |    |                   |                        |                        | 転倒負傷、軽傷        |
|     | 3    |      | 1     |         |    |                   |                        |                        | 転倒負傷、軽傷        |
|     | 3    | 相馬市  | 1     |         |    |                   |                        | 家具の転倒による負傷             | 頭部             |
|     | 3    | 鏡石町  | 1     |         |    |                   |                        |                        |                |
|     | 3    |      | 1     |         |    |                   |                        |                        |                |
|     | 3    |      | 1     |         |    |                   |                        |                        |                |
|     | 3    |      | 1     |         |    |                   |                        |                        |                |
|     | 3    | 石川町  | 1     | 赤羽      | 93 | 男                 | 2021年02月13日 23:08      | 住居内から屋外へ緊急避難時に負傷       | 左足首打撲の疑い(救急搬送) |
|     | 4    | 郡山市  | 1     | 富久山町    | 37 | 女                 |                        |                        | 頭部切創右上肢打撲      |
|     | 4    |      | 1     | 日和田町    | 79 | 女                 |                        |                        | 頭頂部裂創          |
|     | 4    |      | 1     | 旧市内     | 79 | 女                 |                        |                        | 後頭部皮下血溜        |
|     | 4    |      | 1     | 熱海町     | 74 | 男                 |                        |                        | 頭部挫創           |
|     | 4    |      | 1     | 中田町     | 44 | 女                 |                        |                        | 右足関節内側切創       |
|     | 4    |      | 1     | 田村町     | 92 | 女                 |                        |                        | 腰部痛            |
|     | 4    |      | 1     | 富久山町    | 79 | 女                 |                        |                        | 前頭部出血          |
|     | 4    |      | 1     | 旧市内     | 74 | 女                 |                        |                        | 股関節痛           |
|     | 4    |      | 1     | 大槻町     | 70 | 女                 |                        |                        | 気道熱傷           |
|     | 4    | 相馬市  | 1     |         |    |                   | 2021年02月14日 01:08      |                        | 頭部             |
|     | 4    |      | 1     |         |    |                   | 2021年02月14日 02:17      |                        | 足の小指           |
|     | 4    | 二本松市 | 1     | 木幡地区    | 73 | 男                 | 2021年02月14日 03:27      | 壊れた階段を降りる際に散乱していたガラスを踏 | 足を切る軽傷         |
|     | 4    | 本宮市  | 1     |         |    |                   |                        | 倒れてきたタンス               | 頭部受傷           |
|     | 4    | 矢吹町  | 1     | 小松      | 55 | 男                 | 2021年02月13日 23:20      | ガラスを踏んだ                | 軽傷(右足受傷)       |
|     | 4    |      | 1     | 一本木     | 70 | 男                 | 2021年02月13日 23:27      | 縁側に転倒                  | 軽傷(胸痛)         |
|     | 4    |      | 1     | 小松      | 63 | 女                 | 2021年02月13日 23:32      | 不明                     | 軽傷(右足甲負傷)      |
|     | 4    |      | 1     | 中町      | 68 | 女                 | 2021年02月14日 01:41      | 仏壇が落下し右側頭部に            | 軽傷(右側頭部受傷)     |
|     | 4    |      | 1     |         | 71 | 女                 | 2021年02月14日 01:57      | 不明                     | 軽傷(手首骨折)       |
|     | 4    |      | 1     |         | 79 |                   | 2021年02月14日 01:57      | タンス(詳細不明)              | 軽傷(ひたい受傷)      |
|     | 4    |      | 1     |         | 77 |                   | 2021年02月14日 01:57      | サイドボード(詳細不明)           | 軽傷(頭打撲)        |
|     | 4    | 新地町  | 1     | 駒ヶ嶺地区   | 63 | 女                 | 2021年02月13日 23:08      | 地震の極度のストレス             | 精神パニック         |
|     | 6    | 桑折町  | 1     | 桑折地区    |    | 女                 |                        |                        |                |
|     | 6    |      | 1     | 睦合地区    |    | 男                 |                        |                        |                |
|     | 6    |      | 1     | 伊達崎地区   |    | 女                 |                        |                        |                |
|     | 8    | 福島市  | 1     | 伏拝      | 32 | 男                 | 2021年02月13日 23:09      |                        | 腰部打撲、左下肢打撲     |
|     | 8    |      | 1     | 岡島      | 33 | 男                 | 2021年02月13日 23:10      |                        | 前額部挫創          |
|     | 8    |      | 1     | 笹谷      | 62 | 女                 | 2021年02月13日 23:11      |                        | 頭頂部挫創          |
|     | 8    |      | 1     | 鎌田      | 56 | 男                 | 2021年02月13日 22:12      |                        | 腰椎圧迫骨折の疑い      |
|     | 8    |      | 1     | 森合      | 76 | 女                 | 2021年02月13日 23:14      |                        | 前額打撲挫創         |
| 8   |      | 1    | 森合    | 73      | 女  | 2021年02月13日 23:17 |                        | 左前額部打撲挫創               |                |
| 8   |      | 1    | 瀬上町   | 84      | 男  | 2021年02月14日 00:35 |                        | 左大腿骨頸部骨折               |                |
| 8   |      | 1    | 森合    | 82      | 女  | 2021年02月14日 00:41 |                        | 右前額部、右肩打撲              |                |
| 8   |      | 1    | 大森    | 86      | 女  | 2021年02月14日 01:24 |                        | 左肩脱臼の疑い                |                |
| 8   |      | 1    | 鳥谷野   | 79      | 女  | 2021年02月14日 02:14 |                        | 左下肢打撲挫創、動悸             |                |
| 8   | 須賀川市 | 1    | 須賀川地区 | 52      | 男  | 2021年02月13日 23:10 | タンスに頭をぶつける             | 軽傷                     |                |
| 8   |      | 1    | 長沼地区  | 38      | 男  | 2021年02月13日 23:10 | 階段から落下                 | 中等症(右足骨折)              |                |
| 8   |      | 1    | 須賀川地区 | 70      | 男  | 2021年02月13日 23:26 | 不明                     | 軽傷                     |                |
| 8   |      | 1    | 西袋地区  | 67      | 男  | 2021年02月14日 04:34 | 左足をひねる                 | 軽傷                     |                |
| 8   |      | 1    | 須賀川地区 | 70      | 男  | 2021年02月14日 15:12 | 転倒                     | 軽傷                     |                |
| 8   | 新地町  | 1    | 福田地区  | 77      | 男  | 2021年02月15日 10:00 | 隣家の屋根の応急処置を手伝い中にはしごから落 | 右肩、臀部等の打撲              |                |
| 10  | 南相馬市 | 1    | 鹿島区   | 70      | 女  | 2021年02月13日 23:08 | 地震による落下物               |                        |                |



|    |      |   |       |    |   |                   |                       |             |
|----|------|---|-------|----|---|-------------------|-----------------------|-------------|
| 10 |      | 1 | 原町区   | 30 | 女 | 2021年02月13日 23:08 | 地震による転倒               |             |
| 10 |      | 1 | 小高区   | 64 | 女 | 2021年02月14日 01:15 | 熱湯によるやけど              | 中等症         |
| 10 | 伊達市  | 1 | 保原地区  | 55 | 男 | 2021年02月13日 23:10 |                       |             |
| 10 |      | 1 | 梁川地区  | 59 | 女 | 2021年02月13日 23:17 |                       |             |
| 10 |      | 1 | 保原地区  | 80 | 女 | 2021年02月13日 23:18 |                       |             |
| 10 |      | 1 | 保原地区  | 66 | 男 | 2021年02月13日 23:40 |                       |             |
| 10 |      | 1 | 伊達地区  | 25 | 男 | 2021年02月14日 00:45 |                       |             |
| 10 |      | 1 | 梁川地区  | 80 | 男 | 2021年02月14日 02:10 |                       |             |
| 10 |      | 1 | 伊達地区  | 70 | 男 | 2021年02月14日 03:54 |                       |             |
| 10 |      | 1 | 梁川地区  | 94 | 女 | 2021年02月14日 15:56 |                       |             |
| 10 |      | 1 | 梁川地区  |    |   |                   |                       |             |
| 10 | 川俣町  | 1 | 秋山地区  | 19 | 男 | 2021年02月13日 23:10 | 避難時に破損したガラス戸に下肢が当たり裂傷 | 下肢裂傷(18針縫合) |
| 13 | 福島市  | 1 | 永井川   | 67 | 女 | 2021年02月13日 23:15 |                       | 右前額部打撲挫創    |
| 13 | 白河市  | 1 | 古高山   | 59 | 女 |                   | 電球落下                  | 頭部負傷        |
| 13 |      | 1 | 葉ノ木平  | 79 | 女 |                   | たんすが倒れた               | 足負傷         |
| 13 | 川俣町  | 1 | 鶴沢地区  | 50 | 男 | 2021年02月13日 23:10 | 左の額を切り消毒              | 軽傷          |
| 13 | 玉川村  | 1 | 岩法寺   | 55 | 女 |                   | 地震時の家財転倒              | 中等症(足指骨折)   |
| 13 | 小野町  | 1 | 浮金地区  | 69 | 女 | 2021年02月13日 23:10 | 逃げる際に転倒(地震)           | 内出血等        |
| 14 | 桑折町  | 1 | 桑折地区  |    | 男 |                   |                       |             |
| 14 |      | 1 | 桑折地区  |    | 女 |                   |                       |             |
| 14 |      | 1 | 桑折地区  |    | 男 |                   |                       |             |
| 14 |      | 1 | 桑折地区  |    | 男 |                   |                       |             |
| 14 |      | 1 | 伊達崎地区 |    | 男 |                   |                       |             |
| 14 |      | 1 |       |    |   |                   |                       |             |
| 14 |      | 1 |       |    |   |                   |                       |             |
| 14 | 国見町  | 1 |       | 79 | 男 | 2021年02月14日 09:39 |                       | 季肋部打撲       |
| 14 |      | 1 |       | 45 | 女 | 2021年02月14日 14:05 |                       | 左足趾打撲       |
| 14 | 天栄村  | 1 | 児渡    | 65 | 女 | 2021年02月13日 23:08 | 転倒し右手を負傷              | 軽傷(右手首ひび)   |
| 15 | 郡山市  | 1 | 虎丸地区  | 87 | 女 |                   |                       | 額打撲         |
| 15 | 新地町  | 1 | 真弓地区  | 67 | 女 | 2021年02月13日 23:08 | 地震によりガラスケースの落下        | 頭部の負傷       |
| 16 | 郡山市  | 1 | 旧市内   | 82 | 女 |                   |                       | 左大腿骨骨折      |
| 16 | 南相馬市 | 1 | 原町区   | 84 | 女 | 2021年02月14日 16:31 | 地震による転倒               |             |
| 16 | 国見町  | 1 |       | 83 | 男 | 2021年02月13日 23:52 |                       | 頭頂部挫創       |
| 16 |      | 1 |       | 25 | 女 | 2021年02月14日 00:05 |                       | 右下腿挫創       |
| 16 |      | 1 |       | 55 | 男 | 2021年02月14日 00:07 |                       | 両下肢擦過傷      |
| 16 |      | 1 |       | 68 | 女 | 2021年02月14日 00:10 |                       | 右頭頂部挫創      |
| 16 |      | 1 |       | 66 | 女 | 2021年02月14日 01:15 |                       | 動悸          |
| 16 |      | 1 |       | 72 | 男 | 2021年02月14日 08:13 |                       | 鼻骨骨折        |
| 16 |      | 1 |       | 91 | 男 | 2021年02月14日 08:25 |                       | 頭部打撲        |
| 16 |      | 1 |       | 83 | 女 | 2021年02月14日 08:42 |                       | 左側胸部痛       |
| 16 |      | 1 |       | 71 | 女 | 2021年02月14日 09:14 |                       | 転落打撲        |
| 16 |      | 1 |       | 80 | 男 | 2021年02月14日 09:25 |                       | 頭部打撲        |
|    | 計    |   |       | 96 |   |                   |                       |             |

5. 被害の状況

(2)住家被害

|      | 報数   | 市町村名  | 棟数    | 世帯数   | 人数       | 地区名            | 原因・状況等  | 備考       |
|------|------|-------|-------|-------|----------|----------------|---|----------|
| 全壊   | 13   | 鏡石町   | 20    | 20    |          |                | 目視による被害調査および自己申告による件数                               |          |
|      | 合計   |       | 20    | 20    | 0        |                |   |          |
| 半壊   | 13   | 鏡石町   | 20    | 20    |          |                | 罹災証明等の問い合わせ件数による概算                                  |          |
|      | 13   | 矢吹町   | 8     |       |          | 矢吹地区           |   | 地震災      |
|      | 13   |       | 2     |       |          | 中畑地区           |   | 地震災      |
|      | 15   | 二本松市  | 1     | 1     |          | 二本松地域（塩沢地区）    |   |          |
|      | 16   | 檜葉町   | 1     | 2     | 5        | 下小埜地区          | 屋根瓦・軒瓦多数破損、床・壁等に亀裂発生、半壊状態                           |          |
| 合計   |      | 32    | 23    | 5     |          |                |   |          |
| 一部破損 | 4    | 川俣町   | 3     |       |          |                | 屋根瓦の崩落  |          |
|      | 4    |       | 1     |       |          | 秋山地区           | ガラス戸の破損   | (人的被害あり) |
|      | 4    | 湯川村   | 1     | 1     | 6        | 森台             | 地震の揺れにより、家の内壁が一部剥がれた。                               |          |
|      | 4    | 埜町    | 1     | 1     | 1        | 台宿字南原          | 屋根の瓦 破損（落下）電力引きこみ支柱変形                               |          |
|      | 4    | 富岡町   | 1     | 1     | 2        | 上郡山字太田         | 瓦が大量に落下   |          |
|      | 4    |       | 1     | 1     | 1        | 小浜字中央          | 瓦落下し、路上に飛散  |          |
|      | 5    | 会津若松市 | 1     | 7     | 11       | 中央一丁目          | 集合住宅の給水管の破損   |          |
|      | 5    | 三春町   | 35    | 35    |          | 御木沢地区          | 屋根の損傷（瓦落下）  |          |
|      | 5    |       | 3     | 3     |          | 中郷地区           | 屋根の損傷（瓦落下）  |          |
|      | 5    |       | 1     | 1     |          | 三春地区           | 住宅の壁落下  |          |
|      | 5    | 川内村   | 1     | 1     | 1        | 下川内            | 瓦など破損   |          |
|      | 8    | 石川町   | 10    |       |          |                | 内外壁の亀裂、破損、ガラス戸の破損                                   |          |
|      | 10   | 川俣町   | 3     |       |          | 羽田地区           | 屋根瓦落下   |          |
|      | 10   | 川内村   | 15    | 15    | 34       | 上川内            | 瓦など破損   |          |
|      | 13   | 鏡石町   | 200   | 200   |          |                | 罹災証明等の問い合わせ件数による概算                                  |          |
|      | 13   | 矢吹町   | 30    |       |          | 矢吹地区           |   | 地震災      |
|      | 13   |       | 10    |       |          | 中畑地区           |   | 地震災      |
|      | 13   | 浪江町   | 1     |       |          | 権現堂字小関         | 瓦ずれ   |          |
|      | 13   |       | 3     |       |          | 権現堂字広町         | 瓦ずれ   |          |
|      | 13   |       | 1     |       |          | 権現堂字上川原        | 瓦ずれ   |          |
|      | 13   |       | 1     |       |          | 権現堂字北深町        | 壁崩れ   |          |
|      | 13   |       | 1     |       |          | 権現堂字新町         | 壁崩れ   |          |
|      | 13   |       | 1     |       |          | 川添字東師内         | 瓦ずれ   |          |
|      | 13   |       | 1     |       |          | 川添字中上ノ原        | 瓦ずれ   |          |
|      | 13   |       | 1     |       |          | 川添字上加倉         | 瓦ずれ   |          |
|      | 13   |       | 1     |       |          | 幾世橋字辻          | 瓦ずれ   |          |
|      | 13   |       | 1     |       |          | 北幾世橋字北原        | 天井・柱ずれ  |          |
|      | 13   |       | 1     |       |          | 棚塩字北棚          | 瓦ずれ   |          |
|      | 13   |       | 4     |       |          | 田尻字みどりが丘       | 瓦ずれ、屋根崩れ  |          |
|      | 13   |       | 1     |       |          | 加倉字馬場内         | 瓦ずれ   |          |
|      | 13   |       | 1     |       |          | 苅宿字原下          | 瓦ずれ   |          |
|      | 13   |       | 1     |       |          | 立野字原           | 瓦ずれ   |          |
|      | 14   | 喜多方市  | 1     | 1     | 1        | 新町地区           | 外壁の一部破損。  | 2月16日強風  |
|      | 14   | 田村市   | 6     | 6     |          |                | 罹災証明届け出の内容による。<br>(被害規模は本人届出内容のため、確定するまでは、一部破損とする。) |          |
|      | 14   | 天栄村   | 3     |       |          | 今坂             | 窓ガラス破損  |          |
|      | 14   | 平田村   | 2     | 2     | 5        | 下蓬田打違内地区       | 瓦の落下、破損   | 地震       |
|      | 14   | 三春町   | 1     | 1     |          | 中郷地区           | 天井一部落下  |          |
|      | 14   |       | 1     | 1     |          | 三春地区           | 壁落下   |          |
|      | 14   |       | 1     | 1     |          | 三春地区           | 瓦落下   |          |
|      | 14   |       | 3     | 3     |          | 中郷地区           | 屋根損傷（瓦落下）   |          |
| 14   | 広野町  | 5     | 5     | 10    | 下北迫地区    |                |   |          |
| 14   | 新地町  | 1,300 | 1,300 | 2,600 |          |                |   |          |
| 14   | 飯館村  | 7     |       |       | 深谷行政区    | 地震による屋根瓦崩落6件 他 |   |          |
| 14   |      | 1     |       |       | 関沢行政区    | 地震による屋根瓦崩落1件   |   |          |
| 14   |      | 2     |       |       | 佐須行政区    | 地震による屋根瓦崩落2件   |   |          |
| 14   |      | 1     |       |       | 大久保外内行政区 | 地震による屋根瓦崩落1件   |   |          |
| 15   | 二本松市 | 43    | 43    |       | 二本松地域    | 一部損壊以上（調査中）    |   |          |
| 15   |      | 10    | 10    |       | 安達地域     | 一部損壊以上（調査中）    |   |          |
| 15   |      | 35    | 35    |       | 岩代地域     | 一部損壊以上（調査中）    |   |          |
| 15   |      | 18    | 18    |       | 東和地域     | 一部損壊以上（調査中）    |   |          |
| 15   | 天栄村  | 1     |       |       | 大山       | 壁亀裂、窓ガラス破損     |   |          |
| 15   |      | 3     |       |       | 飯豊       | 壁亀裂            |   |          |
| 15   |      | 2     |       |       | 小川       | 壁亀裂            |   |          |
| 15   |      | 1     |       |       | 沖内       |                |   |          |
| 15   |      | 1     |       |       | 中屋敷      |                |   |          |
| 15   |      | 2     |       |       | 太多郎      |                |   |          |
| 15   |      | 1     |       |       | 大里東部     |                |   |          |
| 15   | 平田村  | 1     | 1     | 6     | 蓬田新田地区   | 瓦の破損           | 地震  |          |
| 15   | 富岡町  | 1     | 1     | 2     | 上郡山字太田   | 瓦が落下           |   |          |
| 15   |      | 1     | 1     | 2     | 本岡字王塚    | 外壁の破損          |   |          |
| 15   | 葛尾村  | 1     | 1     | 2     | 野川地区     | 屋根被害           |   |          |
| 15   |      | 1     | 1     | 7     | 上葛尾地区    | 屋根被害           |   |          |
| 15   |      | 1     | 1     | 6     | 落合地区     | 屋根及び壁被害        | 地震による被害   |          |
| 15   |      | 1     | 1     | 1     | 落合地区     | 浄化槽降起し修繕不可     | 地震による被害   |          |

|      |      |       |       |       |          |                                   |    |
|------|------|-------|-------|-------|----------|-----------------------------------|----|
| 15   | 飯館村  | 2     |       |       | 上飯樋行政区   | 地震による屋根瓦崩落及び軒先の歪曲1件<br>外壁損傷 1件    |    |
| 15   |      | 6     |       |       | 比曾行政区    | 地震による屋根瓦崩落及び壁亀裂1件<br>地震による屋根瓦崩落5件 |    |
| 15   |      | 1     |       |       | 長泥行政区    | 地震による屋根瓦崩落1件                      |    |
| 15   |      | 1     |       |       | 臼石行政区    | 地震による屋根瓦崩落・家屋基礎ひび、欠け・屋内壁めくれ、庭舗装亀裂 |    |
| 15   |      | 1     |       |       | 前田行政区    | 地震による屋根瓦崩落1件                      |    |
| 15   |      | 2     |       |       | 二枚橋須萱行政区 | 地震による屋根瓦崩落2件                      |    |
| 16   | いわき市 | 370   |       |       |          |                                   |    |
| 16   | 白河市  | 64    |       |       |          |                                   |    |
| 16   | 須賀川市 | 99    | 99    |       | 市内       |                                   |    |
| 16   | 南相馬市 | 66    | 66    |       | 原町区      | 詳細調査中                             |    |
| 16   |      | 7     | 7     |       | 小高区      | 詳細調査中                             |    |
| 16   |      | 9     | 9     |       | 鹿島区      | 詳細調査中                             |    |
| 16   | 伊達市  | 40    |       |       | 伊達地域     |                                   |    |
| 16   |      | 16    |       |       | 霊山地域     |                                   |    |
| 16   |      | 6     |       |       | 月館地域     |                                   |    |
| 16   | 天栄村  | 2     |       |       | 中郷       | 壁剥離、雨戸破損                          |    |
| 16   |      | 13    |       |       | 西郷       | 玄関破損、窓ガラス破損                       |    |
| 16   |      | 10    |       |       | 尻渡       | 壁亀裂                               |    |
| 16   |      | 1     |       |       | 下松本      |                                   |    |
| 16   |      | 1     |       |       | 大里中部     |                                   |    |
| 16   | 下郷町  | 2     | 2     |       | 大内地区     | 地震により壁の一部破損等                      |    |
| 16   | 塙町   | 3     | 5     | 14    | 上石井字上石井  | 内外壁ひび                             |    |
| 16   | 小野町  | 1     | 1     |       | 小野新町字東馬番 | 窓ガラス、壁等の破損                        | 地震 |
| 16   |      | 1     | 1     |       | 小野新町字東馬番 | 屋根瓦落下                             | 地震 |
| 16   |      | 1     | 1     |       | 小野新町字寺下  | 屋根瓦落下                             | 地震 |
| 16   |      | 1     | 1     |       | 谷津作字鬼石   | 屋根瓦落下・カーポート破損                     | 地震 |
| 16   |      | 1     | 1     |       | 小野新町字中通  | 屋根瓦落下                             | 地震 |
| 16   |      | 1     | 1     |       | 小野新町字寺下  | 屋根瓦落下                             | 地震 |
| 16   |      | 1     | 1     |       | 小野新町字中通  | 屋根瓦落下                             | 地震 |
| 16   |      | 1     | 1     |       | 谷津作字南作   | 壁にひび                              | 地震 |
| 16   |      | 1     | 1     |       | 小野新町字中通  | 壁にひび                              | 地震 |
| 16   |      | 1     | 1     |       | 小野新町字東馬番 | 壁にひび                              | 地震 |
| 16   |      | 1     | 1     |       | 小野新町字前久保 | 壁にひび                              | 地震 |
| 16   |      | 1     | 1     |       | 小野新町字荒町  | 壁にひび                              | 地震 |
| 16   |      | 1     | 1     |       | 小野新町字宿ノ後 | 壁にひび                              | 地震 |
| 16   |      | 1     | 1     |       | 谷津作字平館   | 壁の崩落                              | 地震 |
| 16   |      | 1     | 1     |       | 小野新町字中通  | 屋根瓦落下                             | 地震 |
| 16   |      | 1     | 1     |       | 小野新町字前久保 | 壁にひび                              | 地震 |
| 16   |      | 1     | 1     |       | 谷津作字安橋   | 壁にひび                              | 地震 |
| 16   |      | 1     | 1     |       | 小野新町字七生根 | 壁にひび                              | 地震 |
| 16   | 葛尾村  | 2     | 2     | 6     | 上野川地区    | 屋根被害                              |    |
| 16   |      | 2     | 2     | 5     | 下葛尾地区    | 屋根被害                              |    |
| 16   | 飯館村  | 2     |       |       | 草野行政区    | 地震による屋根瓦崩落1件<br>地震によるボイラー破損 1件    |    |
|      | 合計   | 2,541 | 1,909 | 2,723 |          |                                   |    |
| 床上浸水 |      |       |       |       |          |                                   |    |
|      | 合計   | 0     | 0     | 0     |          |                                   |    |
| 床下浸水 |      |       |       |       |          |                                   |    |
|      | 合計   | 0     | 0     | 0     |          |                                   |    |

5. 被害の状況

(3)非住家被害

| 報数 | 市町村名 | 棟数 | 地区名                | 原因・状況等  | 備考                            |
|----|------|----|--------------------|---|-------------------------------|
| 2  | 相馬市  | 1  | 大野公民館              | 地震による一部破損   |                               |
| 2  |      | 1  | 日立木公民館             | 地震による一部破損   |                               |
| 2  |      | 1  | 玉野公民館              | 地震による一部破損   |                               |
| 2  |      | 1  | 大野小学校              | 地震による一部破損   |                               |
| 2  |      | 1  | 桜丘小学校              | 地震による漏水   |                               |
| 2  |      | 1  | 中村第二中学校            | 地震による断水   |                               |
| 2  |      | 1  | 磯部小学校              | 地震による漏水   |                               |
| 2  |      | 1  | 磯部中学校              | 地震による一部破損   |                               |
| 2  |      | 1  | 保健センター             | 地震による一部破損   |                               |
| 2  |      | 1  | スポーツアリーナそ<br>うま    | 地震による一部破損   |                               |
| 2  | 大玉村  | 1  | 大玉村大山字神原田          | 大玉村村民体育館のガラスが破損                                       |                               |
| 4  | 相馬市  | 1  | 相馬市防災備蓄倉庫          | 地震による一部破損   | 復旧完了                          |
| 5  |      | 1  | 9分団2班消防屯所          | 地震による一部破損   |                               |
| 5  | 国見町  | 1  | 国見町役場              | 配管破損による漏水   |                               |
| 5  |      | 1  | 国見町立国見小学校          | 受水槽損壊   |                               |
| 5  |      | 1  | 観月台文化センター          | 配管破損による漏水   |                               |
| 6  | 三春町  | 1  | 三春地区               | 三春分団第3部屯所外壁破損   |                               |
| 6  |      | 1  | 沢石地区               | 防火水槽外壁破損  |                               |
| 6  | 富岡町  | 1  | 本岡字王塚              | 富岡町立第二小学校体育館が未通水                                      |                               |
| 6  |      | 1  | 小浜                 | 富岡町総合体育館で一部天井崩落あり。安全性が確認されるまで使用不可。                    | 指定避難所                         |
| 6  |      | 1  | 小浜字大膳町             | 認定こども園の遊戯室の一部で軽微なクラックあり。                              | 運営面の安全性を確保し、通常運営。             |
| 6  |      | 1  | 本岡字王塚              | 富岡町役場のシステム天井一部での化粧板等が崩落                               | 通常業務可能                        |
| 6  |      | 1  | 夜ノ森南               | JR夜ノ森駅改札の天井の一部で損壊確認                                   |                               |
| 6  | 浪江町  | 1  | 浪江町地域スポーツ<br>センター  | 自動ドア等の損傷  |                               |
| 6  |      | 1  | サンシャイン浪江           | 地震による一部破損   |                               |
| 8  | 須賀川市 | 4  | 西袋地区               | 地震による一部損壊等  |                               |
| 8  |      | 3  | 小塩江地区              | 地震による一部損壊等  |                               |
| 8  |      | 3  | 大東地区               | 地震による一部損壊等  |                               |
| 8  |      | 2  | 岩瀬地区               | 地震による一部損壊等  |                               |
| 8  | 石川町  | 1  | 沢田小学校体育館           | 外壁の一部落下、亀裂  |                               |
| 8  |      | 1  | 沢田児童館              | 雨樋の一部破損   |                               |
| 8  |      | 1  | 沢田自治センター           | 玄関タイルの剥離、体育館天井よりボルト落下                                 |                               |
| 8  | 浪江町  | 1  | 浪江町役場本庁舎           | 地震による一部破損   |                               |
| 8  |      | 1  | 津島活性化センター          | 地震による一部破損   |                               |
| 9  | 三春町  | 1  | 三春地区               | 三春小学校 校舎内壁クラック、外階段クラック、校庭石垣隆起、体育館入り口前地割れ、体育館前の舗装にクラック |                               |
| 9  |      | 1  | 沢石地区               | 沢石小学校 内壁・天井一部落下                                       |                               |
| 9  |      | 1  | 御木沢地区              | 御木沢小学校体育館ガラス破損  |                               |
| 9  |      | 1  | 岩江地区               | 岩江小学校 外壁の一部にクラック                                      |                               |
| 9  | 飯館村  | 1  | 深谷地区               | 地震による宿泊体験施設内の天井・壁の落下、及び給湯設備等の損傷。                      | 宿泊体験館きこり<br>2月14日より当面の間全館臨時休館 |
| 9  |      | 2  | 草野地区               | 地震による交流センター内の壁、床の破損、基礎部分の破損<br>草野小学校体育館入り口ガラス破損       | 飯館村交流センター<br>草野小学校体育館         |
| 9  |      | 1  | 伊丹沢地区              | 地震による役場庁舎の瓦破損・落下                                      | 役場庁舎 雨漏り発生中                   |
| 10 | 大玉村  | 1  | 大玉村大山字大江田<br>中     | 大山公民館1階トイレ天井崩落  |                               |
| 10 |      | 1  | 大玉村玉井字西庵           | 大玉村村民プールの配管破損   |                               |
| 10 | 浪江町  | 1  | 道の駅なみえ             | 地震による一部破損   |                               |
| 10 |      | 1  | いこいの村なみえ           | 地震による一部破損   |                               |
| 10 |      | 1  | 津島小学校体育館           | 窓ガラス破損  |                               |
| 10 |      | 1  | 津島中学校              | 窓ガラス破損  |                               |
| 10 |      | 1  | なみえ創成小学校・<br>中学校   | 地震による一部損壊   |                               |
| 10 |      | 1  | 荷捌き施設              | 敷地内に段差あり  |                               |
| 12 | 広野町  | 1  | 広野町大字下北迫字<br>苗代替35 | 役場1階漏水<br>役場3階雨漏り                                     |                               |
| 12 |      | 1  | 広野町大字下浅見川<br>字築地12 | 教室天井部モルタル剥離<br>壁クラック                                  |                               |
| 12 | 檜葉町  | 1  | 大谷地区               | ならばスカイアリーナ2階のスプリンクラーの配管が外れ漏水し、全館水浸し。漏水周辺の天井に被害あり。     |                               |
| 13 | 白河市  | 1  | サンフレッシュ白河          | 照明器具破損  |                               |
| 13 |      | 1  | ひがし幼稚園             | 天井材亀裂、園庭・犬走亀裂   |                               |
| 13 |      | 1  | ひがし保育園             | 内壁の破損ほか   |                               |
| 13 |      | 1  | 表郷デイサービスセ<br>ンター   | エアコン配管破損  |                               |
| 13 |      | 1  | 石切場市営住宅5号<br>棟     | 給水管破損、インターロッキング破損                                     | 復旧済み                          |
| 13 |      | 1  | 石切場市営住宅6号<br>棟     | 給水管破損、インターロッキング破損                                     | 復旧済み                          |

公共  
建物

|    |       |     |                 |  |                  |
|----|-------|-----|-----------------|--|------------------|
| 13 |       | 1   | 松風の里市営住宅1号棟     | 給水管破損、漏水   | 復旧済み             |
| 13 |       | 1   | 松風の里市営住宅2号棟     | 高架水槽リレースイッチ異常                                      | 仮復旧済み            |
| 13 |       | 1   | 松風の里市営住宅5号棟     | 断水   | 仮復旧済み            |
| 13 |       | 1   | 白河第一小学校         | 窓ガラス一部破損、壁・床亀裂、天井材一部落下                             | 応急措置済み           |
| 13 |       | 1   | 白河第三小学校         | 蓄熱暖房機2機倒れ  |                  |
| 13 |       | 1   | 白河南中学校          | 給水ポンプ異常  | 復旧済み             |
| 13 |       | 1   | 中央公民館           | 壁一部剥離、床亀裂  |                  |
| 13 |       | 1   | しらかかの森スポーツ公園    | ブルースタジアム掲揚ポール破損、敷地内道路亀裂、センターハウス男子トイレ換気扇落下          |                  |
| 13 |       | 1   | 東風の台運動公園        | 管理事務所、プールサイドの一部に亀裂                                 |                  |
| 13 |       | 1   | 武道館             | 外壁軒天板落下、外壁剥離、内壁剥離、弓道場天井材落下、弓道場ガラス破損、基礎にクラック、屋根一部亀裂 |                  |
| 13 |       | 1   | 関辺市民体育館         | 基礎部分クラック、浄化槽付近亀裂                                   |                  |
| 13 |       | 1   | 給食センター          | ポンプ室漏水、調理室天井一部亀裂                                   |                  |
| 13 | 須賀川市  | 2   | 浜田地区            | 地震による一部損壊等   |                  |
| 13 |       | 1   | 仁井田地区           | 地震による一部損壊等   |                  |
| 13 | 小野町   | 1   | 小野町役場庁舎         | 窓ガラス破損   | 地震               |
| 13 |       | 1   | 小野小学校校舎         | 壁ひび割れ  | 地震               |
| 13 |       | 1   | 小野小学校体育館        | 窓ガラス破損   | 地震               |
| 13 |       | 1   | 小野わかば幼稚園        | 壁ひび割れ  | 地震               |
| 13 |       | 1   | 中央さくら保育園        | 壁ひび割れ  | 地震               |
| 13 |       | 1   | 夏井おおすぎ保育園       | 壁ひび割れ  | 地震               |
| 13 |       | 1   | 飯豊ひまわり保育園       | 壁のひび割れ   | 地震               |
| 13 |       | 1   | 浮金つつじ児童園        | 壁のひび割れ   | 地震               |
| 13 |       | 1   | 小野町交流・定住支援館     | 断水   | 地震               |
| 13 |       | 1   | 小野町火葬場「おの悠苑」    | パネル板破損   | 地震               |
| 13 |       | 1   | 町民体育館           | 器具室扉の湾曲  | 地震               |
| 13 |       | 1   | 消防団第4分団第2班詰所    | 壁のひび割れ   | 地震               |
| 14 | 須賀川市  | 5   | 長沼地区            | 地震による一部損壊等   |                  |
| 14 | 喜多方市  | 1   | 旧甲斐家蔵住宅         | 外壁の一部剥離。看板の一部破損。                                   | 地震及び2月16日強風      |
| 14 | 田村市   | 66  |                 |  |                  |
| 14 | 平田村   | 1   | 蓬田新田地区          | 炭窯天井崩落   | 地震<br>ジュピアランド    |
| 14 | 三春町   | 1   | 三春地区            | 役場庁舎 壁にクラック  |                  |
| 15 | 須賀川市  | 16  | 須賀川地区           | 地震による一部損壊等   | 市営団地2か所含む（その他区分） |
| 15 | 鏡石町   | 11  |                 |  |                  |
| 15 | 川内村   | 1   | 川内中学校 体育館       | 体育館の窓ガラス破損   | 暴風               |
| 15 | 葛尾村   | 1   | 落合地区            | 施設内水道管損傷により一部断水                                    | 葛尾村役場庁舎（村民会館）    |
| 15 | 新地町   | 1   | 真弓地区            | 地震により消防屯所の窓および車庫シャッターが破損                           | 第3分団第9部真弓班       |
| 15 |       | 1   | 岡地区             | 地震により消防屯所の窓ガラスが割れる                                 | 第2分団第4部岡班        |
| 15 |       | 1   | 作田地区            | 地震により消防屯所の引き戸が破損                                   | 第3分団第10部作田班      |
| 15 | 飯館村   | 1   | 前田行政区           | 地震による外壁亀裂、屋内クロス壁亀裂、前庭舗装亀裂                          | 前田公民館            |
| 16 | 白河市   | 1   | 大信幼稚園           | 内壁一部破損、敷地内亀裂等                                      |                  |
| 16 |       | 1   | たいしん保育園         | 天井材亀裂等   |                  |
| 16 |       | 1   | 関辺幼稚園           | クロス亀裂、園庭亀裂等  |                  |
| 16 |       | 1   | 表郷幼稚園           | 園庭亀裂、壁亀裂等  |                  |
| 16 |       | 1   | おもてごう保育園        | 外壁亀裂、クロス剥がれ等                                       |                  |
| 16 |       | 1   | なないろ保育園         | 窓の破損、天井材の破損  |                  |
| 16 |       | 1   | あったか児童クラブ       | 天井材の破損   |                  |
| 16 |       | 1   | おもてごう児童クラブ      | 天井材の破損、外壁のヒビ等                                      |                  |
| 16 |       | 1   | 東保健センター         | 給水管漏水  |                  |
| 16 |       | 1   | 表郷保健センター        | 入口部沈下  |                  |
| 16 | 伊達市   | 8   | 伊達地域            |  |                  |
| 16 |       | 13  | 梁川地域            |  |                  |
| 16 |       | 22  | 保原地域            |  |                  |
| 16 |       | 11  | 霊山地域            |  |                  |
| 16 |       | 8   | 月館地域            |  |                  |
|    | 合 計   | 273 |                 |  |                  |
| 2  | 葛尾村   | 1   | 落合地区            | 壁の一部破損、ボイラー配管一部破損                                  | せせらぎ荘            |
| 4  |       | 1   | 野川地区            | 車庫屋根被害   |                  |
| 5  | 国見町   | 1   | 道の駅国見あつかしの郷     | 天井一部崩落 ほか調査中                                       |                  |
| 5  | 猪苗代町  | 1   | 千代田             | 町立猪苗代中学校の西側校門壁が両側倒壊                                |                  |
| 6  | 南会津町  | 1   | 館岩地域・水引         | 全壊   | 茅葺き屋根建物（空き家）     |
| 6  | 埴町    | 1   | 道の駅はなわ          | 2階会議室ベランダ手摺り損傷                                     |                  |
| 8  | 浪江町   | 1   | イオン浪江店          | 地震による一部破損  |                  |
| 9  | 会津坂下町 | 1   | 会津坂下町大字青津地内     | 倉庫の内壁の一部が崩落。                                       |                  |
| 10 | 浪江町   | 1   | 浪江町社会福祉協議会浪江事務所 | 地震による一部破損  |                  |

|     |    |       |    |                    |                   |                 |
|-----|----|-------|----|--------------------|-------------------|-----------------|
| その他 | 13 | 白河市   | 1  | 介護保険施設ひもろぎの園       | 漏水、壁亀裂、エレベーターの停止  | 復旧済み            |
|     | 13 |       | 1  | 介護保険施設表郷聖オリーブの郷    | エレベーターの停止         |                 |
|     | 13 |       | 1  | 特別養護老人ホームしらかわの里    | エレベーターの停止         |                 |
|     | 13 |       | 1  | 認知症対応型グループホーム東の広場  | 壁亀裂               |                 |
|     | 13 |       | 1  | 認知症対応型グループホーム白河文珠山 | 壁亀裂、駐車場一部亀裂       |                 |
|     | 13 | 天栄村   | 1  | 大里中部               | 集会所天井落下、外壁剥離      |                 |
|     | 13 |       | 1  | 大里北部               | 蔵壁剥離              |                 |
|     | 13 |       | 1  | 下松本                | 窓ガラス破損            |                 |
|     | 13 |       | 1  | 大山                 | 店舗窓ガラス破損、瓦崩れ      |                 |
|     | 13 |       | 1  | 中郷                 | 蔵扉崩壊              |                 |
|     | 13 |       | 4  | 西郷                 | 蔵土壁崩落、雨樋落下        |                 |
|     | 13 |       | 1  | 太多郎                | 作業小屋壁亀裂、基礎沈下      |                 |
|     | 13 | 会津美里町 | 1  | 字本郷道上              | 強風により物置が倒れた       | 2/16強風による被害     |
|     | 13 | 小野町   | 1  | リカちゃんキャッスル         | 壁のひび割れ・展示物の落下     | 地震              |
|     | 13 |       | 1  | 吉野辺字滝              | 土蔵の外壁落下           | 地震              |
|     | 13 |       | 1  | 特別養護老人ホームこまち荘      | 水道管破裂             | 地震              |
|     | 13 |       | 1  | 谷津作字小治郎            | 壁のひび割れ            | 地震              |
|     | 13 | 双葉町   | 1  | 双葉町大字洪川字久保地内       | 民家倉庫の側面崩壊(帰還困難区域) | 地震              |
|     | 14 | 喜多方市  | 1  | 根岸地区               | 蔵の屋根破損。           | 2月16日強風         |
|     | 14 | 田村市   | 5  |                    |                   |                 |
|     | 14 | 天栄村   | 1  | 小川                 | 事務所壁亀裂            |                 |
|     | 14 | 湯川村   | 1  | 中ノ目                | 小屋の内壁が一部損壊        | 地震              |
|     | 14 | 石川町   | 1  | 母畑字滝ノ平地内           | 土蔵の置屋根落下          | 2.16強風による被害     |
|     | 14 | 飯館村   | 1  | 大倉行政区              | 地震による体育館内ガラス窓の破損  | 大倉体育館 ガラス窓 4枚割れ |
|     | 14 |       | 1  | 前田八和木行政区           | 地震による蔵の窓の落下       | 村民所有            |
|     | 15 |       | 1  | 上飯樋行政区             | 地震による屋根瓦崩落        | 村内事業所           |
|     | 16 | 南相馬市  | 12 | 原町区                | 詳細調査中             |                 |
|     | 16 |       | 1  | 小高区                | 詳細調査中             |                 |
|     | 16 |       | 4  | 鹿島区                | 詳細調査中             |                 |
|     | 16 | 大玉村   | 1  | 大玉村玉井字中道           | 納屋                |                 |
|     | 16 |       | 1  | 大玉村大山字大橋平          | 土蔵                |                 |
|     | 16 |       | 1  | 大玉村大山字島向           | ブロック塀             |                 |
|     | 16 |       | 1  | 大玉村大山字愛宕           | 会社倉庫              |                 |
|     | 16 |       | 1  | 大玉村玉井字馬喰内          | 土蔵                |                 |
|     | 16 |       | 1  | 大玉村玉井字出新田          | 納屋                |                 |
|     | 16 |       | 1  | 大玉村大山字鞍掛           | 牛舎                |                 |
|     | 16 |       | 1  | 大玉村大山字鞍掛           | 書道塾               |                 |
|     | 16 | 双葉町   | 1  | 双葉町大字長塚字谷沢町地内      | 民家コンテナ倉庫の横転       | 暴風(推測)          |
|     |    | 合計    |    | 68                 |                   |                 |

5. 被害の状況

(4)道路被害

| No. | 市町村名 | 路線名        | 通行止区間           |                 | 延長(km) | 規制理由          | 規制区分 |       | 規制開始時間           | 片側解除時間 | 全面解除時間           | 備考     |
|-----|------|------------|-----------------|-----------------|--------|---------------|------|-------|------------------|--------|------------------|--------|
|     |      |            | 起点              | 終点              |        |               | 前/後  | 全面/片側 |                  |        |                  |        |
| 1   | いわき市 | 市道田町・三崎線   | 平堂根町地内          | 平堂根町地内          | 0.0    | 水道漏水のため       | 後    | 全面    | 2021/02/14 01:30 |        | 2021/02/14 08:00 | L=100m |
| 2   |      | 市道天王崎1号線   | 常磐湯本町天王崎地内      | 常磐湯本町天王崎地内      | 0.0    | 近隣建物からの落下物のため | 後    | 全面    | 2021/02/14 01:00 |        | 2021/02/14 14:00 | L=10m  |
| 3   |      | 市道前田・鬼越線   | 内郷御台境町鶴巻地内      | 内郷御台境町鶴巻地内      | 0.0    | ガス漏れのため       | 後    | 全面    | 2021/02/14 02:40 |        | 2021/02/14 04:51 | L=100m |
| 4   |      | 1-91 関田・大島 | いわき市勿来町関田御城前 地内 | いわき市勿来町関田御城前 地内 | 0.0    | 道路冠水          | 後    | 全面    | 2021/02/15 15:30 |        | 2021/02/15 16:00 | L=150m |
| 5   |      | 東二丁目4号線    | 四倉町字東二丁目        | 四倉町字東四丁目        | 0.0    | 道路冠水          | 後    | 全面    | 2021/02/15 17:00 |        | 2021/02/15 17:30 | L=620m |
| 6   |      | 東三丁目6号線    | 四倉町字東三丁目        | 四倉町字東三丁目        | 0.0    | 道路冠水          | 後    | 全面    | 2021/02/15 17:00 |        | 2021/02/15 17:30 | L=170m |
| 7   |      | 東三丁目8号線    | 四倉町字東三丁目        | 四倉町字東二丁目        | 0.0    | 道路冠水          | 後    | 全面    | 2021/02/15 17:00 |        | 2021/02/15 17:30 | L=170m |
| 8   |      | 西四丁目・西二丁目線 | 四倉町字東三丁目        | 四倉町字東二丁目        | 0.0    | 道路冠水          | 後    | 全面    | 2021/02/15 17:00 |        | 2021/02/15 17:30 | L=620m |
| 9   |      | 岸・神明前線     | 小名浜上神白字江添地内     | 小名浜上神白字江添地内     | 0.0    | 路面洗掘          | 後    | 全面    | 2021/02/18 10:00 |        |                  | L=100m |
| 10  |      | 鎌田・上片寄線    | 平鎌田字萩名田地内       | 平鎌田字萩名田地内       | 0.0    | 信号機支柱の折損      | 後    | 片側    | 2021/02/15 19:00 |        | 2021/02/15 21:30 | L=20m  |

5. 被害の状況

(4)道路被害

| No. | 市町村名 | 路線名              | 通行止区間     |           | 延長(km) | 規制理由           | 規制区分 |       | 規制開始時間           | 片側解除時間 | 全面解除時間           | 備考    |
|-----|------|------------------|-----------|-----------|--------|----------------|------|-------|------------------|--------|------------------|-------|
|     |      |                  | 起点        | 終点        |        |                | 前/後  | 全面/片側 |                  |        |                  |       |
| 11  |      | 搔槌小路1号線JR常磐線地下歩道 | 平字搔槌小路地内  | 平字搔槌小路地内  | 0.0    | 排水ポンプ施設故障による冠水 | 後    | 全面    | 2021/02/15 23:00 |        | 2021/02/16 07:00 | L=50m |
|     | 小計   |                  | 11        |           |        |                |      |       |                  |        |                  |       |
| 1   | 三春町  | 町道五本木垢潜線         | 富沢字堂作地内   | 富沢字堂作地内   | 0.0    | 法面崩落           | 後    | 片側    | 2021/02/14 00:55 |        | 2021/02/16 12:00 | 通行可   |
| 2   |      | 三春北線             | 南成田字千代川地内 | 南成田字千代川地内 | 0.0    | 路面にクラック        | 後    | 全面    | 2021/02/14 08:45 |        | 2021/02/16 12:00 | 通行可   |
| 3   |      | 平生田2号線           | 富沢字八升蒔田地内 | 富沢字八升蒔田地内 | 0.0    | 路面にクラック        | 後    | 全面    | 2021/02/14 09:02 |        | 2021/02/16 12:00 | 通行可   |
| 4   |      | 町道実沢古沢目線         | 実沢字古沢目地内  | 実沢字古沢目地内  | 0.0    | 落石             | 後    | 片側    | 2021/02/13 00:35 |        | 2021/02/14 01:00 |       |
| 5   |      | 町道10号線           | 山田字菖蒲作地内  | 山田字菖蒲作地内  | 0.0    | 落石             | 後    | 片側    | 2021/02/13 00:40 |        | 2021/02/14 01:00 |       |
| 6   |      | 町道10号線           | 上舞木字向田地内  | 上舞木字向田地内  | 0.0    | 落石             | 後    | 片側    | 2021/02/13 00:40 |        | 2021/02/14 01:00 |       |
| 7   |      | 清水永作線            | 栗林地内      | 栗林地内      | 0.0    | 落石             | 後    | 片側    | 2021/02/14 01:10 |        | 2021/02/14 02:00 |       |
| 8   |      | 町道御城山1号線         | 南町地内      | 南町地内      | 0.0    | 落石             | 後    | 片側    | 2021/02/14 07:10 |        | 2021/02/14 08:00 |       |
| 9   |      | 一本松太田線           | 一本松地内     | 一本松地内     | 0.0    | 落石             | 後    | 片側    | 2021/02/14 07:40 |        | 2021/02/14 08:30 |       |



5. 被害の状況

(4)道路被害

| No. | 市町村名 | 路線名        | 通行止区間          |                | 延長(km) | 規制理由                                   | 規制区分 |       | 規制開始時間           | 片側解除時間 | 全面解除時間           | 備考 |
|-----|------|------------|----------------|----------------|--------|--|------|-------|------------------|--------|------------------|----|
|     |      |            | 起点             | 終点             |        |  | 前/後  | 全面/片側 |                  |        |                  |    |
| 10  |      | 小滝栗林線      | 栗林地内           | 栗林地内           | 0.0    | 落石                                     | 後    | 片側    | 2021/02/14 07:40 |        | 2021/02/14 08:00 |    |
| 11  |      | 五本木垢潜薬師堂線  | 富沢字深田地内        | 富沢字深田地内        | 0.0    | ?舗装破損A=1.5m<br>②墓石転落(車道へ)<br>③側溝破損L=4m | 後    | 片側    | 2021/02/14 07:50 |        | 2021/02/14 08:30 |    |
| 12  |      | 三春北線       | 南成田字千代川地内      | 南成田字千代川地内      | 0.0    | 道路クラック                                 | 後    | 片側    | 2021/02/14 08:45 |        | 2021/02/14 09:30 |    |
|     | 小計   |            | 12             |                |        |  |      |       |                  |        |                  |    |
| 1   | 伊達市  | 相馬福島道路     | 伊達桑折IC、霊山IC    | 桑折JCT、相馬IC     | 0.0    | 安全確認                                   | 後    | 全面    | 2021/02/13 23:28 |        | 2021/02/14 03:45 |    |
| 2   |      | 国道115号線    | 伊達市霊山町石田地内     | 伊達市霊山町石田地内     | 0.0    | 落石                                     | 後    | 全面    | 2021/02/14 01:20 |        | 2021/02/14 08:50 |    |
| 3   |      | 市道二井田細谷線   | 伊達市梁川町新田字小松林地内 | 伊達市梁川町新田字小松林地内 | 0.0    | 跨線橋の段差                                 | 後    | 全面    | 2021/02/14 03:00 |        | 2021/02/15 16:30 |    |
| 4   |      | 新田地内アンダーパス | 伊達市梁川町新田地内     | 伊達市梁川町新田地内     | 0.0    | 冠水                                     | 後    | 全面    | 2021/02/14 03:25 |        | 2021/02/14 04:40 |    |
| 5   |      | 大泉地内アンダーパス | 伊達市保原町大泉地内     | 伊達市保原町大泉地内     | 0.0    | 冠水                                     | 後    | 全面    | 2021/02/14 03:25 |        | 2021/02/14 04:40 |    |
| 6   |      | 市道4106館田沢線 | 伊達市霊山町掛田字田沢地内  | 伊達市霊山町掛田字田沢地内  | 0.0    | 法面崩落                                   | 後    | 全面    | 2021/02/16 07:30 |        | 2021/02/17 15:30 |    |
| 7   |      | 市道台東前1号線   | 伊達市梁川町新田字台地内   | 伊達市梁川町新田字台地内   | 0.0    | 倒木                                     | 後    | 全面    | 2021/02/16 07:30 |        | 2021/02/16 15:00 |    |
|     | 小計   |            | 7              |                |        |  |      |       |                  |        |                  |    |

## 5. 被害の状況

## (4)道路被害

| No. | 市町村名 | 路線名       | 通行止区間      |            | 延長(km) | 規制理由    | 規制区分 |       | 規制開始時間           | 片側解除時間           | 全面解除時間           | 備考 |
|-----|------|-----------|------------|------------|--------|---------|------|-------|------------------|------------------|------------------|----|
|     |      |           | 起点         | 終点         |        |         | 前/後  | 全面/片側 |                  |                  |                  |    |
| 1   | 南相馬市 | 市道岡田通学線   | 小高区田町地内    | 小高区田町地内    | 0.0    | 路面隆起のため | 後    | 片側    | 2021/02/14 03:00 | 2021/02/15 17:00 |                  |    |
| 2   |      | 市道蛭沢弥平平迫線 | 小高区蛭沢字藤谷地内 | 小高区蛭沢字藤谷地内 | 0.0    | 路面隆起のため | 後    | 全面    | 2021/02/14 11:45 |                  |                  |    |
| 3   |      | 市道栄町二見町線  | 栄町一丁目地内    | 栄町一丁目地内    | 0.0    | 漏水のため   | 後    | 全面    | 2021/02/16 02:00 |                  | 2021/02/16 18:00 |    |
|     | 小計   |           | 3          |            |        |         |      |       |                  |                  |                  |    |
| 1   | 埴町   | 鎌田線       | 真名畑字荒屋     | 真名畑字荒屋     | 0.0    | 落石      | 後    | 片側    | 2021/02/15 19:10 |                  |                  |    |
|     | 小計   |           | 1          |            |        |         |      |       |                  |                  |                  |    |
| 1   | 本宮市  | 富士内・上沢線   | 仁井田字富士内地内  | 荒井字東学壇地内   | 1.0    | 段差発生    | 後    | 全面    | 2021/02/14 01:20 |                  |                  |    |
| 2   |      | 石田線       | 長屋字宮山地内    | 長屋字石田地内    | 0.1    | 漏水      | 後    | 全面    | 2021/02/14 00:30 |                  |                  |    |
| 3   |      | 下ノ原19号線   | 仁井田字下ノ原地内  | 仁井田字下ノ原地内  | 0.1    | ブロック塀倒壊 | 後    | 全面    | 2021/02/14 01:50 |                  |                  |    |
| 4   |      | 五百川10号線   | 仁井田字五百川地内  | 仁井田字五百川地内  | 0.1    | ブロック塀   | 後    | 全面    | 2021/02/14 06:30 |                  | 2021/02/14 11:03 |    |
| 5   |      | 喜七内・熊野前線  | 長屋字喜七内地内   | 長屋字熊野前地内   | 0.1    | 段差発生    | 後    | 全面    | 2021/02/14 08:00 |                  | 2021/02/15 14:00 |    |
|     | 小計   |           | 5          |            |        |         |      |       |                  |                  |                  |    |

5. 被害の状況

(4)道路被害

| No. | 市町村名 | 路線名                 | 通行止区間        |              | 延長(km) | 規制理由    | 規制区分 |       | 規制開始時間           | 片側解除時間 | 全面解除時間           | 備考       |
|-----|------|---------------------|--------------|--------------|--------|---------|------|-------|------------------|--------|------------------|----------|
|     |      |                     | 起点           | 終点           |        |         | 前/後  | 全面/片側 |                  |        |                  |          |
| 1   | 桑折町  | 町道107号・伊達地区広域営農団地農道 | 桑折町大字上郡才勝地内  | 桑折町大字上郡沖河原地内 | 0.0    | 支承ボルト破断 | 後    | 全面    | 2021/02/17 19:00 |        |                  |          |
|     | 小計   |                     | 1            |              |        |         |      |       |                  |        |                  |          |
| 1   | 棚倉町  | 岡田西河内線              | 棚倉町大字岡田字猪鼻地内 | 棚倉町大字岡田字猪鼻地内 | 0.5    | 落石の恐れ   | 前    | 全面    | 2021/02/14 13:40 |        |                  |          |
|     | 小計   |                     | 1            |              |        |         |      |       |                  |        |                  |          |
| 1   | 檜葉町  | 上宮田・林町線             | 山田岡字林町地内     | 山田浜字林町地内     | 0.0    | 冠水      | 後    | 全面    | 2021/02/15 16:45 |        | 2021/02/17 09:50 | JRアンダーパス |
| 2   |      | 坂下・佐野線              | 山田岡字広畑地内     | 山田岡字広畑地内     | 0.0    | 冠水      | 後    | 全面    | 2021/02/15 16:45 |        | 2021/02/15 17:17 | 国道アンダーパス |
| 3   |      | 美シ森線                | 山田岡字美シ森地内    | 山田岡字美シ森地内    | 0.0    | 浸水      | 後    | 全面    | 2021/02/15 17:00 |        | 2021/02/15 20:30 |          |
|     | 小計   |                     | 3            |              |        |         |      |       |                  |        |                  |          |
| 1   | 泉崎村  | 踏瀬長峰・松倉線            | 泉崎字長峯地内      | 泉崎字長峯地内      | 0.0    | クラック・隆起 | 後    | 全面    | 2021/02/14 15:30 |        |                  |          |
|     | 小計   |                     | 1            |              |        |         |      |       |                  |        |                  |          |
| 1   | 浪江町  | 室原小丸北沢線             | 浪江町大字室原地内    | 浪江町大字小丸地内    | 2.5    | 落石      | 後    | 全面    | 2021/02/14 15:00 |        | 2021/02/17 12:00 |          |
|     | 小計   |                     | 1            |              |        |         |      |       |                  |        |                  |          |
| 1   | 相馬市  | 大洲松川線               | 相馬市尾浜字松川地内   | 相馬市磯部字大洲地内   | 0.0    | 崖崩落     | 後    | 全面    | 2021/02/13 01:20 |        | 2021/02/14 18:30 |          |
| 2   |      | 中部404号線             | 相馬市中野字寺前地内   | 相馬市中野字寺前地内   | 0.0    | ブロック塀倒壊 | 後    | 全面    | 2021/02/14 00:30 |        | 2021/02/14 14:20 |          |

## 5. 被害の状況

## (4)道路被害

| No. | 市町村名 | 路線名     | 通行止区間       |             | 延長(km) | 規制理由    | 規制区分 |       | 規制開始時間           | 片側解除時間 | 全面解除時間           | 備考 |
|-----|------|---------|-------------|-------------|--------|---------|------|-------|------------------|--------|------------------|----|
|     |      |         | 起点          | 終点          |        |         | 前/後  | 全面/片側 |                  |        |                  |    |
| 3   |      | 赤木館前線   | 相馬市蒲庭字館前地内  | 相馬市蒲庭字館前地内  | 0.0    | 落石      | 後    | 全面    | 2021/02/14 02:00 |        | 2021/02/14 16:00 |    |
| 4   |      | 中部400号線 | 相馬市中野字明神前地内 | 相馬市中野字明神前地内 | 0.0    | ブロック塀倒壊 | 後    | 全面    | 2021/02/14 02:10 |        | 2021/02/15 17:00 |    |
| 5   |      | 中部233号線 | 相馬市中村字曲田地内  | 相馬市中村字曲田地内  | 0.0    | 鉄骨崩落    | 後    | 全面    | 2021/02/14 02:47 |        | 2021/02/14 15:30 |    |
| 6   |      | 高池成田線   | 相馬市中村字川原町地内 | 相馬市中村字川原町地内 | 0.0    | ブロック塀倒壊 | 後    | 全面    | 2021/02/14 02:35 |        | 2021/02/14 16:30 |    |
| 7   |      | 中部289号線 | 相馬市小泉字高池前地内 | 相馬市小泉字高池前地内 | 0.0    | 電線切断    | 後    | 片側    | 2021/02/14 07:15 |        | 2021/02/15 15:00 |    |
| 8   |      | 手ノ沢線    | 相馬市赤木地内     | 相馬市赤木地内     | 0.0    | 舗装損傷    | 後    | 片側    | 2021/02/14 07:25 |        | 2021/02/15 10:18 |    |
| 9   |      | 東部577号線 | 相馬市蒲庭字堂ヶ迫地内 | 相馬市蒲庭字堂ヶ迫地内 | 0.0    | 落石      | 後    | 全面    | 2021/02/14 09:45 |        | 2021/02/16 15:30 |    |
| 10  |      | 中部596号線 | 相馬市富沢字松道地内  | 相馬市富沢字松道地内  | 0.2    | 法面崩落の恐れ | 後    | 全面    | 2021/02/15 11:45 |        | 2021/02/16 16:30 |    |
| 11  |      | 西山三部沢線  | 相馬市小野字馬番沢地内 | 相馬市小野字馬番沢地内 | 0.0    | 法面崩落の恐れ | 後    | 全面    | 2021/02/15 13:40 |        |                  |    |
| 12  |      | 東部29号線  | 新沼字坪ヶ迫地内    | 新沼字坪ヶ迫地内    | 0.0    | 電線のたわみ  | 後    | 全面    | 2021/02/14 14:33 |        | 2021/02/17 13:20 |    |
|     | 小計   |         | 12          |             |        |         |      |       |                  |        |                  |    |

5. 被害の状況

(4)道路被害

| No. | 市町村名 | 路線名       | 通行止区間          |                 | 延長(km) | 規制理由        | 規制区分 |       | 規制開始時間           | 片側解除時間           | 全面解除時間           | 備考 |
|-----|------|-----------|----------------|-----------------|--------|-------------|------|-------|------------------|------------------|------------------|----|
|     |      |           | 起点             | 終点              |        |             | 前/後  | 全面/片側 |                  |                  |                  |    |
| 1   | 福島市  | 国道13号バイパス | 福島市東中央3丁目地内    | 福島市野田町字道端地内     | 0.5    | 段差発生        | 後    | 片側    | 2021/02/13 23:25 | 2021/02/14 03:30 | 2021/02/15 09:30 |    |
| 2   |      | 市道        | 福島市平石字下石地内     | 福島市平石字台地内       | 0.5    | 電柱破損、市道上に落下 | 後    | 全面    | 2021/02/14 01:59 |                  | 2021/02/15 09:00 |    |
| 3   |      | 西堀切藤沢田線   | 福島市飯坂町字西堀切33地先 | 福島市飯坂町字西堀切33地先  | 0.1    | 落石          | 後    | 全面    | 2021/02/14 01:45 |                  |                  |    |
| 4   |      | 市道        | 福島市松川町下川崎字馬場1  | 福島市松川町下川崎字西原山28 | 0.1    | 亀裂のため       | 後    | 全面    | 2021/02/14 02:08 |                  | 2021/02/16 14:30 |    |
|     | 小計   |           | 4              |                 |        |             |      |       |                  |                  |                  |    |
| 1   | 葛尾村  | 落合浪江線     | 葛尾村大字落合字大放地内   | 葛尾村大字落合字大放地内    | 4.0    | 落石          | 後    | 全面    | 2021/02/14 01:15 |                  | 2021/02/14 08:10 |    |
|     | 小計   |           | 1              |                 |        |             |      |       |                  |                  |                  |    |
|     | 合計   |           | 63             |                 |        |             |      |       |                  |                  |                  |    |

5. 被害の状況

(5)その他被害

| 報数 | 市町村名  | 地区名                             | その他                     | 被害状況  |
|----|-------|---------------------------------|-------------------------|---|
| 2  | いわき市  | 平                               | 北部清掃センター                | 焼却炉室の天井照明落下7灯   |
| 2  | いわき市  | 平                               | 平第三小学校                  | 2階天井水漏れ   |
| 2  | 大玉村   | 大玉村玉井地区一部地域                     | 停電→復旧                   | 停電 600世帯→全世帯復旧  |
| 2  | 中島村   | 浦原地区                            | ドラッグストア                 | 入口天井落下<br>※調査中  |
| 3  | いわき市  | 平浄水場～平配水池                       | 浄水施設被害                  | 送水管空気弁2箇所漏水<br>応急処置済み   |
| 3  | 双葉町   | 双葉町大字鴻草地内(帰還困難区域)               | 町道新山鴻草線                 | 上水道の漏水あり。仕切弁で通水停止。居住者がいないので支障なし。                                    |
| 4  | 相馬市   | 相馬市石上地内、黒木地内、塚部地内、新沼字坪ヶ迫地内、赤木地内 | 電気                      | 停電→全地区復旧  |
| 4  | 中島村   | 滑津原地区                           | 総合福祉センター                | 配管関係破損あり<br>※調査中  |
| 4  | 中島村   | 滑津原地区                           | 中島中学校                   | 体育館設備一部破損<br>※調査中   |
| 4  | 塙町    | 伊香地区                            | 藤井ハイムはなわ                | スプリンクラー作動し施設の一部が浸水。入居者は同一施設内に移動                                     |
| 4  | 檜葉町   |                                 | 孤立集落の発生                 | 該当なし  |
| 5  | いわき市  |                                 | 市有施設被害                  | 計量検査所、産業創造館、コンピュータ・カレッジ、共同職業訓練センター、労働福祉会館に壁の剥離等の被害あり                |
| 5  | いわき市  |                                 | 商業施設                    | ラトブ、マルト、イトーヨーカドー等において品物等の落下、壁の剥離等の被害あり。一部の店舗では営業時間の変更等を行っている。       |
| 5  | いわき市  |                                 | いわき市平競輪場<br>いわき平競輪場郡山場外 | ガラス一枚破損(観客席に影響なし)<br>2階特別観覧席の暖房設備の故障、天井の剥離あり(利用                     |
| 5  | いわき市  | 内郷                              | 内郷公民館                   | 玄関スロープにひび割れ   |
| 5  | いわき市  | 平                               | 平北部給調                   | 調理場内仕切りガラス割れ  |
| 5  | いわき市  | 平                               | 総合体育館                   | 軒天落下、2階女子トイレ天井パネル落下、窓ガラス2枚破損  |
| 5  | いわき市  |                                 | 暮らしの伝承郷                 | 展示物(民家)の一部にひび割れ、剥離多数  |
| 5  | 二本松市  | 沢松倉地内                           | 大規模法面崩落                 | エビスサーキット内への土砂流入、サーキットコースの損壊(ひび割れ、路肩崩壊等)、土砂流入による施設内建屋の損壊、施設保有者への被害、等 |
| 5  | 猪苗代町  | 市沢                              | 橋りょう                    | 町道市沢蒲谷地線(第二号橋) 橋台上部隙間   |
| 5  | 猪苗代町  | 中ノ沢                             | 橋りょう                    | 町道中ノ沢尻尻線(こすか橋) 護岸石積はらみ  |
| 5  | 猪苗代町  | 川上                              | 橋りょう                    | 町道川上千貫線(東商橋) 地覆クラック   |
| 5  | 猪苗代町  | 見祢山<br>(土津神社「会津藩主松平家墓           | 文化財                     | 鎮石の一部剥離   |
| 5  | 会津坂下町 | 会津坂下町字市中二番甲地内(上町)               | ブロック塀の倒壊                | 敷地境界上に立っているブロック塀が、20メートルに渡って倒壊している。                                 |
| 5  | 石川町   | 沢井字上ノ原地内                        | 沢田小学校                   | 断水※対応済み   |
| 5  | 石川町   | 双里字谷津地内                         | 上水道管                    | 断水※対応済み   |
| 5  | 石川町   | 沢井字五反分地内                        | 上水道管                    | 漏水※対応済み   |
| 5  | 葛尾村   | 下葛尾地区                           | 塀の倒壊                    | 自宅の周囲にある塀の倒壊(約半分程度)   |
| 6  | いわき市  | 川前                              | 川前支所                    | 停電<br>※2月14日4時55分 復旧  |
| 6  | いわき市  | 平                               | アリオス                    | スプリンクラー作動し、水浸し。<br>※建物・館内の安全確認のため、2月24日まで臨時休館と                      |
| 6  | いわき市  |                                 | 市営住宅作町団地漏水              | 給水管の損傷による漏水<br>※2月14日12時 復旧済み                                       |
| 6  | 双葉町   | 双葉町大字鴻草字北北斗地内(帰還困難区域)           | 町道坂下山崎線                 | 一部液状化。通行には支障なし。   |
| 6  | 双葉町   | 双葉町大字中野字高田地内                    | 産業交流センター                | 一部施設破損等。  |
| 6  | 双葉町   | 双葉町大字長塚字町西地内                    | JR双葉駅東口広場               | 一部施設破損等。  |
| 8  | 会津若松市 | 御薬園内 重陽閣                        |                         | 室内壁破損。  |
| 8  | 会津若松市 | 鶴ヶ城 南走り長屋                       |                         | 内壁の一部亀裂(幅30cm)及び壁材の小破損。   |
| 8  | 会津若松市 | 会津若松市歴史資料センター ま                 |                         | 階段の一部破損。  |
| 8  | 会津若松市 | 丸果会津青果事務所                       |                         | 事務所壁、床の一部亀裂及び階段壁体のコンクリート一部剥離。                                       |
| 8  | 会津若松市 | あいづ総合体育館                        |                         | メインアリーナ観客席天井パネル一部損傷。  |
| 8  | 会津若松市 | 公設地方卸売市場                        |                         | 壁の一部剥離。   |
| 8  | いわき市  | 永崎字川畑地内、久之浜町末続地内、鹿島町御代地内        | 配水管漏水                   | 永崎及び久之浜町の漏水について修理完了<br>久之浜町末続の漏水修理完了し、断水完了<br>鹿島町の漏水については状況を確認し対応中  |
| 8  | いわき市  | 常磐                              | 常磐市民会館                  | 女子トイレ窓ガラス2枚破損、館内給水停止、壁の一部破損、ホール客席の天井照明枠の落下                          |
| 8  | いわき市  |                                 | 新舞子体育館                  | 窓ガラス2枚破損<br>※2/15から再開   |
| 8  | いわき市  |                                 | 上川原分庁舎                  | 壁面損壊<br>※応急的対応済み  |
| 8  | 石川町   | 塩ノ平地内                           | 養護老人ホーム長生園              | ボイラー破損※対応済み   |
| 8  | 石川町   | 山形字大室地内                         | 町道4037                  | 落石※撤去完了   |
| 9  | 双葉町   | 双葉町大字郡山、大字新山、大字長塚、大字中野地内        | 停電                      | 公共施設及び産業拠点等で停電。復旧済。   |

5. 被害の状況

(5)その他被害

| 報数 | 市町村名 | 地区名                    | その他                      | 被害状況  |
|----|------|------------------------|--------------------------|---|
| 10 | いわき市 | 市内一円                   | 公立保育所<br>公立幼稚園<br>認定こども園 | 25カ所においてタイルの剥がれ等の被害あり<br>4カ所において雨樋のはずれ等の被害あり                                      |
| 10 | いわき市 | 市内一円                   | 市立中学校                    | 3校においてトイレ扉止めの破損、止水栓からの水漏れ等の被害   |
| 10 | いわき市 |                        | 卸売市場                     | 青果棟2階の女子トイレの一部落下。<br>青果棟2階通路の一部破損<br>守衛棟で漏水有り。                                    |
| 10 | いわき市 |                        | 考古資料館                    | 2階整理室南東側天井に亀裂(2カ所)  |
| 10 | いわき市 |                        | 飯野八幡宮                    | 宝蔵漆喰の壁に亀裂   |
| 10 | いわき市 |                        | 久之浜魚市場                   | 1階南側引戸の損傷   |
| 10 | 檜葉町  | 一ツ屋地区                  | 漏水                       | 上水道漏水(50m <sup>3</sup> /h程度)<br>11時48分通水完了  |
| 10 | 檜葉町  | 檜葉南工業団地                | 劇物タンク破損                  | 檜葉南工業団地内(株)アトックス 福島機材センターで苛性ソーダのタンクが破損し、一部が敷地外に流出<br>流出分および飛散土壌植生の回収作業中           |
| 13 | 白河市  | 東蕪内楨形                  |                          | ため池堤体崩れ   |
| 13 | 田村市  |                        | 防火水槽破損 2件                | ※調査中  |
| 13 | 天栄村  | 中屋敷                    | 板宮神社                     | 鳥居崩落<br>※調査中  |
| 13 | 天栄村  | 大里北部                   |                          | 石垣崩落<br>※調査中  |
| 13 | 天栄村  | 上松本                    |                          | ブロック塀崩落<br>※調査中   |
| 13 | 天栄村  | 児渡                     |                          | ブロック塀崩落<br>※調査中   |
| 13 | 天栄村  | 沖内                     |                          | 墓石崩落<br>※調査中  |
| 13 | 天栄村  | 中郷                     |                          | ブロック塀崩落<br>※調査中   |
| 13 | 天栄村  | 児渡                     |                          | ブロック塀崩落<br>※調査中   |
| 13 | 天栄村  | 中郷                     |                          | ブロック塀崩落<br>※調査中   |
| 13 | 天栄村  | 上松本                    |                          | ブロック塀崩落<br>※調査中   |
| 13 | 天栄村  | 上松本                    |                          | ブロック塀崩落<br>※調査中   |
| 13 | 猪苗代町 | 明戸                     | 橋りょう                     | 町道明戸東館線(明戸橋) 橋台破損、護岸裏沈下、橋台上部隙間  |
| 14 | いわき市 |                        | いわき総合図書館及び地区図書館          | 本落下<br>※復旧対応のため2/14全館閉館<br>※2/15から通常開館<br>自動出納書庫の故障<br>※復旧対応のため、2/22まで自動出納書庫の貸出中止 |
| 14 | いわき市 | 常磐                     | 関船体育館                    | 窓ガラス5枚破損<br>※当面の間臨時休館<br>窓ガラス30枚以上破損  |
| 14 | いわき市 |                        | 看護専門学校(体育館)              | 天井のボード欠落(1カ所)<br>ボード目地金物落下(3カ所)<br>その他ボードのゆがみや欠損が複数箇所あり<br>窓 クレセント鍵破損(7カ所)        |
| 14 | 白河市  | 国史跡 白川城跡               |                          | 灯籠倒壊(2箇所)、玉垣倒れ(2箇所)、石塔一部落下(1箇所)   |
| 14 | 白河市  | 国史跡名勝 南湖公園             |                          | 十七景石碑倒れ、石製ベンチ倒れ(3箇所)  |
| 14 | 白河市  | 市史跡 白河藩大家墓所            |                          | 丹羽長重墓: 灯籠倒壊(2箇所)、墓の石材ずれ(一部落下)   |
| 14 | 白河市  | 市指定史跡 矢越の森             |                          | 祠倒壊(8箇所)、灯籠倒壊(4箇所)、石碑倒れ(1箇所)  |
| 14 | 白河市  | 市指定史跡 境の明神             |                          | 灯籠脚部破損(1箇所)   |
| 14 | 白河市  | 市指定史跡 金売り吉次墓           |                          | 灯籠倒れ(1箇所)   |
| 14 | 白河市  | 南湖公園翠楽苑 庭園             |                          | 石灯籠倒れ(7基)   |
| 14 | 白河市  | 鶴子山公園                  |                          | 大型複合遊具ボルト破断   |
| 14 | 相馬市  | 相馬市小野地内、柚木地内、黒木地内、椎木地内 | 水道                       | 断水<br>→全地区復旧  |
| 14 | 三春町  | 三春地区<br>御木沢地区<br>岩江地区  | 神社・寺院                    | 鳥居傾き1件(地震)、灯籠崩落2件(地震)   |
| 14 | 三春町  | 三春地区<br>中郷地区           | 土蔵                       | 壁崩落2件(地震)   |
| 14 | 三春町  | 御木沢地区<br>沢石地区<br>中郷地区  | 墓石                       | 各地区墓石崩落相当数有(地震)   |

5. 被害の状況

(5)その他被害

| 報数 | 市町村名 | 地区名          | その他                                   | 被害状況   |
|----|------|--------------|---------------------------------------|--|
| 14 | 三春町  | 御木沢地区        | ブロック塀                                 | ブロック塀倒壊により車に衝突1件(地震)   |
| 14 | 三春町  | 御木沢地区        | 井戸水                                   | 地震後に井戸水が濁る。(地震)  |
| 14 | 三春町  | 沢石地区<br>中郷地区 | 道路                                    | 落石2件(地震)   |
| 14 | 三春町  | 中郷地区         | マンホール沈下                               | 町民体育館 マンホールじゃっかん沈下(地震)   |
| 14 | 三春町  | 三春地区         | 地盤沈下                                  | 町民第2体育館 正面通路じゃっかん地盤沈下(地震)  |
| 14 | 三春町  | 三春地区         | 本等の落下                                 | 町民図書館 本落下(地震)  |
| 14 | 三春町  | 三春地区         | 法面崩落                                  | お城山法面崩れ  |
| 14 | 三春町  | 沢石地区         | 住宅裏山ひび割れ                              | 住宅裏山ひび割れ   |
| 14 | 新地町  |              | 断水                                    | 令和3年2月15日 16時 復旧<br>※調査中   |
| 14 | 飯舘村  | 小宮行政区        | 昇口被害                                  | 昇口亀裂 2件  |
| 14 | 飯舘村  | 大倉行政区        | 道路損傷                                  | 渡戸橋 道路接続部に段差発生(道路規制なし)<br>渡戸橋 道路接続部にクラック発生(道路規制なし)                         |
| 14 | 飯舘村  | 佐須行政区        | 道路損傷<br>落石<br>法面崩落<br>設置物倒壊           | 道路舗装面亀裂 2件(道路規制なし)<br>道路への落石 2件(道路規制なし)<br>山の法面崩落 1件<br>地区内設置の石碑倒壊 1件      |
| 14 | 飯舘村  | 前田八和木行政区     | 落石                                    | 道路への落石 1件(道路規制なし)  |
| 14 | 飯舘村  | 大久保外内行政区     | ブロック塀損壊<br>墓石被害                       | 個人住宅ブロック塀崩落 1件<br>墓石倒壊・ずれ 1件   |
| 15 | いわき市 |              | 市美術館                                  | 外周平板ブロックのがたつき<br>外壁損傷<br>漏水3カ所   |
| 15 | いわき市 |              | 消防団詰所                                 | 屋根瓦2カ所<br>内壁1カ所<br>車庫シャッター1カ所  |
| 15 | 白河市  | 国史跡名勝 南湖公園   |                                       | 四阿の柱ズレ   |
| 15 | 葛尾村  | 全地区          | 街路灯被害                                 | 13カ所被害   |
| 15 | 飯舘村  | 伊丹沢行政区       | ブロック塀損壊<br>河川張りブロック被害<br>道路損傷<br>墓石被害 | 住宅付近ブロック塀倒壊 1件<br>地区内河川の張りブロックずれ 1件<br>地区内村道舗装面亀裂 1件(道路規制なし)<br>墓石倒壊・ずれ 4件 |
| 15 | 飯舘村  | 上飯樋行政区       | 道路損傷                                  | 道路への落石 1件(道路規制なし)  |
| 15 | 飯舘村  | 比曾行政区        | 墓石被害                                  | 墓石倒壊・ずれ 1件   |
| 15 | 飯舘村  | 長泥行政区        | 道路損傷                                  | 道路舗装面亀裂(国道399号線) 1件(道路規制なし)  |
| 15 | 飯舘村  | 前田行政区        | 道路土砂流入<br>設置物倒壊<br>墓石被害               | 農道への土砂流入1件(道路規制なし)<br>個人宅庭先の石崩れ 1件<br>墓石倒壊・ずれ 1件                           |
| 15 | 飯舘村  | 二枚橋須萱行政区     | 落石                                    | 道路への落石 1件(道路規制なし)  |
| 16 | 白河市  | 戊辰戦争墓碑(松並)   |                                       | 長州大垣藩戦死六名墓碑の倒壊   |
| 16 | 小野町  | 塩庭字阿生田       | 町道                                    | 落石(地震)   |
| 16 | 小野町  | 浮金字貝屋        | 町道                                    | 道路脇に積み重ねた木材(板)が崩れる(地震)   |
| 16 | 小野町  | 谷津作字池ノ平      | 町道                                    | 道路に亀裂(地震)  |
| 16 | 小野町  | 飯豊字梅ノ木畑      | 町道                                    | 法面崩落(地震)   |
| 16 | 小野町  | 吉野辺字殿畑       | 町道                                    | 土砂崩れ(地震)   |
| 16 | 小野町  | 雁股田字古内       | 県営林道                                  | 落石・U字側溝破損(地震)  |
| 16 | 小野町  | 小野新町字中通      |                                       | ブロック塀一部損壊(地震)  |
| 16 | 小野町  | 小野新町字中通      |                                       | ふるさと文化の館展示物落下(地震)  |
| 16 | 小野町  | 小野新町字中通      |                                       | 瓦落下に伴う自動車損壊(地震)  |
| 16 | 小野町  | 小野新町字万景      |                                       | 小野小学校校庭落石(地震)  |
| 16 | 小野町  | 南田原井字村木      | 町道                                    | 石垣の一部道路に落石(地震)   |
| 16 | 小野町  | 小野新町字東馬番     |                                       | 瓦落下に伴う自動車破損(地震)  |
| 16 | 小野町  | 浮金字西之内       |                                       | 納屋サッシ落下の際に車破損(地震)  |



異常気象による道路通行規制箇所一覧表

(様式-5)

令和3年2月19日 14:30現在

| 整理<br>番号                   | 管内       | 種<br>別 | 路線名      | 通行止区間           |                | 延長<br>(km) | 規制<br>理由    | 規制区分 |    | 規制時間 |    |    |    | 片側解除時間 |    |    | 全面解除時間 |   |    | 備考 |    |                             |
|----------------------------|----------|--------|----------|-----------------|----------------|------------|-------------|------|----|------|----|----|----|--------|----|----|--------|---|----|----|----|-----------------------------|
|                            |          |        |          | 起<br>点          | 終<br>点         |            |             | 事前   | 全片 | 月    | 日  | 時  | 分  | 月      | 日  | 時  | 分      | 月 | 日  |    | 時  | 分                           |
| 令和3年2月13日地震(震度6)による通行止め    |          |        |          |                 |                |            |             |      |    |      |    |    |    |        |    |    |        |   |    |    |    |                             |
| 1                          | 勿来土木     | 主      | 日立いわき線   | いわき市植田町小名田42    | いわき市植田町中央3丁目1  | 0.3        | 路面隆起        |      | 全  | 2    | 14 | 0  | 00 |        |    |    |        | 2 | 14 | 16 | 30 |                             |
| 2                          | あぶくま高原道路 | 主      | あぶくま高原道路 | 矢吹IC            | 玉川IC           | 10.5       | 地震          |      | 全  | 2    | 13 | 23 | 13 |        |    |    |        | 2 | 14 | 21 | 00 | 2月14日3:00<br>玉川IC~小野IC解除    |
| 3                          | 須賀川土木    | 一      | 成田鏡田線    | 岩瀬郡鏡石町成田        | 岩瀬郡鏡石町成田       | 0.5        | 路面隆起        |      | 全  | 2    | 14 | 0  | 00 |        |    |    |        | 2 | 16 | 17 | 00 |                             |
| 4                          | 保原土木     | 主      | 浪江国見線    | 相馬郡飯館村佐須字佐須     | 伊達市霊山町石田字佐須峠   | 0.5        | 地震          |      | 全  | 2    | 13 | 23 | 50 | 2      | 14 | 14 | 00     | - | -  | -  | -  | 2月14日14:00<br>片側解除          |
| 5                          | 相双建設     | 国      | 115号     | 相馬市今田字西田        | 相馬市東玉野字向山      | 13.8       | 落石倒木        |      | 全  | 2    | 14 | 0  | 58 |        |    |    |        | 2 | 14 | 8  | 50 |                             |
| 6                          | 県北建設     | 一      | 福島安達線    | 福島市松川町浅川字笠松     | 福島市松川町本町       | 2.0        | 地震          |      | 全  | 2    | 14 | 0  | 45 |        |    |    |        | 2 | 14 | 7  | 30 |                             |
| 7                          | 相双建設     | 主      | 原町海老相馬線  | 南相馬市鹿島区南海老      | 相馬市蒲庭          | 2.4        | 路面陥没        |      | 全  | 2    | 13 | 23 | 08 |        |    |    |        | 2 | 14 | 15 | 00 |                             |
| 8                          | 保原土木     | 主      | 浪江国見線    | 伊達郡国見町大字塚野目字五反田 | 伊達郡国見町大字藤田字日渡二 | 0.4        | 電線切断        |      | 全  | 2    | 14 | 2  | 10 |        |    |    |        | 2 | 14 | 9  | 30 |                             |
| 9                          | 保原土木     | 主      | 白石国見線    | 伊達郡国見町大字鳥取      | 伊達郡国見町大字鳥取     | 3.7        | 路面陥没        |      | 全  | 2    | 14 | 2  | 10 | 2      | 18 | 15 | 00     | - | -  | -  | -  | 2月18日15:00 片側解除<br>大型車両通行不可 |
| 10                         | 相双建設     | 一      | 広野小高線    | 南相馬市小高区井田川      | 南相馬市小高区井田川     | 0.6        | 路面隆起        |      | 全  | 2    | 14 | 2  | 30 |        |    |    |        | 2 | 14 | 11 | 00 |                             |
| 11                         | 富岡土木     | 主      | いわき浪江線   | 双葉郡双葉町大字山田      | 双葉郡浪江町大字井出     | 5.0        | 路面陥没        |      | 全  | 2    | 14 | 2  | 07 | 2      | 14 | 7  | 00     | - | -  | -  | -  | 2月14日7:00<br>片側解除           |
| 12                         | 富岡土木     | 一      | 落合浪江線    | 双葉郡葛尾村大字落合      | 双葉郡葛尾村大字落合     | 1.0        | 落石          |      | 全  | 2    | 14 | 3  | 44 |        |    |    |        | 2 | 14 | 8  | 10 |                             |
| 13                         | 二本松土木    | 一      | 岳温泉線     | 二本松市岳温泉         | 二本松市岳温泉        | 0.4        | 擁壁倒壊<br>の恐れ |      | 全  | 2    | 14 | 3  | 30 |        |    |    |        |   |    |    |    | 2/15 17:30 規制区間縮小           |
| 14                         | 二本松土木    | 一      | 馬場平杉田線   | 二本松市三雄山         | 二本松市三雄山        | 0.1        | 落石          |      | 全  | 2    | 14 | 3  | 35 |        |    |    |        | 2 | 14 | 9  | 45 |                             |
| 15                         | 保原土木     | 一      | 飯坂桑折線    | 伊達郡桑折町大字万正寺字東原前 | 伊達郡桑折町字新町      | 0.8        | 家屋倒壊        |      | 全  | 2    | 14 | 14 | 45 |        |    |    |        | 2 | 17 | 16 | 00 |                             |
| 令和3年2月15日暴風、大雨、洪水警報による通行止め |          |        |          |                 |                |            |             |      |    |      |    |    |    |        |    |    |        |   |    |    |    |                             |
| 1                          | 勿来土木     | 主      | 勿来浅川線    | いわき市錦町大島        | いわき市錦町大島       | 0.1        | 冠水          | 後    | 全  | 2    | 15 | 16 | 00 |        |    |    |        | 2 | 15 | 17 | 35 |                             |